

Returadresse:
Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

VOGELSANG A/S
Industriparken 2
6880 Tarm

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
5. april 2022
Sagsnummer
22-006137

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Industriparken 2, 6880 Tarm
Virksomhed:	Vogelsang A/S
Cvr.nr.:	11964699
Type:	A 53. Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² .
Miljøtilsyn:	30. marts 2022 kl. 10.00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Nye luftafkast fra tilbygning til værksted

- I oplyste ved tilsynet, at der er etableret to nye udsugningsanlæg i den nye værkstedsbygning:
 - Der er udsugning fra vaskerummet. Den udsugede luft udledes gennem rist i gavlen af bygningen.
 - Der er udsugning fra svejserum indrettet med udsugning i svejsebord, punktudsugning til svejsning, udsugningsvæg ved svejsebord, mobil punktudsugning samt båndsliber. Der udføres TIG og MIG/MAG-svejsning. Primært i sort jern. Der er tale om mindre reparations svejsninger og der svejdes ikke hver dag. Udsugningsluften udledes via filter gennem rist i gavlen af bygningen.

Den udsugede luft skal udledes gennem afkast, som er ført 1 meter over tagfladen på det sted, hvor de er placeret. Afkastene skal være opadrettet.

Der henstilles til, at afkastene til udsugning fra vaskerum og udsugning fra svejsning indrettes, så de lever op til ovenstående. I bedes indsende dokumentation i form af foto af afkastene, når det er udført.

Ændringer af kloaksystemet i forbindelse med tilbygning til værksted

- Siden sidste tilsyn er der lavet en tilbygning til værksted på 484 m². Ifølge kloakplanen er der tilsluttet 3 stk. aquarender med sandfang samt afløb til håndvask fra den nye tilbygning til eksisterende sandfang og olieudskiller.

Ved tilsynet oplyste og viste I, at der er 2 aquarender i det nye værksted, som er tilsluttet olieudskilleren. Der er ingen tilledning af spildevand herfra. Der er et afløb fra håndvask, som er tilsluttet olieudskilleren. Der er en aquarende i vaskerum tilsluttet olieudskilleren, hvor der foretages afvaskning af firmabiler og pumper mm (Vaskepladsen anvendes 1-2 gange om ugen og der anvendes sæbe og højtryksrensere). Vaskemaskinen til vask af maskindele tømmeres også i dette afløb (tømmes ca. hver anden måned og indeholder 80 l).

I oplyste, at tidligere udendørs vaskeplads er sløjftet og flyttet ind i vaskerummet. Der er ikke kommet nye spildevandsstrømme eller større mængder af spildevand, de er bare flyttet.

I oplyste ved miljøtilsynet, at samlet vandforbrug i 2021 var 73 m³.

Vi aftalte, at jeg ville vende tilbage med vores vurdering af ændringerne i forhold til, om der er behov for flere oplysninger og der evt. skal ansøges om en tilslutningstilladelse. På baggrund af oplysningerne er vores vurdering som følger. Vi har forstået det således, at der ikke er ændret på spildevandsstrømmene eller spildevandsmængden, hvorfor ændringerne kan accepteres. Der skal dog gøres opmærksom på, at fremover skal ændringer af kloaksystemet og processpildevandet anmeldes til Kommunens Miljøafdeling, inden de foretages.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj
 - Affaldshåndtering
 - Spildevandshåndtering
 - Andre forhold

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

¹ Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest tirsdag d. 26. april 2022.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 2.203,90 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 440,78 kr., og jeg har brugt 5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	28/3 -2022	1,5
Fysisk miljøtilsyn	30/3-2022	1
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	30/3, 4/4, 5/4-2022	2,5

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen
Civilingeniør

Bilag

Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne).