



Rapport for miljøtilsyn hos Inrocs, Lufthavnsvej 19A, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02.07.2025		
Baggrund for tilsynet	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon	70261526	CVR nr.	30241789
E-mail	ks@inrocs.com; sales@in- rocs.com	P. nr.	1013008449

Virksomhedstype	D56, Aftapning, pakning af kemikalier
Godkendelsesdato	Ingen godkendelse
Tilslutningstilladelse spildevand	Ikke relevant

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-05-2025	Indskærpelse	Meddelt	Standsningspåbud - ulovligt etableret virksomhed. Skal miljøgodkendes efter listepunkt D 201.
02-07-2025	Henstilling	Meddelt	Inrocs skal fremsende journaler og dokumentation for funktionsafprøvning af de to olietanke på 8000 liter <u>snarest og senest 1. september 2025.</u>
02-07-2025	Indskærpelse	Meddelt	Opbevaring af olie, kemikalier og affald skal overholde Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier (råvarer, halvfabrikater, færdigvarer og affald). Der skal indsendes en tidsplan for hvornår og hvordan miljømæssigt forsvarligt opbevaring forventes udført <u>inden den 1. september 2025.</u> Arbejdet skal være udført <u>inden den 15. oktober 2025.</u>
02-07-2025	Aftale	Meddelt	Olieblandeanlægget må ikke være i drift før den nødvendige miljøgodkendelse er meddelt. Det blev aftalt, at blandemaskinen slukkes straks og der ryddes op omkring blandemaskinen <u>inden den 10. juli 2025.</u>
02-07-2025	Aftale	Meddelt	Udendørs oplag af olietromler skal bortskaffes til godkendt affaldsmottager <u>inden den 10. juli 2025.</u> Kvittering for afhentning skal fremsendes til Aalborg Kommune.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Inrocs blander olie/benzin med additiver/kemikalier til smøreliefer, gearolie, motorolie og race fuels. Endvidere blander de kølervæske og sprinklervæske. På virksomheden er der et større oplag af olie og kemikalier. Virksomheden er etableret på lokaliteten omkring marts 2025, uden de nødvendige tilladelser og miljøgodkendelse efter listepunkt D 201. Der er meddelt standsningspåbud til aktiviteten der omfattet listepunkt D 201 den 26. maj 2025. Virksomheden har tidligere holdt til på Troensevej 7, Aalborg øst i 10 år under navnet Sun Oil Europe. Fraflyttede til Belgien i 2021. På hjemmesiden står der følgende: I mere end 30 år har Inrocs været blandt de bedste i olie og smøremiddelindustrien Virksomheden har følgende kemikalier til salg på hjemmesiden. Petroleum, kerosine, fortynder, xylene, toluen.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	3			
	Miljøledelse			
	Nej			

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Miljøtilsynet gennemføres som et uanmeldt tilsyn, idet der ønskes et øjebliksbillede af den daglige drift på virksomheden – specielt med henblik på at se oplag af olie og kemikalier samt at se om den miljøgodkendelsespligtige aktivitet er ophørt (D201 - dækker virksomheder, der producerer kemiske stoffer, både organiske og uorganiske, gennem fysiske processer som f.eks. blanding, ekstraktion, destillation samt oplag af større mængder flydende organiske stoffer). Der blev der kun ført tilsyn med dele af virksomheden. Der var yderligere en person til stede i produktionsbygningen ved Aalborg Kommunes ankomst, men vedkommende forlod stedet. Iflg. Kenneth Strehle var det en administrativ medarbejder, som ikke ville forstyrre tilsynet Virksomheden er beliggende udenfor område med drikkevandsinteresser og langt fra vandløb eller andre sårbare områder. Området er separatkloakeret, hvorfor udendørs kloakafløb ledes til regnvandsledning og dermed til nærliggende vandløb.
Hvad er der ført tilsyn med	Der anvendes to overjordiske olietanke til råolie/smøreolie på 8000 liter fra Ehes Smede- og Beholderfabrik A/S. Den ene har nr. 5235, type K fra 1991 og den anden havde utydeligt nummer, type K og er muligvis fra 1992. Tanken med nr. 5235 var tom ved tilsynet og den anden indeholdt omkring 1000 liter, hvis pejlesystemet virker. Tankene er omfattet af olietankbekendtgørelsen jf. § 5, pkt. 13 og skal føre egenkontrol jf. § 35 og bilag 9 samt inspiceres enten hvert 5. eller 10. år. Hvis tidspunktet for sidste inspektion ikke kan fastlægges, skal ejeren eller brugeren sikre, at anlægget inspiceres og tæthedsprøves straks jf. § 42 stk. 6 (skal ikke tæthedsprøves jf. § 42 stk. 2). Det henstilles, at Inrocs skal fremsende journaler og dokumentation for funktionsafprøvning af olietankene <u>snarest og senest 1. september 2025.</u> Der er et lager med omkring 100 palletanke, hvor ca. 50 % var tomme og resten indeholdt lidt olie eller kølervæske. Der blev observeret, at en palletank dryppede kølervæske på gulvet. Dæksel til aftappingsstuds var ikke ordentligt monteret – og blev efterspændt af virksomhedens repræsentant ved tilsynet. Ved tilsynet kunne det konstateres, at der stod omkring 120 tromler, med en opbevaringskapacitet for hver på 200 l, udendørs på fast belægning, men ikke tæt belægning. Det blev oplyst, at tromlerne alle indeholdt en eller form for olie, som var kasseret pga. f.eks. vandindhold. Tromlerne var delvist fyldte. Idet oplaget udgør en risiko for forurening, skal de straks bortskaffes til godkendt affaldsmottager. Det blev aftalt, at Avista Oil rekvireres til afhentning af tromlerne <u>inden den 10. juli 2025.</u> Det blev oplyst, at virksomheden ikke længere blander olie på matriklen, men får produkterne blandet i Holland og Belgien ved bl.a. Texaco og leveret på adressen. Disse olieprodukter omhældes på dunke i virksomhedens påfyldningsanlæg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved tilsynet kunne det konstateres, at blandemaskinen var varm, hvilket kunne indikere, at blandemaskinen var i drift. Der var endvidere klude med olie på gulvet omkring blandemaskinen og opsamlingsbakker med olie, som ligeledes kunne indikere at det var i drift. Dette blev afvist af Kenneth Strehle, som lyste, at de måtte have glemt at slukke den, og de ikke havde nået at rydde op endnu. Det blev aftalt, at blandemaskinen slukkes straks og der ryddes op omkring blandemaskinen <u>inden den 10. juli 2025.</u> Kenneth Strehle oplyste, at de er bekendt med, at belægningen og indretningen til opbevaring af olie og kemikalier ikke er miljømæssig optimal. De arbejder derfor på, at få belægningen helt tæt ved reparation af eventuelle revner og efterfølgende epoxybelægning. Det indskræpes, at opbevaring af olie, kemikalier og affald skal overholde Aalborg Kommunes forskrift for opbevaring af olie og kemikalier (råvarer, halvfabrikater, færdigvarer og affald). Der skal indsendes en tidsplan for hvornår og hvordan arbejdet forventes udført <u>inden den 1. september 2025.</u> Arbejdet skal være udført <u>inden den 15. oktober 2025.</u>
Bemærkninger til egenkontrol	Der blev ikke fremvist egenkontroldata.
Konstateret jordforurening	Indendørs blev observeret en del oliespild omkring olieblandemaskinen og aftapningsanlægget samt mindre spild ved oplag af palletanke. Mulig jordforurening skal vurderes nærmere af Aalborg Kommunes Jordteam.