

Ejner Hessel A/S (EVOBUS DANMARK)

Centervej 3

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Ejner Hessel A/S (EVOBUS DANMARK), Centervej 3, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Ejner Hessel A/S (EVOBUS DANMARK)
Virksomhedens adresse	Centervej 3, 4600 Køge
CVR nummer	33738811
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	30.01.2024
Baggrunden for tilsynet	Opfølgende tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
19-06-2018	Indskærpelse	Olieudskillere og sandfang skal pejles mindst 2 gange årligt og tømmes efter behov, i overensstemmelse med vilkår 12-14 i gældende tilslutningstilladelse. Virksomheden har fremsendt kopi af interne arbejdsinstruktioner, hvoraf det fremgår, at pejling ved egenkontrol udføres 2 gange årligt mellem de to årlige pejlinger/tømninger, der udføres af Marius Pedersen.	Efterkommet
19-06-2018	Henstilling	Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest, tillige med en beskrivelse af, hvordan spildolie påfyldes og aftappes, foranstaltninger til sikring mod spild, installerede overfyldnings-/lækagealarmer mv.	Efterkommet
15-01-2024 og 06-03-2024	Henstillinger	1 Oplysninger om det seneste års vandforbrug på vaskepladsen og indkøb af autoshampoo 2 Dokumentation for pejling af tømning af sandfang og	Meddelt 1 og 4 er efterkommet. 2,3 og 5 mangler



		<p>olieudskillere, herunder dato for seneste udførte tømning. Mangler for januar 2024.</p> <p>3 Affaldsopgørelse for det seneste år. EAK-koder skal rettes i affaldsopgørelsen for 2023</p> <p>4 Udfyldelse af tilsynsrapportens lister over affald, art og mængder 2022/23 Skal fremsendes. OK.</p> <p>5 EAK-koder rettes</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tilsynet omfattede	Opfølgning på henstilling meddelt 15. januar 2024.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på ejendommen. Ved tilsynet var der ikke spor efter spild.
Indretning og drift	<p>Udmærket. Virksomheden er miljøcertificeret, og koncernen har interne procedurer og retningslinjer, som sikrer at ressourcespild mindskes og samtidig minimerer udgifter til udstyr, materialer og transport.</p> <p>Virksomheden tilstræber altid at benytte de mindst miljøbelastende produkter, og har indført Kemisk APV.</p> <p>Virksomheden har stort fokus på styring af processer, sikkerhed, kvalitet og gode medarbejderforhold, og de interne processer vurderes og tilrettes løbende i forhold til markedets udvikling.</p>
Konklusioner på egenkontrol	<p>Der er mangler på affaldsområdet:</p> <p>Mangler dokumentation for tømning af olieudskillere og sandfang 2023. EAK-koder skal rettes.</p>