



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 – 1857  
Ref. LINHA/HEMHE  
Dato: 30. oktober 2020  
Rev. 19. november 2020

## Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	DAT-SCHAUB A/S
Virksomhedens adresse	Mølhavevej 12B, 9440 Aabybro
CVR nummer	33353170
Virksomhedstype	J207 Udvinning/fremst. af protein/pektin, ikke bilag 1
Tidspunkt for tilsynet	6. oktober 2020
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet blev aftalt telefonisk den 11. september 2020.
Deltagere fra virksomheden	Lars Larsen, driftschef (LL)
Tilsynet udført af	Henrik Hestbech og Line Spinner Heerwagen
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden
Materiale udleveret	Der blev i direkte forlængelse af tilsynet fremsendt anmodede fotos af relevante forhold.

## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Konklusion
15-05-2018	Indskærpelse	Indskærpelsen blev givet for at have oplag af hjælpestoffer i lokaler uden tæt opsamlingssted. Indskærpelsen er efterkommet.
15-05-2018	Indskærpelse	Indskærpelsen blev givet for, at der ikke var et tæt opsamlingsbassin uden afløb under lagertankene. Indskærpelsen er efterkommet.

Nærværende tilsyn har ikke udløst håndhævelse.

## Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Lugt	Lugtrapporterne fra september 2018 og 2019 viste begge overholdelse af virksomhedens lugtgrænseværdier.

### Jordforurening

Da tilsynet var digitalt, var det ikke muligt at observere, hvorvidt der var tegn på jordforurening.

### Liste over gældende afgørelser:

Miljøgodkendelse af 20. januar 2009 til etablering af proteinvirksomhed

Miljøgodkendelse af 11. marts 2011 til produktion af hydrolyserede proteiner samt etablering af et forrenseanlæg til spildevandsbehandling

Miljøgodkendelse af 8. maj 2018 til biofilter

Påbud om vilkårsændringer for egenkontrol af lugt af 2. juli 2020

### Generelt

Tilsynet blev udført via en Skypeforbindelse. I direkte forlængelse af tilsynet/Skypemødet blev virksomheden anmodet om at fremsende en række billeder af konkrete forhold, da det ikke var muligt at få en videoforbindelse op at køre. Virksomheden fremsendte de anmodede billeder inden for en halv time efter anmodningen var sendt. Tilsynet lever derfor op til definitionen af et digitalt tilsyn jf. punkt 5 i Miljøministerens ”Godkendelse af adgang til at fravige bestemmelser i miljøtilsynsbekendtgørelsen” af 30. juni 2020.

### Status

Pga. situationen i forbindelse med Covid19 er der for nuværende ikke efterspørgsel på minkfoder. Virksomheden holder derfor stille pt. og forventer ikke at gå i drift før til midt i november. Produktionsstoppet er blevet brugt til at foretage moderniseringer indendørs på virksomheden.

### Spildevand

Virksomhedens spildevandssystem har de seneste år gennemgået en omfattende renovering og ændringerne i forbindelse hermed blev gennemgået. Inden tilsynet var en opdateret kloakplan fremsendt og LL redegjorde for, hvorledes afløb fra alle rum, hvori der pågår aktiviteter, der kan have en negativ indvirkning på afløbssystemet, nu er tilsluttet spildevandsrummet.

Kun vand fra dampgeneratoren, kedelvand og kompressor går direkte til kommunen.

Der nu er sat køleanlæg på det varme vand, så der ikke skylles fedt med ud i kloaksystemet.

Der er isat en ekstra olieudskiller, således at der nu er tre olieudskillere på virksomheden. Slamsuger kommer hver 3. uge og tømmer disse. LL vurderede, at der var ekstra kapacitet på olieudskillerne.

Virksomheden fjerner årligt 350 tons spildevandsslam/biomasse. Der er efterfølgende fremsendt dok. for dette.

Virksomheden har den 28. september fremsendt kontrolskema for regelmæssig kalibrering af pH-meter, hvoraf det fremgår, at dette foregår regelmæssigt.

### **Biofilter**

Driftschefen oplyste, at biofilteret inspiceres fysisk hver 14. dag, jf. vilkår B2 i miljøgodkendelse af 8. maj 2018, og der er fremsendt kontrolskema, hvor virksomheden har noteret dato, tryk, pH og eventuelle kommentarer i forbindelse med den faste inspektion. Se følgebrev for kommentarer.

Endvidere blev det oplyst, at BKK får foretaget service på filteret 4 gange årligt i henhold til vilkår.

De seneste lugtmålinger viser, at etablering af biofilteret bevirker, at virksomhedens lugtgrænseværdier er overholdt med god margin.

### **Frysehus**

Dat-Schaub har tidligere haft et tilknyttet frysehus, som de har lejet ud til ekstern part. Frysehus er nu nedlagt og omdannet til lager. LL bekræftede, at ammoniakreceiveren er bortskaffet, og der blev umiddelbart efter tilsynet sendt billeder for dokumentation af dette.



### **Tanke**


LL redegjorde for hvorledes råvare-, proces- og færdigvaretanke er forbundne. Hvis en tank er fuld, vil topmeldere stoppe råvaretilførslen, så der ikke sker overløb længere fremme i proceskæden.

Funktionsduelighed testes løbende, da det er en del af den almindelige drift at fylde på tankene, indtil der er fuldmelding.

Der er planlagt køb af ekstra enheder til lager, sådan at der ikke kan opstå situation med manglende alarm.

### **Kemikalierum**

Der er sat opsamling på kemikalietankene og etableret en vulk på gulvet, således at et eventuelt spild ikke kan løbe ud. Der er ikke afløb fra lokalet. Der blev i forbindelse med tilsynet fremsendt fotodokumentation for dette.



### **Affald**

Der er ikke længere oplag af spildolie på virksomheden. Der blev fremsendt fotodokumentation fra området, hvor spildolie tidligere blev opbevaret. Dat-Schaub oplyste, at de er tilsluttet en aftale med Alfa Laval og Marius Pedersen, som løbende afhenter spildolie og diverse affaldsfraktioner.

LL oplyste, at der generelt er blevet ryddet op på virksomheden, således der ikke står effekter, der ikke bruges, rundt omkring i produktionslokalerne.

## Kemikalier

CIP-rummet (rum 12), hvor der er oplag af diverse kemikalier til rengøring, er nu udelukkende tilsluttet afløb til spildevandsrummet.



Der er fortsat isat en liste i døren fra CIP-rummet ud mod påfyldningspladsen til at tilbageholde et eventuelt spild fra at løbe under døren og ud på gårdpladsen.



**Procedurer**

Virksomheden har fremsendt procedurer, der beskriver, at et eventuelt udslip skal begrænses, og hvem der skal kontaktes i tilfælde af miljøuheld, jf. vilkår J2 i miljøgodkendelse af 20. januar 2009.

LL oplyste, at alle virksomhedens medarbejdere er instrueret i at håndtere uheld/spild, og at disse kompetencer opdateres en gang årligt.

**Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.