

## Tilsynsrapport i forbindelse med klage over jord på vej og afløbsforhold ved ensilagesiloer på:

Adresse:	Vestre Kyvlingvej 2, 6880 Tarm
CVR:	44472384
Tilsyn:	§ 9 tilsyn i forbindelse med klage – d. 31-10-2024

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejer har etableret en markstak med ensilage på areal syd for 2 eksisterende ensilagesiloer.
  - Ind- og udkørsel ved opfodring af ensilagestakken bevirker, at der køres jord ud på vejen.
- Forplads/køreareal mellem ensilagesiloer:
  - Pladsen har ikke korrekt afløbsforhold. Vand/restvand fra pladsen løber ud til asfaltvej/vejrabat.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Efter hver dags kørsel skal vejen rengøres bedst muligt - helst med en fejmaskine (for at minimere slid på vejen).**
  - Ejer skal minimere antallet af udkørsler mest muligt, fx ved at læsse foder i en vogn og dermed transportere et større mængde foder ad gangen.
- **Forplads/køreareal ved ensilagesiloer skal have etableret murafgrensning eller vulst langs med Vestre Kyvlingvej, og alt restvandet skal opsamles.**
  - Restvand må ikke kunne løbe til asfaltvej/vejrabat.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Opsummering af håndhævelser		
31-10-2024	Indskærpelse, Miljø	Jord på vej i forbindelse med markstakke med ensilage skal rengøres dagligt.
31-10-2024	Indskærpelse, Miljø	Restvand for forplads ved ensilagesiloer skal opsamles.

### Tilsynskommentarer

Opbevaringsanlæg og markstakke	
Rengøring af vej	<p>Ringkøbing-Skjern kommune har modtaget en klage over jord på vejen.</p> <p><u>Ved tilsyn:</u> Ejer har etableret en markstak med ensilage på areal syd for 2 eksisterende ensilagesiloer. Ind- og udkørsel ved opfodring af ensilagestakken bevirker, at der køres jord ud på vejen.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Efter hver dags kørsel skal vejen rengøres bedst muligt - helst med en fejmaskine (for at minimere slid på vejen).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejer skal minimere antallet af udkørsler mest muligt, fx ved at læsse foder i en vogn og dermed køre et større antal m<sup>3</sup> foder af sted ad gangen.</li> </ul>
Ensilage i markstak (placering)	<p>Ensilageoplæg er <u>ikke tilladt</u> inden for følgende afstande (husdyrgødningsbekendtgørelse): § 5: 15 meter til offentlig vej. § 16: Saftgivende ensilage skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg. §16, stk. 2: Ikke-saftgivende ensilage ...på marker, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.</p> <p><u>Vurdering:</u> <b>Ensilage i markstak skal etableres 15 meter fra vejareal (asfalt + 2 meter).</b> <b>Der skal etableres en efterfølgende afgrøde på arealet, så næringsstoffer kan optages af de efterfølgende afgrøder.</b></p>
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Forplads/køreareal mellem ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pladsen har ikke korrekt afløbsforhold. Vand/restvand fra pladsen løber ud til asfaltvej/vejrabat.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> <b>Når der sker daglig transport med foder på pladsen, eller hvis/når der opbevares ensilage/foder på pladsen, så skal alt vand (benævnelse "restvand") opsamles i gyllebeholder eller udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forplads/køreareal skal have etableret murafgrænsning/vulst langs med Vestre Kyvlingvej, og alt restvandet skal opsamles. Restvand må ikke kunne løbe til asfaltvej/vejrabat.</li> </ul>

Udsprinkling af restvand	<p><u>Hvis der etableres udsprinklingsanlæg på ejendommen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksisterende ensilagesiloer + forplads mellem siloer er på kort opmålt til ca. 2.300 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Ifølge "Landbrugets Byggeblade - Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" skal 2.500 m<sup>2</sup> opsamlingsareal ved udsprinkling af restvand have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på 71 m<sup>3</sup>.</p>
Møddingsplads	Vær opmærksom på at dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning.

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*