

Center Natur og Miljø

Esben Wulff Andersen
Langsiggårdvej 4, Thorup
9520 Skørping

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-K08-40-16
Ref.: Fie Rosholm Mark
Telefon: 99889525
E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 20-09-2016

Prioriteret miljøtilsyn på ejendommen Tvoruphøjevej 16, Lyngby, 9520 Skørping.

Rebild Kommune har den 12. september 2016 udført prioriteret miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Tilstede ved tilsynet var Esben Wulff Andersen og miljømedarbejdere Ayoe Hendriksen og Regitze Steinfeldt fra Rebild Kommune.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, og omfattede kun dele af landbruget. Tilsynet er målrettet de forhold der har betydning for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ og omfattede ejendommens ene gyllebeholder.

Besigtigelse af gyllebeholder, hvor traktor brændte i foråret 2016:

Ved tilsynet blev gyllebeholderen, hvor traktoren brændte op ad i foråret besigtiget og der blev taget billeder af beholderen.

Billederne af beholderen har jeg sendt til Teknologisk Institut.

Jack Anderson fra Teknologisk Institut² skriver følgende til billederne:

"Jeg mener helt klart, at der skal foretages en tilstandsundersøgelse af beholderen udsat for brand. Bruger bør rekvirere en ekstra beholderkontrol, hvor der så nok vil blive indstillet til supplerende eftersyn omfattende tilstandsvurdering efter brand af specialist på området. Alternativt kontaktes specialist på området direkte for at hoppe første led over."

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens³ regler skal beholderen kunne modstå de påvirkninger den bliver udsat for, både fra gyllen og ved pumpning/omrøring af gyllen.

På tilsynsdagen foreslog du selv en ny beholderkontrol af beholderen. Det skal du få foretaget. Den nye beholderkontrol skal foretages af en specialist og skal foretages **senest 1. november 2016**.

Rebild Kommune anbefaler, at du ikke anvender beholderen før der har været beholderkontrol. Vi talte om at du skal tjekke med din forsikring hvorvidt den dækker, eftersom beholderen har været udsat for varmepåvirkning ved branden af traktoren.

Offentliggørelse:

Rebild Kommune skal offentliggøre dette tilsynsbrev, tilsynsrapporten og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til tilsynet. Du har mulighed for at komme med bemærkninger før of-

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn. BEK nr. 518 af 27/05/2016.

² Jack Anderson, Teknologisk Institut, Mobil: 72 20 21 52, e-mail: jaa@teknologisk.dk.

³ Bekendtgørelse om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr. 1318 af 26/11/2015.

fentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden 6. oktober 2016, vil dette brev være endeligt og offentliggøres.

Risikovurdering:

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal alle landbrug miljørisikovurderes og tildeles en risikoscore. Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og konsekvensen heraf.

Der vurderes på:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Gødningsopbevaring og håndtering
- Størrelse af husdyrbruget
- Sårbarhed (afstand fra husdyrbrugets anlæg til søer, vandløb og indvindingsområder)

Der kan tildeles en score på 1, 3 eller 5, hvor 1 er lav og 5 er høj.

Rebild Kommune har på baggrund af dette tilsyn vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på 3,66 for landbruget.

Yderligere oplysninger:

Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen.

Bemærk, at der kan være forhold af miljømæssig betydning på din ejendom, der ikke er observeret ved tilsynet.

Hvis du har spørgsmål eller rettelser til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 99 88 99 57.

Med venlig hilsen

Regitze Steinfeldt
Miljømedarbejder