

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Sagsbehandler
Steen Stokholm
Direkte telefon
99 74 17 79
E-post
steen.stokholm@rksk.dk
Dato
17. juni 2025
Sagsnummer
25-001126

Tilsynsrapport for miljø- og affaldstilsynet onsdag den 28. maj 2025 på Videbæk Genbrugsplads, Håndværkervej 18, 6920 Videbæk

Adresse:	Håndværkervej 18, 6920 Videbæk
Virksomhed:	Videbæk Genbrugsplads
Cvr.nr.:	29189609
Type:	K211. Genbrugspladser
Miljøtilsyn:	Onsdag den 28. maj 2025 kl. 09:30

Jeg sender her resultatet af miljø- og affaldstilsynet tilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Vedrørende det miljømæssige tilsyn – spildevandsforhold og opbevaring af affaldsfraktioner i containere og i bås / silo

- Videbæk Genbrugsplads skal søge om en tilslutningstilladelse for spildevand, og det var mit indtryk på tilsynet at genbrugspladsen har igangsat en proces ved hjælp af virksomheden Fuldent. En ansøgning om tilslutningstilladelse skal være indsendt til Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern kommune snarest og senest fredag den 31. oktober 2025.
- I forbindelse med en ansøgning om tilslutningstilladelse for spildevand skal genbrugspladsen oplyse i ansøgningen, hvilke affaldsfraktioner der opbevares i bås / silo og hvilke affaldsfraktioner, der opbevares i containere, bigbags m.m. så Byg og Miljø kan tage stilling til, hvordan spildevandet skal reguleres.



Vi har tidligere talt om at metalaffaldet skal opbevares i en dertil indrettet container jf. vilkår 3.2.4 i Miljøgodkendelsen. På betingelse af at genbrugspladsen kontrollerer, at der ikke modtages olieholdigt jern og metalaffald agter Byg og Miljø på nuværende tidspunkt ikke at håndhæve vilkåret, men imødeser en ansøgning om tilslutningstilladelse for spildevand.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke øvrige bemærkninger til virksomhedens egenkontrol. **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurennet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden. **Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der	5

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

	er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.	3
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest tirsdag den 1. juli 2025.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 2192,625 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 487,25 kr., og jeg har brugt 4,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	6. maj 2025	0,5 timer
	27. maj 2025	0,5 timer
Fysisk miljøtilsyn	28. maj 2025	0,5 timer
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	16. juni 2025	2,0 timer
	17. juni 2025	1,0 timer

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Gebyr for Affaldstilsynet

Du skal betale 1012,5 kr. for affaldstilsynet.

Timeprisen er 675 kr., og jeg har brugt 1,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af affaldstilsyn	6. maj 2025	0,5 timer
Fysisk affaldstilsyn	28. maj 2025	0,5 timer
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	16. juni 2025	0,5 timer

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).

Venlig hilsen

Steen Stokholm

Steen Stokholm