

JUNI 2019
HOLSTEBRO MINKFODERCENTRAL A.M.B.A

SIKKERHEDSDOKUMENT



COWI

6 VI. Et ikke-teknisk resume af sikkerhedsdokumentet

Virksomhed

Navn: Holstebro Minkfodercentral
Adresse: Galgemosevej 21
7500 Holstebro
CVR-nummer: 36 58 20 14
P-nummer: 1.001.746.899
Tlf.: 97 42 23 92

Kontaktperson vedrørende risikoforhold

Navn: Thomas Rosenkilde Sørensen
Stilling: Direktør

Holstebro Minkfodercentral er omfattet af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK 372 af 25/04/2016. Efter denne bekendtgørelse er virksomheden kategoriseret som kolonne 2, på grund af virksomhedens nærhed til boliger mv., sammen med køleanlæggenes indhold af vandfri ammoniak.

Virksomheden har senest 31. juli 2012 indsendt anmeldelse til kommunalbestyrelsen efter bekendtgørelsens §8. Nærværende dokument udgør en opdatering af sikkerhedsdokumentet efter denne anmeldelse.

Virksomheden har ligeledes en miljøgodkendelse oprindelig fra 1999, senest revideret i 2015, en spildevandstilladelse fra november 2016 og en tilslutningstilladelse for processpildevand og overfladevand fra februar 2019.

Holstebro Kommune var senest på tilsyn den 2. oktober 2018.

Virksomheden ligger i et industriområde i Holstebro med industrivirksomheder mod nordøst, øst og syd. Mod nordvest og vest grænser virksomheden op til et boligområde på den vestlige side af Galgemosevej.

Aktiviteter på virksomheden:

- > Der koges slagtebiprodukter til minkfoder.
- > Der indfryses fisk, fjerkræ, kogt slagtebiprodukter, på 8 pladefrysere.
- > Der er 8 frostlagre, som har kapacitet til ca. 35000 tons råvarer.
- > Der produceres minkfoder på produktionsanlæg, kapacitet 100 tons pr. time.

I relation til risikobekendtgørelsen er det kun virksomhedens oplag af ammoniak, der udgør en væsentlig fare for ansatte og naboer. Ammoniak er en ætsende og giftig gas. En fordel er det dog, at ammoniakken kan lugtes allerede ved lave koncentrationer, længe før den bliver generende og alvorlig giftvirkende. Da ammoniak således gør opmærksom på sin egen tilstedeværelse, behøves ingen specielle advarselsmekanismer. Ingen vil frivilligt opholde sig, hvor koncentrationen er så høj, at den er farlig.

Ammoniakken indeholdes på virksomheden i to adskilte anlæg. Det nordlige anlæg, som udelukkende er på virksomhedens område nord for Bülowsvej og det sydlige anlæg, der udelukkende er på området syd for Bülowsvej. Anlægsdelene befinder sig enten indendørs eller udendørs. De indendørs anlægsdele vil ikke udgøre nogen væsentlig fare for virksomhedens omgivelser. Anderledes forholder det sig med de udendørs dele, som kan opdeles i henholdsvis beholdere med et vist indhold af ammoniak og rørsystemer, der tjener til cirkulation af ammoniakken. Ved brud på de nævnte udendørs anlægsdele vil der slippe ammoniakvæske ud. En del af ammoniakken vil straks fordampe og danne en tung gassky, der kan drive ind over virksomhedens nære omgivelser.

På nedenstående figur A er markeret, hvor de største deloplæg af ammoniak forefindes.

- > Oplag Nord: Lille pumpebeholder 1, stor pumpebeholder og receiver 2.
- > Oplag Syd: Pumpebeholder 3, receiver 4.




Figur A

Placering af de største deloplæg af ammoniak.

Ammoniakken vil forefindes både som gas og som væske i de lukkede ammoniakkelemlæg.

Orientering og underretning af befolkningen

I tilfælde af større uheld på virksomheden kan der eventuelt blive tale om nødvendige forholdsregler for personer i det berørte nærområde, såsom f.eks. at gå ind i bygninger og lukke for døre, vinduer og ventilationsanlæg samt derudover orientere sig over lokalradio.



Målforhold 1:6.000

Oversigtskort

Holstebro Kommune, Teknik og Miljø
Sagsnummer 01.02.00-A26-2-11
NHR 10-04-2019

Signaturforklaring

-  Beregningspunkt
-  Planlægningszone (minkfoder)
-  Center for planlægningszone (minkfoder)

Figur B

Kortudsnit med planlægningszone omkring HMFC.