

Tilsynsrapport i forbindelse med klage over åbne luger på gyllebeholder:

Adresse:	Østerbækvej 2a, 6893 Hemmet
CVR:	38537725
Type:	Plantebrug der modtager husdyrgødning
Tilsyn:	Gødningstilsyn – d. 30-04-2025

Ved besigtigelse 30-04-2025:

- Luger er åbne og kan ikke lukkes ordentlig før der er foretaget reparation af luger og bånd til at lukke luger med.
- Gylleholder vurderes til at være tømt for flydende gylle. Der er bundfald i gyllebeholderen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Luger i teltoverdækning skal repareres.**
 - Indskærpelse gives med grundlag i landzonetilladelse: "Tilladelse til etablering af gyllebeholder i det åbne land på Østerbækvej 1a, 6893 Hemmet" fra 23-11-2020, vilkår nr. 3.

Opsummering af håndhævelser

30-04-2025	Indskærpelse, Miljø	Luger i teltoverdækning skal repareres.
------------	---------------------	---

Kommentarer

Beholdere	
Gyllebeholder	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholderen skal have fast overdækning i form af teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. - Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. - Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der inden to hverdage efter skadens opståen indgås aftale om reparation. Kommunen underrettes straks herom. - Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb. <u>Ved besigtigelse 30-04-2025:</u> Luger er åbne og kan ikke lukkes ordentlig før der er foretaget reparation af luger og bånd til at lukke luger med. Gylleholder vurderes til at være tømt for flydende gylle. Der er bundfald i gyllebeholderen. <u>Vurdering:</u> Luger skal repareres og holdes lukket, med undtagelse i forbindelse med gylleudbringning.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes. Se beplantningsplan i landzonetilladelse. - Den eksisterende afskærmende beplantning i skel ud mod Østerbækvej og mod nærmeste naboskel skal ligeledes vedligeholdes. <u>Ved besigtigelse 30-04-2025:</u> Der er ikke etableret ny beplantning nord og vest for gyllebeholder. <u>Vurdering:</u> Beplantning skal etableres som beskrevet i vilkår/beplantningsplan.

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.