



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2018

<b>Virksomheds navn/ ejer</b>	TIP Trailer Services Denmark ApS
<b>Adresse</b>	Silvervej 2, Hirtshals
<b>Dato for tilsyn</b>	17.01.2018
<b>Virksomhedstype</b>	A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
<b>CVR-nr.</b>	66293815
<b>Tilsynstype</b>	Prioriteret tilsyn

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplæg mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

### Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser:

<b>17-01-2018</b>	Henstilling	Opbevaring af flydende kemikalier sker uden mulighed for opsamling
<b>17-01-2018</b>	Henstilling	metalskrot henligger på gruslag. Skal opbevares på fast belægning.

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

Se mere omkring jordforurening her: <http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening/Soeg-forurenet-grund>