



Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2017

Virksomheds navn/ ejer	Driftsområde-Frederikshavn i Hjørring
Adresse	Arsenalvej 33, Hjørring
Dato for tilsyn	11.05.2017
Virksomhedstype	A52 Overfladebeh. Lak/farveforbrug <6kg/time
CVR-nr.	16287180
Tilsynstype	Basistilsyn

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplag mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser:

11-05-2017	Henstilling	Der henstilles til at elektronik-skrot opbevares separat fra almindeligt metalskrot, og desuden indendørs, eller i lukket container udendørs.
11-05-2017	Henstilling	Det blev aftalt at de sløjfningspligtige olietanke bliver sløjfet som planlagt og at BBR-oplysningerne derefter tilrettes.

Ejendommen er helt/delvis kortlagt på vidensniveau 2, dvs. der er konstateret en konkret forurening. Muligheden for at meddele påbud i forhold til den konkrete forurening vurderes af Kommunen. Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på yderligere jordforurening.

Se mere omkring jordforurening her: <http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening/Soeg-forurenet-grund>