



Nørregades Auto v/Frede Sørensen
Nørregade 32
6823 Ansager

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

7994 6800

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk

Tilsynsrapport

11-06-2020

Virksomhed	Nørregades Auto v/Frede Sørensen
Adresse	Nørregade 32, 6823 Ansager
CVR nr.	34409382
Dato for tilsyn	3. juni 2020
Fra virksomheden deltog	Frede Sørensen
Tilsynet udført af	Anne Marie Thomsen, Erhvervscenteret og Marius Otfried Gronenberg, Naturcenteret, Varde Kommune

Anne Marie Thomsen

Direkte tlf.: 7994 7459

vardekommune@varde.dk

Journalnr.: 83890/20

Sagsnr.: 20/1423

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

Spildolietank

Frede oplyste ved tilsynet, at han har udfordringer med at få fald nok ned til en spildolietank, da han ikke ønsker at pumpe spildolien.

Han foreslog, at han kunne lægge nedenstående olietank ned i smøregraven, svejse hullerne til og montere et sugesystem (2" Camlock kobling type B), som er påkrævet af tømningssfirmaet (Avista Oil). Derudover skulle tanken hæves over gulvet.



Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde



03-06-2020



Journalnr.: 83890/20
Sagsnr.: 20/1423
Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 2 / 4

Ifølge §12, stk. 2 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal opbevaring af spildolie finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb.

Varde Kommune vurderer ikke, at en liggende olietank er en egnet beholder.

Der findes på markedet dobbeltvæggede tanke til spildolie, som ikke er specielt høje. Se eksempel her: <https://www.scandic-oil.dk/shop/spildolietank-1500-liter-2321p.html> eller <http://elokal.dk/Shop/Product/?shopid=908&product=162025>

Nørregades Auto skal inden den **24. august 2020** have indsendt et nyt forslag til opbevaring af spildolie.

Udbedring af belægning

Hullet i belægningen i smøregraven skal udbedres.

Afløb i smøregrav

Afløbet i smøregraven går via olieudskiller til det offentlige kloaksystem.

Afløbet skal være afproppet og proppen må kun fjernes ved gulvvask og ved afledning af regnvand eller sne, som drypper af fra bilerne.

Baggrund for tilsynet Autoværkstedsbekendtgørelsen

Tilsynstype Opfølgende

Ved tilsynet er Opbevaring af spildolie



03-06-2020

følgende gennemgået

Resultaterne af egenkontrollen

Virksomheden har ikke krav om egenkontrol

Konstateret jordforurening

Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.

Risikoscore

XX

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 1 timer.

Journalnr.: 83890/20

Sagsnr.: 20/1423

Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 3 / 4

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 908 af 30. august 2019.
- Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen

Ingeniør

E amot@varde.dk



**Varde
Kommune**

03-06-2020

Journalnr.: 83890/20

Sagsnr.: 20/1423

Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 4 / 4