

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Attenagrevej 18, 6950 Ringkøbing
CVR:	36575859
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 24-06-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesiloer, mod syd: Afløb har ikke været frit, så restvand er løbet over vulsten.
 - **Afløb skal holdes frit, så restvand ledes til opsamlingsbeholder.**
- Ensilagesaft/restvand: Opsamlingsbeholderen er ikke stor nok/dimensioneret i forhold til byggeblad om udsprinkling.
- Udsprinkling af restvand: På markareal/læhegn/skov ses, at restvandet ikke er udsprinklet på et tilstrækkeligt stort areal: Restvand er afstrømmet ned over markareal.
- Udløb af tagvand i eng syd for ungdyrstalden. Fra et af rørene ses lammehaler i vandet, hvilket er tegn på, at der kommer organisk stof/materiale med vandet.
- Gylle på græsmarker er udlagt med slæbeskær/Bomech-bom. Gyllen er ikke forsuret.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der må ikke udledes forurenede vand til eng/mose.**
 - Fejlkobling skal findes og frakobles.
- **Restvand/ensilagesaft: Der skal etableres tilstrækkelig opsamlingsbeholder/ bufferkapacitet.** Anvisningerne i "Landbrugets Byggeblade: Udsprinkling af ensilagesaft og restvand (arkiv nr. 103.09-05) skal følges. Opsamlingsbrønden bør have en bufferkapacitet der svarer til ca. en halv måneds nedbør:
 - **Med nuværende størrelse på ensilagesiloer + forplads (ca. 5.000 m²) skal der minimum være 165 m³ opsamlingsvolumen.**
- **Vand fra ensilageplads/silo skal udsprinkles på et areal, der minimum skal være på størrelse med opsamlingsarealet.**

- Indskærpelser omkring håndtering af restvand gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 931 af 16. juli 2024) § 10 stk. 8
- **Udbringning af flydende husdyrgødning på arealer med græs (bortset fra arealer med frøgræs) skal ske med en teknik, der reducerer ammoniakemissionen: Enten ved nedfældning eller ved forsuring inden eller i forbindelse med udbringningen.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 931 af 16. juli 2024) § 6 stk. 3 og § 7.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
24-06-2025	Indskærpelse, Miljø	Udløb i eng/mose: Der må ikke udledes forurennet vand.
24-06-2025	Indskærpelse, Miljø	Restvand: Der skal etableres større opsamlingsbeholder.
24-06-2025	Indskærpelse, Miljø	Restvand skal udsprinkles på et større område.
24-06-2025	Indskærpelse, Miljø	Gylle skal nedfældes i græsmarker (eller forsures).

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 4
Godkendelsesdato	01-07-2024
Udnyttelse af godkendelse	§16 miljøgodkendelse fra 2022 er udnyttet med de ændringer, der fremgår i tillæg nr. 1 fra juli 2024: - Udnyttet i eksisterende bygninger samt i tidligere foderlade. - Ny stald: Er etableret i 2024. - Ny plads til kalvehytter: Er ved tilsynet under etablering, men med en anden placering end ansøgt *se mere under "produktionsareal" - Ny ensilagesilo: Forventes etableret i sommeren 2025. - Ny 3.000 m3 gyllebeholder: Er etableret. 2018: Anmeldelse af "Etablering af 4.000 m3 beholder til restvand": Er ikke etableret inden for fristen. Tilladelsen er bortfaldet.
Staldtype	- Tidligere silohus: Dybstrøelsesareal. - Mellembygning mellem tidligere silohus og gl.stald/ungdyrstald: Dybstrøelsesareal. - Gl. stald (ungdyrstald): Sengestald med spalter. - Gl. kalvestald: Dybstrøelsesareal: Stalden fremgår ikke af ejendommens miljøgodkendelse + tillæg: Dybstrøelsesareal skal tages ud af drift. - Stald 2007: Sengestald med spalter + areal med dybstrøelse. - o I den nordligste halvdel er der ved at blive indsat skrabe anlæg i gyllekanal. - Ny stald 2024: Dybstrøelsesareal + sengestald med fast, drænet gulv. - Kalveplads under etablering, dog med en anden placering end godkendt.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabe anlæg - gulv	Skrabning af staldgulve: Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Teltoverdækning på Gyllebeholder 4 (5.000 m3): - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning. Luger er lukket. Der er i 2024 meddelt accept af teltoverdækning på 5.000 m3 gyllebeholder ved Attenagrevej 18 og 4.750 m3 gyllebeholder på Ølstrupvej 10A.

	- Der er krav om teltoverdækning af ny gyllebeholder på Ølstrupvej 10A, hvis der opbevares biogasgylle/svinegylle i tanken
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Der er etableret en møddingsplads syd for ny stald 2024. Dybstrøelse/kompost opbevares i markstak.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring stuehus, eksisterende gylletank og plansiloer skal bevares, og beplantningen skal vedligeholdes. <u>Gyllebeholder på Ølstrupvej 10A:</u> - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkomende efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes. <u>Vurdering:</u> Beplantning er etableret.
Miljøteknologi - frivilligt	Teltoverdækning på 4.750 m3 gyllebeholder på Ølstrupvej 10A.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Gl. stald	Ja	1.688	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
1	Gl. stald, mellembyg	Ja	130	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
2	Kalvestald	Ja	476	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Stald 2007	Ja	315	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
3	Stald 2007	Ja	4.325	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
4	Ny stald 2024	Ja	450	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
4	Ny stald 2024	Ja	3.000	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
5	Kalvehytter	Nej	100	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 17-06-2025:</u> Malkekvægsbesætning: 700 køer, 585 kvier og 15 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab 2023/2024:</u> - Stor race: 9 årskøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 3 kvier (6 mdr.-kælvning), 413 slagtekalve (37-63 kg.) og 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - Jersey: 634 årskøer, 133 kvier (0-6 mdr.), 388 kvier (6 mdr.-kælvning), 4 slagtekalve (25-66,7 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	<u>Nyt staldanlæg:</u> Sengestald med fast drænet gulv samt dybstrøelsesareal er etableret. <u>Kalveplads:</u> Kalveplads under etablering ved tilsyn, dog med en anden placering end miljøgodkendt. Der er ved at blive etableret 10 rum á 4x4 meter nord for silohus i øst-vestlig retning. - I forbindelse med tilsynet er der af Ringkøbing-Skjern Kommune lavet en scenarie-beregning af skema nr. 243060 (Ny plads til kalvehytter er flyttet (100 m2 produktionsareal)) <u>Beregningsen viser følgende betydning i forhold til natur:</u> - N-deposition reduceres med 100 g til engen nord for anlægget.

	- N-depositionen øges med 100 g på naturområdet vest for anlægget. <u>Vurdering:</u> Ændringen vurderes ikke at give anledning til ændringer i naturtilstanden. Vær opmærksom på, at der maksimalt må anvendes 100 m² produktionsareal. Gl. kalvestald: Dybstrøelsesareal: Stalden fremgår ikke af ejendommens miljøgodkendelse + tillæg: Dybstrøelsesareal skal tages ud af drift.
--	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Udendørs ensilagesiloer: - Afløb mod nord: til brønd, der er koblet sammen med nyere opsamlingsbeholder. - Mod øst: Der er etableret afløb samt vulst. - Mod syd: Der er etableret afløb samt vulst: Afløb har ikke været frit, så restvand er løbet over vulsten. <u>Vurdering:</u> Afløb skal holdes frit, så restvand ledes til opsamlingsbeholder. I forbindelse med udvidelse af ensilagesilo/-plads i 2021 er der etableret en opsamlingsbeholder, der ifølge ejer er ca. 40 m³. Der er etableret udsprinklingsanlæg fra opsamlingsbeholderen. Eksisterende ensilagesiloer + forplads: Opmålt via ortofoto til ca. 5.000 m²: Ifølge Landbruget byggeblad "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" kræver 5.000 m² ensilageplads en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på ca. 165 m³. <u>Vurdering:</u> Når restvand udsprinkles, skal anvisningerne i Landbruget byggeblad "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" følges: Der skal etableres tilstrækkelig bufferkapacitet. Med den nuværende størrelse på ensilagesiloer + forplads skal der etableres minimum 165 m³ opsamlingsbeholder. Ved udvidelse af ensilageplads skal kapaciteten udvides yderligere (mere end 165 m³).
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er etableret ny møddingsplads syd for ny stald: Afløb til fortank.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalveplads under etablering ved tilsyn, dog med en anden placering end godkendt. - Der er ved at blive etableret 10 rum á 4x4 meter lige nord for silohus i øst-vestlig retning. Vær opmærksom på, at der maksimalt må anvendes 100 m² produktionsareal. Pladsen får afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til ny gyllebeholder.

Drivgang til malkestald	Areal mellem stalde anvendes til klovbeskæring. Arealet er ikke produktionsareal.
-------------------------	---

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2006	2.505	6.262	2.505	
Ensilageplansilo	01-01-2011	2.500	4.500	0	
Ensilageplansilo	01-08-2021	2.500	5.400	0	
Vaskeplads	01-01-2011	90	1		
Fast mødding	01-07-2024	286	300		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse er placeret 2 steder i markstak: Nordøst for Attenagrevej 13 og nord for Herningvej 139. Markstakkene er overdækket med plastik. Vær opmærksom på, at oplag højst må være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.	2

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	07-09-2021	5	390	1.500	Flydelag Beholderkontrol udført den 07-09-2021.
Gyllebeholder	01-01-1995	07-09-2021	5	390	1.500	Flydelag Beholder kontrolleret 07-09-2021
Gyllebeholder	01-01-2005	07-09-2021	5	594	3.000	Flydelag Beholder kontrolleret 07-09-2021.
Gyllebeholder	01-08-2009	16-10-2019	10	1.092	5.400	Teltdug Beholder kontrolleret 16-10-2019.
Gyllebeholder	01-11-2024		10	754	3.000	Flydelag
Gyllekanaler	01-01-1991			0	432	
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1991			0	20	
Fortank t. gyllebeh.	01-07-2009			0	50	Fast låg
Fortank v stald	01-12-2024			32	99	Fast låg
Anden opsamlingsbeh.	01-08-2021		10	10	50	Fast låg Restvand fra ensilagesiloer

Beholdere	
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles via vandingsmaskine, der kører på markvej syd for ensilagesiloer. På markareal/læhegn/skov kan det ses, at restvandet ikke er udsprinklet på et tilstrækkeligt stort areal: Restvand er afstrømmet ned over markareal. <u>Vurdering:</u> Restvand skal udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal: Minimum på samme størrelse som opsamlingsarealet. Det skal sikres, at - Vandingsmaskinens dyse roterer. - Vandingsmaskinen flytter placering, så restvand udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal. <u>Fra miljøgodkendelse:</u> Fra eksisterende og den nye ensilageplads vil overfladevandet blive opsamlet og udsprinklet på marken syd for pladsen. Anlægget skal dimensioneres og etableres i henhold til landbrugets byggeblad.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylle-opbevaringskapacitet.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold ved de 3 gyllebeholdere, der ligger mindre en 100 meter fra Ølstrup Bæk.
Alarm på gyllebeholder	Krav om alarm på 2 stk. 1.500 m³ og 1 stk. 3.000 m³ gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er alarmer på de 3 gyllebeholdere, der ligger mindre end 100 fra vandløb.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.500 m³. fra 1986 - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Alarm: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.500 m³. fra 1995 - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Dykket indløb: Ikke set ved tilsyn. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.000 m³. fra 2005 - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Dykket indløb: Ikke set ved tilsyn. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 5.000 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 5	Ølstrupvej 10A: Gyllebeholder på 4.751 m³ etableret i 2021. - Teltoverdækning.

Gyllebeholder 6	Vesterbækvej 3: Gyllebeholder på 1.000 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle på græsmarker er udlagt med slæbeskær/Bomech-bom. Gyllen er ikke forsuret. <u>Vurdering:</u> Gylle på græsmark skal som udgangspunkt nedfældes. - Hvis gylle udlægges med en slæbeskærsbom skal gyllen forsures inden udbringning (i gyllebeholder) eller i forbindelse med udbringning. <u>Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen §7:</u> Stk. 2. Ved forsuring af flydende husdyrgødning i forbindelse med udbringning skal der tilsættes følgende mængder 96 pct.-svovlsyre eller en tilsvarende mængde svovlsyre baseret på svovlsyrens koncentration: 1) 3,0 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra kvæg. 2) 2,9 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra svin. 3) 11,0 kg pr. ton afgasset husdyrgødning fra alle dyretyper og pr. ton uafgasset husdyrgødning fra andre dyretyper end nævnt under nr. 1 og 2. Stk. 3. Ved forsuring af husdyrgødning i opbevaringsanlægget i perioden fra 1. september indtil 1. april skal udbringningen fra det pågældende anlæg være tilendebragt inden 4 uger fra forsuringen. Der skal ved forsuring i opbevaringsanlægget tilsættes følgende mængder 96 pct.-svovlsyre eller en tilsvarende mængde svovlsyre baseret på svovlsyrens koncentration: 1) 4,4 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra kvæg. 2) 5,7 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra svin. 3) 14,0 kg pr. ton afgasset husdyrgødning fra alle dyretyper og pr. ton uafgasset husdyrgødning fra andre dyretyper end nævnt under nr. 1 og 2. <u>Vær opmærksom på dokumentationskrav:</u> Stk. 8: Dokumentation for forsuring i forbindelse med udbringning i form af kvittering for indkøb af den tilstrækkelige mængde syre. 3) Dokumentation for forsuring i opbevaringsanlægget i form af kvittering for indkøb af den tilstrækkelige mængde syre samt en forsuringsattest for hver af de foretagne forsuringer, der indeholder de oplysninger, der fremgår af bilag 1.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Ølstrupvej 47		2.000
Afgive til opbevaring	Ølstrupvej 10A		4.750

Afgive til opbevaring	Vesterbækvej 3B		1.000
-----------------------	-----------------	--	-------

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2002	125343	Tank	01-5023	2003	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2042
		Tank		1989	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		31-12-2029

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	- Dieseltank fra 2002 står på fast bund. - Nedgravet olietank ved stuehus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåseligt rum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand i silohus med afløb til opsamling.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Attenagrevej 18</u> Markvandingstilladelse, grundvand: 3 boringer (DGU nr. 83.1221, 83.1510 og 83.1352), samlet: 144.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2031. - Boringer ikke set ved tilsynet. <u>Skovbrynet 000 (ved nr. 18):</u> Markvandingstilladelse, grundvand: 1 boring (DGU nr. 83.1505): 14.000 m³/år. Tilladelsen er bortfaldet 09-12-2024. - Der er ansøgt om fornyelse af tilladelsen. - Boring er ikke set ved tilsynet. <u>Ølstrupvej 00 (Mosdalvej 2):</u> Markvandingstilladelse, grundvand: 1 boring (DGU nr. 83.2314): 41.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Ølstrupvej 47:</u> Markvandingstilladelse, grundvand: 1 boring (DGU nr. 83.2597): 105.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Zone rundt om boring: Ok. - Overdækket: Nej. Der er støbt et areal omkring boringen. <u>Vesterbækvej 3B:</u> Markvandingstilladelse, grundvand: 1 boring (DGU nr. 83.1127): 39.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2037. - Boring ikke set ved tilsynet.

Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads ved fortank mellem kostalde: Beton med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud eng/mose syd for ungdyrstald. Ved tilsynet blev flere udløb af tagvand set i eng syd for ungdyrstalden. Fra et af rørene ses lammehaler i vandet, hvilket er tegn på, at der kommer organisk stof/materiale med vandet. <u>Vurdering:</u> Fejlkobling skal findes og frakobles: Der må ikke ledes forurennet vand til eng/vandløb. Der er i forbindelse med byggetilladelse til nybyggeri stillet vilkår om håndtering af tagvandet. Der er ved tilsynet endnu ikke etableret regnvandsbassin/forsinkelsesbassin til tagvand fra ny stald.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Forsinkelsesbassin er ikke etableret. <u>Vurdering:</u> Regnvandsbassinet skal etableres.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	- Landbrugsplast sorteres for sig. - Øvrigt affald køres delvist på genbrugsplads.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved 5.000 m3 gyllebeholder, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	24-06-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,27

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.