

Prioriteret tilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Ogstrupgårdsvej 11	8530	Hjortshøj
Ejer af dyrehold	Lene Mejnertsen		
Mobil nr.	3011 9104	Telefonnr.	3011 9104
CVR- nr.	27720870	P-nr.	
CHR- nr.			

Godkendelsestype	§ 16B tilladelse	Godkendelsesdato	
Bedriftstype	H16bu		
Samkøring			

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med:

- Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om at møddingspladsen skal repareres og overdækkes, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Lene Mejnertsen var ikke tilsted.

Tilsynsdato	14. april 2026	Tilsynsførende	Clara M. Lycke
--------------------	----------------	-----------------------	----------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
14-04-2026	Indskærpe- ser	Møddingens bund er utæt	Meddelt	
14-04-2026	Indskærpe- ser	Møddingen var ikke overdækket	Meddelt	
02-05-2023	Indskærpe- ser	bunden af møddingsplads var ikke tæt	Andre for- hold	

Opbevaringsanlæg

Gylle- og ajlebeholdere

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol- dato	Kontrol- interval	Bemærkninger
Ajlebeholder	01-07- 1970	1	30	Fast låg			

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Møddingsplads	01-06-1970	100	150

Møddingsplads

Overdækning af mødding	Ikke overdækket.
Tilstand af møddingsplads	Bunden var utæt og med revner. Møddingsbund skal repareres eller der skal findes en anden løsning til opbevaring af husdyrgødning.
Sidebegrænsning af møddings- plads	ok
Afløb fra møddingsplads	Ok. Løber til ajlebeholder.
Tag- og overfladevand, mød- dingsplads	ok

Opbevaringskapacitet

Fast husdyrgødning	3,60
Flydende husdyrgødning	14,72

Generelle bemærkninger

Møddingen	Møddingspladsen skal repareres hvis den skal anvendes som møddings- plads.

Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">– Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende– Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år
----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Hvordan husdyrgødning oplagres - Dyreholdets størrelse - Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		3,33