

Returadresse:
Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

CM Lakering og Skilte ApS
Birkmosevej 34
6950 Ringkøbing



Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
20. december 2021
Sagsnummer
21-024475

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Birkmosevej 34, 6950 Ringkøbing
Virksomhed:	CM Lakering og Skilte ApS
Cvr.nr.:	39820234
Type:	A203 Virksomheden sliber, spartler, pudser, overfladebehandler og polerer personbiler og varebiler, samt udfører industriel lakering.
Miljøtilsyn:	25. november 2021 kl. 11.00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Egenkontrol

- I forbindelse med tilsynet modtog jeg en VOC opgørelse over maling og lak for 2020 og 2021 ÅTD. Efter gennemgang af oplysningerne fremgik det, at forbrug af VOC i 2020 var 2.716 kg og i



2021 ÅTD 2.200 kg. Af opgørelserne fremgik, at VOC/opløsningsmidler primært stammer fra forbrug af fortynder. I har efterfølgende oplyst, at der er mange farveskift i forbindelse med industriel lakering/lakering af skilte og bogstaver, og at det medfører større forbrug af fortynder. I oplyste også, at der udelukkende anvendes vandbaseret lak til autolakering og der max. anvendes 200 kg fortynder om året til autolakering. Resten af forbruget af fortynder er til industriel lakering. Desuden forventes forbruget af lak og fortynder at falde pga. nedgang i aktivitetsniveauet. På baggrund af oplysningerne er det min vurdering, at virksomheden ikke er omfattet af krav i VOC bekendtgørelsen på nuværende tidspunkt, da industriel lakering er omfattet af pkt. 8 "Anden overfladebehandling, herunder af metal, plast, tekstil, stof, film og papir" i VOC-bekendtgørelsen. Denne aktivitet er først omfattet af VOC bekendtgørelsen, når forbrug af opløsningsmidler/VOC er over 5 t om året.

Der er i øvrigt ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

Øvrige bemærkninger

- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj
 - Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen
 - Affaldshåndtering
 - Spildevandshåndtering

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest mandag d. 10. januar 2022.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 2.167,05 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 433,41 kr., og jeg har brugt 5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	24/11-2021	1,5
Fysisk miljøtilsyn	25/11-2021	0,5
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	25/11, 26/11, 1/12, 20/12-2021	3

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen
Civilingeniør

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).