

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	5. maj 2025	
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn og styrket affaldstilsyn	
<b>CVR-nummer</b>	30517628	
<b>P-nummer</b>	1015340815	
<b>Virksomhed</b>	CG Jensen A/S	
<b>Adresse</b>	Gammel Silkeborgvej 7f	
<b>Postnummer og by</b>	8462 Harlev J.	
<b>Telefon</b>	40203312	
<b>e-mail</b>	jea@cgjensen.dk	
<b>Kontaktperson</b>	Jørn Asmussen	
<b>Virksomhedstype</b>	A53	Maskinværksteder med et areal på 100 - 1.000 m <sup>2</sup>
<b>Opstartsdato</b>	2017	
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>		
<b>Virksomheden</b>	Jørn Asmussen	
<b>Aarhus Kommune</b>	Lotte Breinholm Andersen og Helle Munch Sørensen	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## LOVGRUNDLAG

### Regulering

- Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 42 giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Affaldstilsynsbekendtgørelsen<sup>3</sup>
- Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, affaldsaktørbekendtgørelsen<sup>5</sup> og Aarhus Kommunes forskrift for opbevaring af affald, olie og kemikalier: [forskrift-om-opbevaring-af-olier-og-kemikalier.pdf \(aarhus.dk\)](#)
- Jordforureningsloven<sup>6</sup>

### Gebyr

Det udførte tilsyn er et kombineret miljøtilsyn og styrket affaldstilsyn. Affaldstilsynet udføres på baggrund af nye regler. De nye regler betyder bl.a., at der skal udarbejdes to særskilte fakturaer for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selvom de er udført samtidigt. Der opkræves brugerbetaling for selve tilsynet og for den tid, der bruges på kontoret med bl.a. forberedelse af tilsynet og afrapportering. I modtager to fakturaer efter den 1. november. Reglerne fastlægger, at affaldstilsynet skal være 100 % brugerfinansieret. Det betyder, at det samlede beløb kan blive lidt større, end beløbet for tidligere miljøtilsyn.

- Opkrævning af brugerbetaling for miljøtilsynet sker i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>7</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for affaldstilsynet sker i henhold til reglerne i affaldstilsynsbekendtgørelsen.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 af lov om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

<sup>6</sup> Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 bekendtgørelse af lov om forurennet jord

<sup>7</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

## BEMÆRKNINGER VED TILSYNET

### 1. Jordforurening

Ved tilsynet blev en mindre jordforurening ved vaskepladsen konstateret. Virksomheden oplyste, at de vil få foretaget en oprensning.

Når den forurenede jord er fjernet, skal det dokumenteres, at der ikke er efterladt forurening i udgravningen. Dette gøres ved repræsentative prøver, som udgøres af minimum én blandeprøve bestående af fem stik.

Den opgravede jord skal bortskaffes til en godkendt modtager. Jordflytningen anmeldes via [www.flytjord.dk](http://www.flytjord.dk).

Dokumentation for ovenstående sendes til undertegnede senest den 15. juli 2025.

### 2. Opbevaring af farligt affald og kemi/produkter

Ved tilsynet blev farligt affald opbevaret udendørs på bar jord og diverse kemi/produkter blev opbevaret i en container uden opsamling i gulvet eller spildbakker.

Opbevaring og håndtering skal ske uden risiko for spild til omgivelserne, og så spild kan holdes indenfor et afgrænset område. Området (fx spildbakke) skal kunne rumme indholdet af den største beholder.

Virksomheden oplyste, at de vil etablere en betonbelægning i forlængelse af vaskepladsen, hvorpå en stor spildbakke med rist placeres. Der laves overdækning over arealet.

Dokumentation for korrekt opbevaring skal sendes til undertegnede senest den 15. juli 2025.


### 3. Olieudskiller

Olieudskiller og sandfang er ikke tilmeldt en tømningssordning. Virksomheden har oplyst, at der ikke er olie at tømme af udskilleren og anmodet om at undgå den lovpligtige årlige tømning/kontrol og i stedet selv kontakte tømningssfirmaet, når alarmen i udskilleren går.

Der benyttes hedvandsrensere og nogle gange affedtende vaskemiddel. Denne brug kræver, at der er koalescensfilter i olieudskilleren, hvilket der ikke er. Dette kan være grunden til, at der ikke er olie i olieudskilleren. Vaskepladsen med den nuværende olieudskiller må benyttes til vask uden hedt vand / højtryk og affedtende midler.

### 4. Vaskemidler

Virksomheden skal være opmærksom på, at vaskemidler ikke må indeholde A- og B-stoffer. Hvis produkterne er miljømærkede med Svanen eller Blomsten, opfyldes dette krav.



Oversigtsfoto 2024, matr. 4ah og 4z

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	CG Jensen A/S er en entreprenørvirksomhed, der udfører en lang række anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Der foretages service og vedligehold på materiel og maskiner. På adressen er desuden et stort udendørs oplagsareal til diverse materialer.
Produktionsareal:	Maskinhal på ca. 230 m <sup>2</sup>
Driftstid	Hverdage: kl. 7.00-16.00, engang imellem til kl. 18.00 Weekender: sjældent
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget to personer.

### BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2019 og 2022

Nr.	Bemærkning i 2019/2022	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2025
1	Opbevaring af malingaffald udendørs	Der blev efter tilsynet fremsendt foto af opbevaring indendørs. Ved tilsynet i 2025 blev der opbevaret andet farligt affald udendørs på bar jord. Se bemærkning 2, s. 3.
2	Udendørs vaskeplads på 100 m <sup>2</sup> uoverdækket	Der blev efter tilsynet i 2019 fremsendt foto af kloakspærre. Ved opfølgende tilsyn i 2022 lå denne dog ikke over afløbet, og gummilisten var utæt, hvilket derefter blev udbedret. Ved tilsynet i 2025 lå kloakspærren over afløbet. Det ses af luftfotos fra 2023 og 2024, at kloakspærren lå over afløbet. Virksomheden oplyste, at de bruger vaskepladsen sjældent – et par gange om måneden, og at de altid lægger kloakspærren på plads efter brug af vaskepladsen.

### RÅVARER

Råvarer	Opbevaring
Malerverer	Mindre beholdere i værkstedet
Forskellige vaskemidler	Dunke i container uden opsamling
Sprinklervæske	Dunke i container uden opsamling
Bemærkning	Opbevaringen i containeren er ikke i overensstemmelse med Forskrift for opbevaring af kemikalier og affald, der blev udleveret ved tilsynet. Produkterne kan fortsat opbevares i containeren, hvis de fx placeres over en spildbakke.

### Olietanke


Der findes ingen olietanke på virksomheden.

## STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vask med højtryksrensere	På udendørs vaskeplads
Til og frakørsel	Foregår næsten udelukkende i dagtimerne men kan i enkelte tilfælde også forekomme i aften- og natperioden
Kompressor	Indendørs på loft
Bemærkninger	Nærmeste bolig er beliggende umiddelbart vest for virksomheden. Kommunen har ikke modtaget klager over støj.

## LUFT OG LUGT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Svejserøg	Afkast ført to meter over tag.
Bemærkninger	<p>Det er oplyst ved tidligere tilsyn, at malearbejde foretages i begrænset omfang med malerulle på udendørs presenning for spildopsamling.</p>  <p><i>Afkast til svejserøg</i></p>

### Opvarmning

Virksomheden opvarmes med et jordvarmeanlæg med elvarme som nødanlæg.


### VOC

Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.



## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renses-anlæg	Viby
Kloakopland	Separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	16. marts 2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskemidler skal være uden A- og B-stoffer (vil-kår 6)	Det er uvist, om de anvendte vaskemidler indeholder A- og B-stoffer, som er uønskede i afløbssystemet og miljøet. Ved tilsynet blev dette drøftet, og virksomheden blev orienteret om, at hvis der anvendes miljømærkede produkter med Svanen eller Blomsten, opfyldes kravet. Desuden er miljømærkede produkter uden PFAS.
Vaskeplads til vask af maskiner	<p>Vaskepladsen benyttes til vask af maskiner med højtryksrensere. Vaskepladsen er udendørs, uoverdækket og ca. 100 m<sup>2</sup>. Tilslutningstilladelsen blev meddelt under den forudsætning, at den skulle være overdækket.</p> <p>Virksomheden lavede efter tilsynet i 2019 en kloakspærre. Det er ved tidligere tilsyn oplyst, at denne løsning kun kan accepteres, hvis kloakspærren altid ligger over afløbet, når vaskepladsen ikke er i brug, og at det sikres, at gummilisten altid er intakt. Dette var ikke tilfældet ved tilsynet i 2022. Ved tilsynet i 2025 lå kloakspærren over afløbet. På luftfotos fra 2023 og 2024 lå kloakspærren over afløbet. Virksomheden oplyste, at de bruger vaskepladsen sjældent – et par gange om måneden, og at de altid lægger kloakspærren på plads efter brug af vaskepladsen.</p>
	 <p><i>Kloakspærre</i></p>
Afløb	Der er ingen gulv afløb i værkstedet.

## PFAS

Ved tilsynet blev virksomheden orienteret om PFAS og opfordret til at kontakte leverandører af produkter, bl.a. vaskemidler, som kan oplyse, om produkterne indeholder PFAS.

PFAS anvendes bredt i industrien i bl.a. rengøringsmidler, smøremidler, rørføringer, plastik, elektronik, maling, tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid. PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. Dette betyder, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø.

Der er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedens tilslutningstiladelse. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille yderligere vilkår til udledningen. Virksomheden opfordres til at erstatte PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder PFAS.

I kan læse mere om PFAS i dette materiale fra Miljøstyrelsen: [PFAS](#)

## Udskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Kl. II, 15 L/s, flydelukke
Sandfang	3.000 L
Bemærkninger	Olieudskillere og sandfang er ikke tilmeldt en tømningsskema. Det er et krav i Aarhus Kommunes Affaldsregulativ, at olieudskilleren skal være tilmeldt en tømningsskema og tømmes/kontrolleres min. én gang om året. Virksomheden har oplyst, at der ikke er olie at tømme af. Det er desuden oplyst, at der er alarm på olieudskilleren, og at virksomheden selv vil kontakte renovatøren, når alarmen går. Det er uvist hvilken type alarm, der er monteret. Der benyttes hedtvandsrensere og nogle gange affedtende vaskemiddel. Denne brug kræver, at der er koalescensfilter i olieudskilleren, hvilket sikrer, at oliedråberne vil blive udskilt. Dette er sandsynligvis grunden til, at der ikke er olie i olieudskilleren. Virksomheden kan derfor ikke benytte hedtvands-/højtryksrensere eller affedtningmidler. Koldaffedtningmidler kan under ingen omstændigheder anvendes.

### Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere

I Aarhus Kommune er det Kredsløb der forestår den kommunale tømningsskema-/kontrolordning. De registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskillere. Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskillere, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning.

Er du ikke tilmeldt, kan du tilmelde dig ordningen her: tlf. 77 88 00 11, [farligtaffald@kredslob.dk](mailto:farligtaffald@kredslob.dk).

Ønsker du fritagelse fra den kommunale tømningsskema til at benytte en anden entreprenør, kan du søge om det via dette link:

<https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/affaldstyper/farligt-affald>



## AFFALD

Affaldstype	Opbevaring	Transportør	Modtager
<b>Farligt affald:</b>			
Malingsrester	Beholdere i containere udendørs på plads	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Oliefiltre	Udendørs på bar jord/beton ved bar jord		
Spraydåser			
Blandet flydende	Palletanke		
Elektronik	Bur udendørs på plads uden overdækning		
<b>Ikke-farligt affald:</b>			
Metal	Containere	IC Recycling / Horsens Jern og Metal	I C Recycling / Horsens Jern og Metal
Træ til genanv.		Marius Pedersen / EHJ	Marius Pedersen / EHJ
Beton		Skovl Selv Aabybro / Marius Pedersen	Skovl Selv Aabybro / Marius Pedersen
Asfalt		Marius Pedersen	Marius Pedersen
Plast			
PVC			
Isolering			
Deponiaffald			
<b>Husholdningsliggende affald:</b>			
Mad	Containere i containergård	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Plast			
Metal			
Kartoner			
Papir/pap			
Rest			
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald	<p>Nej.</p> <p>Krav jf. forskrift for opbevaring af affald og kemikalier:  <i>Udendørs opbevaringspladser skal være overdækkede og afskærmet mod nedbør og smeltevand. Opbevaringspladsen skal være sikret mod påkørsel og være aflåst efter arbejdsophør. Opbevaringspladsen skal være indrettet med tæt bund, der er resistent overfor de oplag der opbevares. Opbevaringspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld – dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden.</i></p> <p>Virksomheden oplyste, at de vil forlænge vaskepladsens betonbelægning, etablere overdækning og en stor spildbakke med rist, som alle beholdere, inkl. palletanke, kan stå på.</p> <p>Elektronikskrot skal opbevares under overdækning. Dette vil ligeledes blive flyttet til den nye opbevaringsplads.</p>		
Bemærkninger	Malingsrester var samlet i affaldsbeholdere udendørs. Virksomheden oplyste, at der var blevet ryddet op i maling, og at afhentning var bestilt.		



Tønder med og uden indhold - spraydåser, oliefiltre, olieaffald



Malingsrester



Elektronik




Træ



Beton, asfalt, PVC



Isolering, plast, deponi



Husholdningslignende affald



## Styrket affaldstilsyn

I henhold til nye regler om affaldstilsyn skal kommunen foretage en særskilt indberetning til Miljøstyrelsen med oplysninger om, hvilke typer affald virksomheden sorterer, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med kravene.

På baggrund af virksomhedens data, indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) af affaldsmodtagerne, og affaldssorteringen konstateret ved tilsynet, vurderes der at være overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

Virksomheden foretager sortering af alle forekommende fraktioner og lever dermed op til kravene om affaldssortering.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Stand af belægninger	Belægninger i værkstedet og på vaskepladsen vurderes at være intakte.
Spild på belægninger	Ved tilsynet var der spild på vaskepladsen, som strakte sig ud ved siden af vaskepladsen.
Udendørs oplag af farligt affald og råvarer	Der blev ved tilsynet oplagret farligt affald udendørs på bar jord. Se bemærkning 2. s. 3.
Jordforurening	Der blev konstateret jordforurening ved vaskepladsen. Virksomheden oplyste, at de vil få fjernet den forurenede jord. Se bemærkning 1, s. 3.

## BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Planforhold	Virksomheden er i kommuneplanen udlagt til erhvervsområde - 340111ER. Området er omfattet af lokalplan 12 "Erhvervsområde lang Silkeborgvej i Harlev – Framlev".
Følsomme brugerområder	Boligområde udlagt i lokalplan og kommuneplan er beliggende mindre end 200 m fra virksomheden på den anden side af Lille-ringvej.
Overfladerecipienter	Nærmeste overfladerecipient – sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 – er beliggende mindre end 200 m fra virksomheden.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til flere vandværker.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Helle Munch Sørensen  
Miljøsagsbehandler, industri  
Tlf.: 23 83 41 12  
E-mail: [hemus@aarhus.dk](mailto:hemus@aarhus.dk)

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 9. maj 2025