



# Rapport for miljøtilsyn hos Støvringvej 3, 9530 Støvring

## Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	10-10-2017		
<b>Ejer Adresse</b>	Lars Christian Nielsen Støvringvej 3, 9530 Støvring		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>	98384570	<b>CHR nr.</b>	30525
<b>Mobiltelefon</b>	22175570	<b>CVR nr.</b>	74886418
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1002443106
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilladte dyreenheder</b>	45,71 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
<b>Registrerede dyreenheder</b>	33,70

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.600	45,71	02-11-2005	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.300	32,11	647,55	0,00
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,25	0,00	32,61
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	1	0,34	0,00	7,68

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Ca. 1500 slagtesvin om året, samt 3 ammekøer og 1 hest. Dyreholdet vurderes at ligge inden for det tilladte.
Dokumentation for dyreholdet	GHI

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Mødding splads	01-06-1970	0	80		Bruges næsten ikke - kun til kaningødning og evt. lidt heste gødning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen vurderes at være tæt, men anvendes ikke til fast møg.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur på fire sider.
Møddingsplads, afløb	OK. Til ajletank
Møddingsplads, overdækning	OK. Der lå noget overdækket møg, der var overdækket, samt noget gammelt halm på møddingspladsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	OK
Ensilage, sidebegrænsning	Ingen ensilage

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækning stype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1936		0	90		Iflg. erinding i GeoEnviron.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ingen gyllebeholder. Underjordisk ajlebeholder som tømmes jævnligt

### Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		0

### Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sker ikke på ejendom
Rengøring af udstyr	Ingen markdrift fra ejendommen
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Nej

### Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen oplag af farligt affald på ejendommen.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ingen klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Under kadaverkappe. Afhentes af Daka

### Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Vil gerne afsætte til biogas, men nærmeste biogasanlæg ønsker ikke at modtage, dag svinegylle er for tynd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energiforbrug/besparelser*	Skifter løbende belysning til LED og har modtaget tilskud til udskiftning af ventilationssystem ved grisene. Derudover har de fået hulmursisoleret stuehuset, hvilket gav en årlig besparelse på ca. 1000 liter olie.
Vandforbrug*	Koblet på offentligt vand. Sparer hvor det er muligt. Bruger vandbesparende vandhaner.
Natur/sø*	Har 16 ha jord til hø og til afgræsning. Har etableret et sø.
Resourcer og genanvendelse*	Begrænset potentiale, da der ikke er større mængder restaffald.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Modtager affaldsprodukter	Nej
Støjklider	Ingen væsentlige støjkilder på tilsynet.
Støvkilder	Ingen væsentlige støvkilder på tilsynet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Øvrige bemærkninger	På tilsynet var der fokus på mulige lugtgener, da der tidligere har været naboer der klagede over lugtgener fra bedriften. På tilsynstidspunktet kunne der dog ikke konstateres øgede lugtgener, og der blev ikke fundet forhold, der kunne give anledning til øgede lugtgener udover det, der må forventes fra en svineproduktion.