

Tilsynsnotat for miljøtilsyn

Holbæk Kommune har den 2. november 2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på BL Støjisolering A/S på Tåstruphøj 40, 4300 Holbæk, CVR nr. 12843836, P-nr. 1000455131.

Virksomheden

Virksomheden producerer og installerer isolering af især maskiner i industrien.

Virksomheden er indrettet med en produktionshal, lager og en kontorafdeling – det hele er bygget sammen og udgør en bygning.

Virksomheden er omfattet af følgende punkt, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen, bilag 1:
A53 Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m².

Baggrunden for tilsynet

Basistilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået.

Hvad er der ført tilsyn med?

Der blev ført tilsyn med virksomhedens indretning, drift, støjforhold, luftemissioner, spildevandsforhold, håndtering af affald og kemikalier, affaldsbortskaffelse, olietanke og egenkontrol.

Følgende forhold blev bemærket ved tilsynet:

Tanke

Ved tilsynet blev det konstateret, at virksomheden opvarmes med gas, og virksomhedens bil tankes udenfor grunden. Ved tilsynet blev det således vurderet, at virksomheden ikke har behov for hverken fyringsolie- eller dieseltanke og der forventes ikke at være tanke på grunden.

Råvarer

Virksomheden anvender mineraluld og stålplader samt små mængder af hjælpekemikalier, der bruges 100 % og efterlader derfor ikke farligt affald.

Affald

Virksomheden har følgende affaldsfraktioner: Brændbart, pap og metal samt dagrenovation.

Affaldsfraktionerne opbevares inden afhentning i containere.

Ved tilsynet blev det vurderet, at der pt. ikke forefindes farligt affald på virksomheden.

Luftemissioner

Ved tilsynet blev det aftalt, at virksomheden ved svejsearbejdspladsen får etableret et punktudsug med filtre og fører afkastet efter forskrifterne over tag.

Holbæk Kommune bemærker, at etablering af afkast skal følge de generelle retningslinjer i Luftvejledningen samt Vejledning af Miljøstyrelsen om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg

Når der er etableret filtre i svejseudsugene, vil filtrene skulle bortskaffes som farligt affald.

Støj

Virksomheden eller kommunen har ikke modtaget klager over støj.

Spildevand

Ved tilsynet blev det vurderet, at produktionen udføres i et tørt miljø, hvorfor der ikke er behov for udskillelse og sandfang.

¹ LBK nr 966 af 23/06/2017 om miljøbeskyttelse

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol

Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser?

Ved tilsynet blev det konstateret, at virksomheden ikke foretager egenkontrol og det blev vurderet, at der ikke var et behov herfor.

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser i forbindelse med tilsynet.

Jordforurening

Virksomheden er beliggende i et områdeklassificeret område.

Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Ved tilsynet blev hele ejendommen ikke undersøgt for jordforurening.

Tilsynsnotat udarbejdet af:

Holbæk Kommune, den 13. marts 2018