

Scanfield ApS (tidligere navn Jordrens Køge ApS)

Junckersvej 10

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Scanfield ApS (tidligere navn Jordrens Køge ApS), Junckersvej 10, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Scanfield ApS (tidligere navn Jordrens Køge ApS)		
Virksomhedens adresse	Junckersvej 10, 4600 Køge		
CVR nummer	34800170		
Virksomhedstype	Bortskaf Ikke-farligt >50t/dg, biologisk beh.		
Dato for tilsynet	23.10.2020		
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
20-11-2020	Henstillinger	a. I sender datablade på et flokkuleringsmiddel som I ønsker at anvende i EGX-anlægget. I anvender flokkuleringsmiddel, fordi der er et stort lerindhold i jorden fra Redmolen.	Meddelt
20-11-2020	Henstillinger	b. I vil oplyse, hvor meget rensning af vand fra bassinerne med beluftning eller Olivin-filter koster (anlægsomkostninger og driftsomkostninger). Vi vil efterfølgende tage stilling til om vi kan acceptere overskridelserne (se overskridelserne i bilag: Spildevandsanalyser).	Meddelt
20-11-2020	Henstillinger	c. I tilføjer en grafik i jeres sidste kvartalsrapport og i kvartalsrapporterne fra nu af, som viser, hvordan mængden af jord og affald som er til stede på jeres areal ved afslutning af hvert kvartal reduceres ifølge jeres plan, som I sendte tidligere.	Meddelt
20-11-2020	Henstillinger	d. Den 23. september 2020 har vi sendt en besked til Miljøstyrelsen om, at vi accepterer jeres grønne regnskab. P.t. kan vi ikke	Meddelt



		finde regnskabet på https://miljoeoplysninger.mst.dk . I bedes afklare, hvorfor det ikke kan findes senest den 20. december 2020.	
20-11-2020	Henstillinger	e. I er gået fra at modtage 50 % klasse 4 jord til 80 % fra 2019 til i dag. I skal huske, at I ikke må have et større oplag end tilladt ifølge jeres miljøgodkendelse og tillæg.	Meddelt
20-11-2020	Indskærpelser	f. Den 23. oktober 2020 fortalte I, at I har bortskaffet "Fast affald fra sandfang og olieseparatorer, EAK-kode 13 05 01" som jord, uden at I har oplyst den oprindelige EAK-kode (13 05 01) samtidig med anmeldelsen om jordlytning til tilsynsmyndigheden og modtageren af materialerne. Det er i strid med vilkår 16 i jeres tillæg til miljøgodkendelsen dateret den 31. oktober 2017 og påbuddet ifølge § 46 i Miljøbeskyttelsesloven, som er en del af tillæg til miljøgodkendelsen dateret den 20. september 2018. Køge Kommune indskærper: <ul style="list-style-type: none"> • at I fra nu af oplyser den oprindelige EAK-kode (13 05 01) samtidig med anmeldelsen om jordlytning til tilsynsmyndigheden og modtageren af materialerne, når I bortskaffer "Fast affald fra sandfang og olieseparatorer, EAK-kode 13 05 01" som jord, • og at I skal sende en kopi af den næste anmeldelse til bortskaffelse af "Fast affald fra sandfang og olieseparatorer, EAK-kode 13 05 01" som jord. 	Meddelt
20-11-2020	Indskærpelser	g. Den 23. oktober 2020 fortalte I, at I har bortskaffet jord sammen med slam fra CP Kelco (slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, EAK-kode 02 03	Meddelt



		<p>05), uden, at I har oplyst den oprindelige EAK-kode (02 03 05) eller den maksimale procentdel af slam fra CP Kelco i jorden, samtidig med anmeldelsen om jordflytning til tilsynsmyndigheden og modtageren af materialerne.</p> <p>Det er i strid med vilkår 60 i jeres tillæg til miljøgodkendelsen dateret den 20. september 2018, vilkår 16 i jeres tillæg til miljøgodkendelsen dateret den 31. oktober 2017 og påbuddet ifølge § 46 i Miljøbeskyttelsesloven, som er en del af tillæg til miljøgodkendelsen dateret den 20. september 2018.</p> <p>Køge Kommune indskærper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at I fra nu af oplyser den oprindelige EAK-kode (02 03 05) samtidig med anmeldelsen om jordflytning til tilsynsmyndigheden og modtageren af materialerne, når I bortskaffer slam fra CP Kelco (slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, EAK-kode 02 03 05) sammen med jord, • og at I skal sende en kopi af den næste anmeldelse til bortskaffelse af ”slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, EAK-kode 02 03 05” sammen med jord. 	
20-11-2020	Indskærpelser	<p>h. Ifølge vilkår 1.13. i jeres tilslutningstilladelse dateret den 4. februar 2013 skal I hvert halve år og i forbindelse med jeres bassiner registrere aflejringens tykkelse i en driftsjournal. Bassinerne skal nemlig renses efter behov for at sikre at opsamlingsvolumen ikke forringes væsentligt.</p> <p>I kommunens brev dateret den 19. december 2019 har vi bedt jer om at overholde vilkår 1.13. Driftsjournalerne, som I har sendt til os</p>	Meddelt



		<p>viser, at I ikke har efterkommet vores anmodning (heller ikke "Kvartalsrapport for 3. kvartal 2020").</p> <p>Køge Kommune indskærper derfor, at I fra nu skal overholde vilkår 1.13. i jeres tilslutningstilladelse dateret den 4. februar 2013.</p>	
--	--	---	--

Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi bl.a. emnerne, som var udestående fra det sidste samlede tilsyn, som blev udført den 10. december 2019.
Jordforurening	<p>Virksomheden er etableret på Køge Jorddepot (et deponeringsanlæg til klasse 2 og 3 jord). I oplyste, at der er et hul i asfaltbelægningen. I har bedt Køge Jorddepot om genetablering af belægningen. Se henstillingerne.</p> <p>På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.</p>
Konklusioner på egenkontrol	Se tilsynsbrevet.