



Norrecco A/S
H-Vej 1
2300 København S

Tilsynsrapport: Norrecco A/S, H-Vej 1, 2300 København S

Virksomhed:	Norrecco A/S
Adresse:	H-vej 1, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	30518438/ 1014291403
Tilsynsdato:	05. marts 2025
Deltagere:	Gustav Gansted, Miljøchef og Driftsleder Anders Nyholm, Norrecco A/S Sara Krogh og Tina Ginty, Teknik- og Miljøforvaltningen
Virksomhedstype:	Omfattet af gældende miljøgodkendelse meddelt 2008 med senere ændringer. Godkendelsen er under revurdering.
Tilsynstype:	Varslet.
Formål med tilsynet	Gennemgå vilkår i miljøgodkendelse med særlig fokus på belægninger. På grund af beliggenhed nær havnebassinet er virksomheden omfattet af kampagne tilsyn 1. særlig beliggenhed
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet vurderer at alle befæstede og impermeable arealer er i god stand. Virksomheden oplyste på tilsynet at de er ved at implementere en digital metode til registrering af egenkontrol som sikre at hele pladsens belægning gennemgås i løbet af et år. Systemet skal være implementeret senest 1. juni 2025. Tilsynet vurderer, at markeringen mellem oplag og havnebassin skal tydeliggøres, for at

27. marts 2025

Sagsnr.
2025-0058555

Dokument nr.
2025-0058555-2

Sagsbehandler
Tina Ringskou Ginty

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

	undgå utilsigtet spredning af materialer til vandet. Fotodokumentation sendes til tilsynsmyndigheden når ovennævnte tiltag er etableret, dog senest 1. maj 2025.
--	--

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Tina Ginty, Miljøsagsbehandler
Sara Krogh, Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Tilsynets formål var at tilse befæstede og impermeable arealer, og desuden at vurdere om Norreccos udbedringer sker på en måde, der sikrer at arealerne holdes i god stand. Vurdering af belægninger ved tilsynet indgår i den aktuelle revurdering af Norreccos plads H-vej 1 jf. reglerne om basistilstandsrapporter.

Vilkårene i gældende miljøgodkendelse fra den 1. oktober 2008 med senere ændringer blev gennemgået.

I tilsynet indgik de særlige hensyn, der skal tages ved virksomhedens placering ved havnebassinet jf. Københavns Kommunes tilsynskampagne særlige beliggenhed, (kystnært).

Tilsyn på Pladsen

Pladsen fremstod ved tilsynet velorganiseret og ryddelig. Tilsynet primære fokus var tilsyn med belægninger på arealet. Tilsynet kunne ved selvsyn se at de blotlagte belægninger var i god stand, mens det vurderes for usandsynligt, at de øvrige belægninger er i dårligere stand.

Affaldsarter med miljøfremmede stoffer opbevares i overdækkede celler på impermeabel belægning. Der var en tydelig adskillelse af de forskellige fraktioner. Bunker med miljøfarlige stoffer opbevares i særskilte overdækkede celler med impermeable belægninger.

Rensning af overfladevandet i flere rensetrin blev gennemgået, og prøvetagningstaphane blev fremvist. Renseanlægget består af 3 sedimentationscontainere efterfulgt af lameludskillere. Det er ikke alt overfladevand fra pladsen som renses inden udledning.

Der foregår pt. et udvidet analyseprogram jf. den aktuelle revurdering af vilkår.

Der er pt. opstillet et jordrenseanlæg, som tidligere har været anvendt til forsøg med jordvask af PFAS - holdig jord. Jordrenseanlægget bruges nu til sortering af uforurenet jord. Norrecco fortalte at de ønsker at opstille et permanent anlæg. Tilsynsmyndigheden oplyste dette vil kræve en ansøgning som der skal indarbejdes i revurderingen.

Generelt	
1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.	OK
2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage nødvendig modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal som minimum indeholde følgende procedure: • Modtage- og kontrolprocedure i forhold til at sikre, at det kun er jord godkendt til modtagelse, der aflæsses på anlægget • Procedure for afvisning af jord, der ikke må modtages på anlægget • Beskrivelse af hvorledes klassificeret, ikke-klassificeret, ren jord samt jord til rensning holdes adskilt • Procedure for tilsyn og vedligeholdelse af pladsen • Procedure for renholdelse af kørearealer • Procedure for håndtering af driftsuheld • Procedure for tilrettelæggelse af drift så støv- og støjemission reduceres mest muligt	Ny Driftsinstruks er tilsendt tilsynsmyndigheden 2024.
3. Driftsinstruksen indsendes til Center for Miljø's godkendelse ⁴ godkendelse senest 1 måned efter miljøgodkendelsens ibrugtagelse. Hvis driftsinstruksen revideres, skal den fremsendes til godkendelse, dog højst 1 gang årligt.	Ok
Indretning og drift	
4. Der må være aktiviteter på virksomheden mandage - fredage i tidsrummet 06:00 - 18:00, lørdage i tidsrummet 06:00 - 14:00. Til - og frakørsel er tilladt på søndage i tidsrummet 06:00 - 14:00.	OK
5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i nedenstående tabel nævnte affaldsarter i de angivne mængder (Bilag 1).	Alle på pladsen har kendskab til godkendelsens positivliste, Bilag 1. samt Bilag 2.

⁴ Nu Virksomheder og VVM, virkmiljoe@kk.dk

Norrecco har tilladelse til, udover de i vilkår 5 nævnte affaldsarter, at modtage følgende affaldsarter på H-vej 1, Prøvestenen (Bilag 2) .	
6. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder.	Ok
7. Sortering og klassificering af jord, der modtages på anlægget, skal foretages i henhold til Regulativ for jordflytning, Københavns Kommune og jordflytningsbekendtgørelsen	Ok, Modtagne jord prøveudtages efter Norrecco interne procedure.
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.	OK
9. Jord, der fraføres anlægget, skal anmeldes til kommunen.	Ok
10. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.	Plastaffald udsorteres fra de indkomne bunker og opsamles i lukkede containere. En gang ugentlig opsamles plast og papir langs havnebassin.
11. Anlægget skal etableres med indhegning og aflåselig port, således at uvedkommende hindres adgang til anlægget.	Ok, det blev aftalt at opstille betonklodser langs havnebassin.
12. Mellemoplag af færdigbehandlet jord må højst henstå i 12 måneder før det videredistribueres.	Ok
13. Jordoplags højde må ikke overstige 4 m over terræn.	Ingen jordbunker er over 4 meter, mens nedknuste materialer mm. overstiger 4 meter
Luftforurening	
14. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende aktiviteter og oplag overdækkes eller befugtes.	Ok. Vanding af materialer før nedknusning sikre et minimum af støv. Ligesom placering af nedknusningsanlæg sker så støvgener holdes på et minimum.
15. Der skal tages hensyn til meteorologiske forhold ved planlægning og udførelse af sortering og håndtering af jord på anlægget således, at emission af støv begrænses mest muligt.	Ok
16. Lugtende jordpartier skal overdækkes eller videredistribueres hurtigst muligt.	Pladsen på H-vej 1 modtager ikke forurenede jord (dvs. kat 1 og kat 2).

17. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal affaldet straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. Det må ikke omlastes før borttransport.	OK opbevaring af forurenede materialer sker i særskilte overdækkede båse med fastbelægning.
Støj	
18. Den energiækvivalente korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_{aeq} fra anlægget må på intet tidspunkt overstige nedenstående grænseværdier i de neden for anførte områder (Bilag 3). Maksimalværdien af støjbidraget må om natten kl. 22:00-07:00 i område 2 og 3 ikke overstige 50 dB(A). Ovennævnte støjgrænseværdier skal overholdes inden for følgende tidsrum: • For dagperioden 7:00 – 18:00 inden for det mest støjbela- stede 8 timer • For aftenperioden 18:00 – 22:00 inden for dent mest støjbela- stede time • For aftenperioden 22:00 – 07:00 inden for dent mest støjbe- lastede halve time	Ok
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	
19. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse til påfyldning af overjordiske tanke samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Ved en impermeabel belægning forstås et befæstet areal, der er uigen- nemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.	Ok. To tanke var opstillet i lukket containere ved tilsynet, den ene er tilknyttet jordreanseanlæg, mens den anden indgår i drift af plads. Der var yderligere en entreprenør-tank ved nedknuser.
20. Virksomheden skal sikre, at følgende krav er opfyldt: A. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. B. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. C. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. D. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. E. Tanken skal sikres mod påkørsel.	OK

- | | |
|--|--|
| <p>F. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret.</p> <p>G. Ståltanke skal være placeret på en konstruktion som er hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted.</p> <p>H. Afstand fra tank til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm.</p> <p>I. Ved sløjfning af tanken skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysninger om de trufne foranstaltninger, skal indgives af virksomheden til Center for Miljø senest 4 uger efter sløjfningen.</p> <p>J. Såfremt der under påfyldning af anlægget sker udstrømning af brændstof, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette Center for Miljø. Desuden skal virksomheden straks træffe foranstaltninger, der kan fjerne forureningen.</p> <p>K. Reparationen af tanken skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger.</p> <p>L. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer.</p> <p>M. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes.</p> <p>N. Overjordiske tanke under 6.000 l må flyttes, såfremt tanken er forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der som minimum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type, fabrikationsnummer og -år.</p> <p>O. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal Center for Miljø og CMP straks underrettes. Desuden skal virksomheden straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, fx ved tømning af anlægget.</p> <p>P. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæring af tank, rørsystem eller understøtninger af tanken. virksomheden skal tillige sikre, at anlægget fortsat står på et varigt stabilt underlag.</p> | |
|--|--|

21. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret.	Ok. Tilsynet vurderer, på baggrund af tilsynet, at befæstede og impermeable belægninger er i god stand. Vedligeholdelse af belægninger sker hensigtsmæssigt ved intern regelmæssig gennemgang og udbedringer. Udbedringer skal ske senest ½ år efter, at skader er observeret, dvs. senest 1. september.																						
22. Vask og vedligeholdelse af materiel mv. skal foregå på impermeabel belægning med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning	OK																						
Spildevand																							
23. Sanitært spildevand må kun afledes til kloak.	Ok																						
24. Overfladevand fra de befæstede arealer skal ledes over sandfang og olieudskillere ud videre til recipient, Prøvestenskanalen.	Rensning af overfladevandet i flere rensetrin blev gennemgået.																						
25. Der skal etableres mindst to olieudskillere udstyret med koalescensfilter.	-																						
26. Olieudskillere og sandfang skal dimensioneres efter gældende standard. Ved dimensioneringen skal der tages hensyn til den aktuelle væskemængde, der skal passeres. Olieudskilleren skal indrettes med flydelukke og alarm for væskesstand og lagtykkelse. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet. Alarmen skal funktionsprøves mindst en gang om året. Dato for funktionsprøve skal noteres i driftsjournalen.	-																						
27. Indholdet af forurenende stoffer i det udledte overfladevand fra de befæstede arealer må ikke overstige følgende koncentrationer: <table border="1" data-bbox="188 1630 1053 2040"> <thead> <tr> <th>Parameter</th><th>Udledningskrav til recipient</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mineralsk olie</td><td>10 mg/L</td></tr> <tr> <td>Bly</td><td>3,4 µg/L</td></tr> <tr> <td>Chrom</td><td>34 µg/L</td></tr> <tr> <td>Nikkel</td><td>3,5 µg/L</td></tr> <tr> <td>Kobber</td><td>11 µg/L</td></tr> <tr> <td>Zink</td><td>83 µg/L</td></tr> <tr> <td>Arsen</td><td>2,0 µg/L</td></tr> <tr> <td>Cadmium</td><td>2 µg/L</td></tr> <tr> <td>Kviksølv</td><td>0,58 µg/L</td></tr> <tr> <td>pH</td><td>6,5-9</td></tr> </tbody> </table>	Parameter	Udledningskrav til recipient	Mineralsk olie	10 mg/L	Bly	3,4 µg/L	Chrom	34 µg/L	Nikkel	3,5 µg/L	Kobber	11 µg/L	Zink	83 µg/L	Arsen	2,0 µg/L	Cadmium	2 µg/L	Kviksølv	0,58 µg/L	pH	6,5-9	Der foregår pt. et udvidet analyseprogram jf. den aktuelle revurdering af vilkår
Parameter	Udledningskrav til recipient																						
Mineralsk olie	10 mg/L																						
Bly	3,4 µg/L																						
Chrom	34 µg/L																						
Nikkel	3,5 µg/L																						
Kobber	11 µg/L																						
Zink	83 µg/L																						
Arsen	2,0 µg/L																						
Cadmium	2 µg/L																						
Kviksølv	0,58 µg/L																						
pH	6,5-9																						

Metallernes kravværdier er angivet med en fortyndingsfaktor på 10. Derudover er der lagt baggrundsværdier til kravværdierne for arsen, nikkel, zink, kviksølv og kobber. Kravværdierne er angivet for opløste koncentrationer af tungmetaller, dvs. der skal analyseres på filtrerede prøver.	
28. Virksomheden skal 4 gange årligt, med 3 måneders mellemrum lade et af DANAK akkrediteret laboratorium udtage og analysere en prøve af det afledte overfladevand umiddelbart efter olieudskillerne. Prøverne skal udtages som dokumentation af at vilkår 27 er overholdt. Prøverne udtages som stikprøve i brønd monteret efter olieudskillere og sandfang. Analyser skal udføres med metoder, der har en detektionsgrænse på 20 % af grænseværdien eller bedre. Prøverne udtages i forbindelse med regn. Tidspunkt skal også noteres.	Første prøve er udtaget, men tilsynsmyndigheden afventer analyseresultaterne.
29. Resultaterne af analyserne skal indsendes til Center for Miljø en måned efter, at disse er modtaget fra laboratoriet.	-
30. Sandfang skal tømmes når det er halvt fyldt, og olieudskillere skal tømmes, når den er ¾ fyldt, dog mindst én gang om året. Tømningen skal foretages af en transportør, som virksomheden har indgået kontrakt med om regelmæssig tømning, og som har indgået aftale med Københavns Kommune om transport af flydende affald. Dokumentation for tømning opbevares i mindst 5 år, og skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.	Sandfang og olieudskillere (2 stk) tømmes efter behov.
31. Virksomheden skal ved etablering og herefter hvert 5. år have udført tæthedsprøvninger af udskillere. Tæthedskontrollen skal udføres af en autoriseret kloakmester efter gældende standard, og skal registreres i driftsjournalen. Hvis der i forbindelse med inspektion eller tæthedskontrol af udskillere og sandfang konstateres skader eller uregelmæssigheder skal Center for Miljø straks kontaktes.	-
32. Virksomheden skal pejle sandfang og olieudskillere efter behov, dog mindst hver 3. måned. Pejlinger skal registreres i driftsjournalen.	-
33. Virksomheden skal jævnligt kontrollere vandstanden i olieudskilleren, dog mindst hver 3. måned.	-
Affald	
34. Byggeaffald skal frasorteres og så vidt muligt bortskaffes til genanvendelse.	Ok
35. Spildolie og andet farligt affald, der fremkommer ved virksomhedens drift, skal opbevares i egnede beholdere, forsynet med spildbakke og placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning med	Farligt affald opbevares særskilt i overdækket lukket område med impermeabel belægning.

fald mod afløb eller sump. Beholderne skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.	
Kontrol og Egenkontrol	
36. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal.	Norrecco gennemgår årlig pladens belægninger for huller, som udbedres senest ½ år efter at disse er konstateret. Ved tilsynet sås log af markering af områder, der skal udbedres. Tilsynet får besked når disse er udbedring jf. aftale ved tilsynet.
37. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst en gang hvert 3. år.	Træder i kraft ved mislighold af aftale mellem virksomhed og tilsyn.
38. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer overholdelse af støjgrænseværdier i vilkår 18. Støjberegning – eller måling skal udføres som "Miljømåling – ekstern støj" af et godkendt støjlaboratorium.	-
39. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: • Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe. • Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. • Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede jordtyper, jf. vilkår 5. Oplysningerne indføres i journalen. • Uregelmæssigheder i driften • Pejling af olieudskillere • Funktionsprøvning af olieudskilleres lagtykkelsesalarm	Norrecco arbejder på en elektronisk version af eksisterende afkrydsningsskema. Pt. foregår registrering i skemaer som udfyldes og ses på opslags-tavle i kantine.
40. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	Ok

41. Følgesedler skal opbevares på virksomheden og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.	Ok
42. Virksomheden skal senest 3 måneder efter godkendelsesdatoen indsende en plan for afvikling af anlægget.	Ok

Bilag 1

Affaldsart	EAK-kode	Maksimalt oplag/årlig mængde	Opbevaring
Asfalt	17 03 01	50.000 ton/maksimalt oplag	Opbevares på beregnet affaldsområde
Beton	17 01 01		
Tegl og sten	17 01 03		
Jord fra områdeklassificerede arealer	17 05 03	160.000 ton/maksimalt oplag	Alt affald opbevares på pladsen, lavet af 20 cm fiberbeton med afløb til sandfang og olieudskillere
Jord fra kortlagte arealer (V1 og V2)			
Jord med brokker og sten			
Vejopfej			
Slaggejord	20 03 03	7.000 ton – årlig mængde	Frit i overdækket celle
Affald fra sandfang	19 01 12		
Affald fra rensning af kloakker	19 08 02		
Trykimprægneret træ	20 03 06	500 ton – årlig mængde	Frit i overdækket celle eller i containere
Bygge- og anlægsaffald indeholdende PCB	20 01 37 / 17 02 04 / 19 02 06		
Træ med blyholdig maling	17 09 02 / 17 09 04		
Kasseret elektronik og elektronisk udstyr	17 09 03 / 17 09 04	500 ton – årlig mængde	Frit i overdækket celle eller i containere
Kasseret elektronik og elektronisk udstyr	20 01 36	12.000 ton – årlig mængde	I bure/containere i lukket hal
Ferskvandsboremudder og -boreaffald	01 05 04	8.000 ton – årlig mængde	Frit på pladsen, i jordbassin

Bionedbrydeligt affald	20 01 08	5-40 ton pr uge	Overdækket i væsketæt container i overdækket celle – der skal, dagligt inden lukketid foretages total rengøring omkring containeren
Røggasrensningsprodukt	10 01 05		Frit i overdækket celle
Slam fra kulfyrede kraftvarmeverker	10 01 07		Bundfældning i containere
Glas	15 01 07 16 01 20 17 02 02 19 12 05 20 01 02		Frit på pladsen, celle eller container
Have-/parkaffald	20 02 01		Frit på pladsen, celle eller container
Træ	07 02 01	200 ton oplag	Frit på pladsen
RDF-baller	19 12 10 19 12 12	3.000 -6.000 ton	Indhegnet areal på pladsen
Gips fra røggasrensning	10 01 99 19 01 99	200 ton oplag	Frit i overdækket celle
Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ	10 01 03	2.500 ton – årlig mængde	Frit i overdækket celle
Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer	17 01 06	100 tons	Frit i overdækket celle
Plastemballage	15 01 02	1.000 tons	Frit i overdækket celle eller i containere
Blandet emballage	15 01 06	1.000 tons	Frit i overdækket celle eller i containere
Plast	20 01 39	2.000 tons	Frit i overdækket celle eller i containere
Filterkage fra røggasrensning	19 01 05	8.100 tons	Hal på H-vej 1, overdækket og med fast belægning
Fast affald fra røggasrensning	19 01 07	5.400 tons	Hal på H-vej 1, overdækket og med fast belægning
Flyveaske	19 01 13	1.350 tons	Hal på H-vej 1, overdækket og med fast belægning

Slam fra fysisk/kemisk behandling	19 02 06	10.000 tons	Hal på H-vej 1, overdækket og med fast belægning
-----------------------------------	-----------------	-------------	--

Impermeabel belægning (beton) H-Vej 1, marts 2025



Impermeabel belægning (beton) med fald mod kloakbrønde, der er tilsluttet 2 sandfang og olieudskiller for afledning af overfladevand.



Vaskeplads med bundfældning under rist



Belægning der er markeret i virksomhedens vedligeholdelsesplan - udbedringsplan

Fast belægning H-Vej 1, Prøvestenen, marts 2025



Fastbelægning til opbevaring af u- forurenede materialer



Vandrensning af overfladevand, som opsamles via drænbrønde på pladsen H-Vej 1, prøvestenen



1

1. trin i vandrenseanlæg. Separationsanlæg (skillekasser)



2. trin i vandrenseanlæg. Sedimentationsbeholder før behandling i lameludskiller



3. trin i vandrenseanlæg Lameludskiller, hvorfra der udtages prøver før afledning til recipient.

Oplag og havnebassin H-Vej 1, Prøvestenen 2025

