



2B Automobiler ApS

Rosenkæret 35

2860 Søborg

Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - 2B Automobiler ApS, Rosenkæret 35, 2860 Søborg

Virksomhedens navn	2B Automobiler ApS	
Virksomhedens adresse	Rosenkæret 35, 2860 Søborg	
CVR nummer	36090863	
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)	
Dato for tilsynet	16.05.2017	
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn - uvarslet	
Håndhævelser ifm tilsynet		
07-07-2017	Indskærpelser	Indskærpelse - opbevare dieselolie og benzin i beholdere med låg under overdækning og tæt belægning og uden afløb til kloak
07-07-2017	Indskærpelser	Indskærpelse - fjerne forurenede jord efter spild af dieselolie på utæt belægning
07-07-2017	Indskærpelser	Indskærpelse - fjerne ulovlig tank
07-07-2017	Indskærpelser	Kattegrus, som har opsuget spildt olie skal afleveres som farligt affald til godkendt modtager

Tilsynet omfattede	Den del af virksomheden, der drives af 2B Automobiler ApS
Jordforurening	Der blev fundet spild af dieselolie, som er fjernet
Egenkontrol	Ikke relevant
Miljøafd.'s bemærkninger	Virksomheden modtager biler, som enten videreleveres til autoophug eller repareres af anden virksomhed, inden 2B Automobiler ApS eksporterer bilerne til udlandet

