



Rapport for miljøtilsyn hos LANDMAND ANDERS OVERGAARD JENSEN, Skolestien 1, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer			
Anders Overgaard Jensen	Skolestien 1	9280 Storvorde	Kærsholm
Tilsynsdato	30-11-2022		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	31360
Mobiltelefon		CVR nr.	67538668
E-mail		P. nr.	1002253179
Samkøring	LANDMAND ANDERS OVERGAARD JENSEN Gudumholmvej 24		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	24-09-2021

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-06-2017	Aftale	Efterkommet	Færdigmeldinger af byggesager vedr. bygn. 12+13 og gyllebeholder skal sendes til kommunen
30-06-2017	Aftale	Meddelt	Ny dieseltank (år 2008) skal anmeldes til kommunen
13-11-2020	Aftale	Meddelt	Uoverensstemmelse mellem BBR og olietanke på ejendommen
07-01-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol 3000 m ³
30-11-2022	Indskærpelse	Meddelt	Ensilagesaft må ikke ledes til vandløb
30-11-2022	Indskærpelse	Meddelt	Ensilageplads skal være tæt og saft skal ledes til afløb
23-12-2022	Påbud	Meddelt	Påbud om at oprense forurenede vandløb

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1986	255	255		
Ensilageplads	01-01-2014	2.400	4.400		Volumen v. antaget højde på 1,8 meter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, sidebegrænsning	<p>Der er sidebegrænsning på ensilagesiloerne i form af mur på to af siderne og randzone i enderne. Randzonerne var overholdt.</p> <p>Langs marken var den yderste mur utæt, og der sev væske igennem denne og samlede sig nede på jorden. Sidebegrænsningerne skal være uigennemtrængelige for fugt.</p> <p>Udsivningen er blevet stoppet ved at bruge den ensilage der lå op mod væggen. Det er aftalt at når ensilagesiloen er tom, vil samlingerne blive gjort tætte.</p>
Ensilage, afløb	<p>Fra ensilagesiloerne er der afløb, som føres til en brønd hvorfra der normaltvist pumpes til et sprinkleranlæg på den nordlige mark.</p> <p>Fra denne brønd har der tidligere været tilførsel til Skelkanalen, men blev lukket ved en stophane. Her blev der, af ejer, fundet en lille sprække der hvor ventilen skulle lukke tæt. Det vides ikke hvor længe denne sprække har været åben.</p> <p>Det blev oplyst at sprinkleranlægget var gået i stykker, og et relæ var gået som følge deraf. Ejer mener at dette kan have sat ekstra tryk på forureningen, at der har været et højere tryk ved "sprækken", end der har været før.</p> <p>Ventilen og stophane er blevet fjernet, og muligheden for at ensilagesaft kan løbe til grøften fjernet helt.</p>
Ensilage, tag/overfladevand	Tag og overfladevand løber ikke ind på ensilagepladsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der var lækket ensilagesaft på en græsmark.
Øvrige bemærkninger	Tilsynet blev udført på baggrund af en forurening i Skelkanalen langs Kærsholm, som førte tilbage til Skolestien 1. Ejer har efterfølgende opgravet forureningen.