

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

SMEDEGÅRD, TIM A/S
Holstebrovej 148
6980 Tim



Sagsbehandler
Steen Stokholm
Direkte telefon
99 74 17 79
E-post
steen.stokholm@rksk.dk
Dato
31. marts 2025
Sagsnummer
25-001216

Tilsynsrapport for det prioriterede miljøtilsyn torsdag den 20. marts 2025, Smedegård Tom A/S, Holstebrovej 148, 6980 Tim

Adresse: Holstebrovej 148, 6980 Tim
Virksomhed: Smedegård Tim A/S
Cvr.nr.: 27232817
Type: Autoværksted
Miljøtilsyn: Torsdag den 20. marts 2025

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Underjordisk tank fra 1982 tømt for indhold, men skal fortsat tryktestes

- Vi talte om at der findes en underjordisk tank fra 1982, som stadig er i jorden, og som ikke er tryktestet. TEK 5: 8000 L fra 1982. Tanken bruges ikke, men ønskes bibeholdt, hvis der bliver brug for den i fremtiden. Virksomheden har oplyst, at tanken vil blive tryktestet inden den i så fald tages i brug igen.

Det er kommunens opfattelse at virksomheden jf. § 42 i Olie-tankbekendtgørelsen skal sikre, at tanken vedligeholdes med tæthedsprøvning og inspektion, selvom den henligger tom i jorden, da tanken ikke er sløjfet jf. reglerne om sløjfning. Så længe en olietank ikke er sløjfet er den i lovgivningens forstand fortsat i brug, og skal vedligeholdes.

Hvis det er Shells opfattelse at tanken alligevel kan henligge i jorden uden vedligeholdelse,



bedes Shell oplyse til kommunen hvordan dette efter Shell's opfattelse er i overensstemmelse med Olietankbekendtgørelsens regler herfor.

Spildevand fra vaskehal

- Virksomheden driver en vaskehal med udledning af spildevand. Der foreligger en tilslutningstilladelse fra 13. januar 2003. Vi har talt om at det påtænkes at renovere vaskehallen indvendigt i 2025. Hvis virksomheden på et tidspunkt udskifter vaskemaskinen eller udskifter olieudskilleren til vaskehallen, eller hvis det vaskede antal biler overstiger det antal, der er forudsat i tilslutningstilladelsen, skal kommunen kontaktes med henblik på at vurdere, om der skal ansøges om en ny tilslutningstilladelse. Ved spørgsmål og brug for hjælp til udarbejdelse af ny tilslutningstilladelse kan min kollega Gitte Vestergaard Laursen kontaktes på tlf. nr. 99741438 eller e-mail: gitte.laursen@rksk.dk

Øvrige bemærkninger

- Der er bemærkninger til virksomhedens egenkontrol vedrørende vedligeholdelse af underjordisk 8000 liters olietank fra 1982. **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækkelse af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurennet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden. **Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

- Der er ført et prioriteret tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og dens afledte bekendtgørelser. Emnet for tilsynet var vedligeholdelse af underjordisk 8000 liter olietank fra 1982 samt spildevandsforhold vedrørende vaskehal. **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.**

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.	3
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest tirsdag den 15. april 2024.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.** kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 487,25 kr., og jeg har brugt **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.** timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	4. marts 2025	0,5 timer
	20. marts 2025	0,5 timer
Adm. miljøtilsyn	20. marts 2025	10 min
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	27. marts 2025	1,0 timer
	31. marts 2025	1,0 timer

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).

Venlig hilsen



Steen Stokholm