

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø**  
**Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tilsynsdato</b>            | 12. februar 2025                                                 |
| <b>CVR-nummer</b>             | 69955711                                                         |
| <b>Virksomhed</b>             | Brdr. Sejer Automobiler ApS                                      |
| <b>Adresse</b>                | Sommervej 19                                                     |
| <b>Postnummer og by</b>       | 8210 Århus V                                                     |
| <b>Telefonnummer</b>          | 86163766                                                         |
| <b>e-mail</b>                 | brdrsejr@brdrsejr.dk                                             |
| <b>Kontaktperson</b>          | Niels Sejr                                                       |
| <b>Branchekode</b>            | Br. Autobranche virksomhed<br>Salg- og reparation af motorcykler |
| <b>Opstartsdato</b>           | 1967                                                             |
| <b>Tilstede ved tilsynet:</b> |                                                                  |
| <b>Virksomheden</b>           | Niels Sejr                                                       |
| <b>Aarhus Kommune</b>         | Marie Karlsson                                                   |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

### **Autobranchevirksomhed**

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet autoværkstedet er etableret før 1. januar 1986 og autoværkstedet er ikke udvidet eller ændret på en måde, som indebærer forøget forurening.

## **Lovgrundlag for tilsyn**

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021).

Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

## **Faktura for tilsyn**

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer.

## **BEMÆRKNINGER FRA TILSYN**

Aarhus kommune har nedenstående bemærkninger fra tilsynet.

### Luft

Afkast fra udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret", se afsnittet for "Luft" og "Henstilling".

Aarhus Kommune henstiller, at virksomheden senest den 1. juni 2025 dokumenterer ved et billede, at henstillingen er efterkommet.

### Affald

Hvis virksomheden generer madaffald som modsvarer den mængde som man har i en almindelig husholdning, så skal virksomheder have en ordning for afhentning af madaffaldet med en godkendt indsamler eller transportør, se afsnittet vedrørende "Kildesortering af affald".

## **EGENKONTROL**

Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Egenkontroloplysninger om bl.a. affald jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

Virksomheden opbevarer kvitteringer for aflevering af affald. Der blev ved tilsynet fremvist kvitteringer for affaldsafhentning i 2024.

## **BELIGGENHED**

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 130610ER, som er et erhvervsområde. Ae placering af virksomheden på nedenstående billede 1.

Arealet er beliggende i et område der i kommuneplanen er udpeget som et område med drikkevandsinteresser.

Virksomheden deler bygningen med flere andre virksomheder.



Billede 1- Oversigtskort over virksomheden.

## INDRETNING OG DRIFT

### Værkstedet

Der er ingen gulvafløb eller olieudskiller. Der er heller ikke risiko for at spild kan løbe i kloak eller ud på jord.

Virksomheden er opvarmet ved fjernvarme.

### Antal ansatte

Der er 6 beskæftigede i værkstedet.

### Driftstid

Hverdage                      mandag - fredag                      kl. 08-17.

## MILJØMÆSSIGE FORHOLD PÅ VIRKSOMEHDEN

### Støj

Kompressor er placeret indendørs. Der er service på anlægget.

Der vurderes ikke at være generende støj fra virksomheden.

### Luft

Virksomheden har luftafkast fra udstødningsgas. Der foretages ikke nogen svejsning på værkstedet. Svejseopgaver bliver sendt til anden virksomhed.

Ved tilsynet blev det bemærket, at afkastet fra udstødningsgas er ført ud på siden af bygningen, se nedenstående billede.



Billede 1- Placering af afkast til udstødningsgas.

Det blev ved tilsynet nævnt, at dette ikke er i overensstemmelse med Autobranchebekendtgørelsen, jf. §11, stk.3., "Udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret".

Ved efterfølgende drøftelse af afkastets placering i forvaltningen har vi erfaret, at det ikke er muligt at dispensere fra ovennævnte paragraf i bekendtgørelsen.

Virksomheden skal derfor forlænge afkastet 1 meter over tagfladen.

Arbejdet skal være udført senest den 1. juni 2025.

### **Spildevand**

Spildevand fra køkken og toilet afledes til renseanlæg.  
Der er ikke noget processpildevand på virksomheden.

### **Råvarer**

Almindelige råvarer for autoværksted, så som olie, sprinklervæske, kølervæske, bremserens m.m. blev opbevaret miljømæssigt på værkstedet.

### **Belægninger på øvrige pladser og arealer**

Belægningerne i værkstedet vurderes at være i fin stand og tætte.

### **Oversigt over tanke i brug**

Virksomheden har en dobbeltvægget tank til spildolie, som står på tæt belægning inde på værkstedet.

## Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke visuelt konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

## AFFALD

Ved tilsynet fortalte Aarhus Kommune om det nationale affaldsdatasystem, ADS og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere), hvor affaldsdata fra virksomheden skal kunne fremsøges, se følgende link: [Miljøstyrelsen - ADS portal \(mst.dk\)](http://mst.dk)

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør /indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, [www.mst.dk](http://www.mst.dk). For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Oplysninger om virksomhedens forskellige affaldsfraktioner, opbevaring og bortskaffelse kan ses i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Virksomhedens affaldsfraktioner

| Affaldstyper   | Modtager          | Opbevaring                   |
|----------------|-------------------|------------------------------|
| Spildolie      | Avista oil        | Indendørs dobbeltvægget tank |
| Batterier      | KF-Jern           | Indendørs beholder           |
| Oliefiltre     | ?                 | Indendørs tønde              |
| Spraydåser     | ?                 | Indendørs tønde              |
| Batterier      | ?                 | Indendørs kasse              |
| Jern skrot     | Johannes Sørensen | Udendørs container           |
| Dæk            | Øksendal Dæk      | Udendørs oplagsplads         |
| Pap            | Johannes Sørensen | Udendørs container           |
| Småt brændbart | Johannes Sørensen | Udendørs container           |

## Kildesortering af affald

De 10 affaldsfraktioner blev drøftet. Det blev oplyst at virksomheden skal affaldssortere i de ti affaldsfraktioner. De 10 fraktioner er: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke-og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Det er muligt at læse mere om de 10 affaldsfraktioner på Kredsløbs hjemmeside, se link: [Er du i tvivl om sortering af affald? Søg i sorteringsguiden Kredsløb](#)

Virksomheden har ikke indført sortering for madaffald. Det kan i denne forbindelse oplyses, at hvis virksomheden generer madaffald som modsvarer den mængde som man har i en almindelig husholdning, så skal virksomheder have en ordning for afhentning af madaffaldet med en godkendt indsamler eller transportør. Hvis mængden af madaffald er mindre, må virksomheden bortskaffe affaldet i containeren for småt brændbart.

## **HÅNDHÆVELSE**

### **Henstilling**

Afkastet fra udstødningsgas er ikke i overensstemmelse med Autobranchebekendtgørelsens bestemmelser, jf. §11, stk.3., "Udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret".

Aarhus kommune skal derfor henstille, at virksomheden forlænger afkastet 1 meter over tagfladen. Dokumentation for det udførte arbejde skal være Aarhus Kommune i hænde sendest 1. juni 2025.

### **OFFENTLIGGØRELSE AF TILSYNSRAPPORT**

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn offentliggøres. Dette sker på web-siden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal I have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Aarhus Kommune. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Aarhus Kommune inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Aarhus Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

### **AKTINDSIGT**

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson  
Miljømedarbejder  
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, 14. februar 2025.