




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2021 - 1590
Ref. Jesva/Jubch
Dato: 3. juni 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Holbæk Havbundssedimentdepot
Virksomhedens adresse	Parallelvej 33, 4300 Holbæk
CVR nummer	29189447
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	d. 27-02-2026
Baggrunden for tilsynet	Basis-og kampagne tilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	Ja
Deltagere fra virksomheden	Josefine Kaae Thomsen, Holbæk kommune.
Øvrige deltagere	Søren Jessen Niras, rådgiver for kommunen.
Tilsynet udført af	Jens-Erik Sværke og Julie Birk Christiansen
Tilsynet omfattede	Havbundssedimentdepotet beliggende på Parallelvej 33 1. Fysisk rundering og tilsyn af Havbundssedimentdepotet med fokus på slutafdækning og sætninger. 2. Sikring af havbundssedimentdepotet.
Materiale udleveret	Intet materiale udleveret på tilsynet.



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
27-06-2023	Indskærpelse	Årsrapport 2020 ikke indsendt rettidigt
27-06-2023	Indskærpelse	Årsrapport 2021 ikke indsendt rettidigt
27-06-2023	Indskærpelse	Årsrapport 2022 ikke indsendt rettidigt
30-06-2023	Indskærpelse	Vilkår B4 - manglende Hegn
10-09-2025	Indskærpelse	Indskærpelse om manglende årsrapporter 2023 og 2024
13-04-2026	Indskærpelse	Manglende overholdelse af vilkår G2 i revurdering af 9. december 2009 omkring prøveudtagning.

Virksomheden har indsendt årsrapporter, årsrapporter for årene 2023 og 2024 er indsendt i sammenhæng med ansøgning om nedlukning. Det eneste udestående ift. manglende efterlevelse indskærpelsen meddelt på baggrund af dette tilsyn d. 13. april 2026. Se separat brev herom.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Slutafdækning	Slutafdækningen på depotet virkede fin dækkende, der var dog i området hvor der har været sætninger en stor sø overfladevand. Overfladevandet gjordet det ikke muligt at tilse sætning i sedimentet,

	sætningen af sediment var dokumenteret ved tidligere indsendelser fra deponiet i 2025.
Årsrapporter	Årsrapport for 2023-2024 er modtaget 31-10-2025. Miljøstyrelsen har endnu ikke gennemgået dem, dette gøres i separat sag.

Jordforurening

På tilsynet blev der runderet på anlægget ovenpå. Der var ikke opbevaring eller aktiviteter der kunne indikere jordforurening, der blev ikke foretaget analyser eller yderligere vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse for Holbæk Havbundssedimentdepot af den 9. december 2009, Vestsjællands Amt
- Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot af den 11. april 2012, Miljøstyrelsen
- Påbud om ændring af vilkår om slutafdækning på Holbæk Havbundssedimentdepot af den 22. april 2021, Miljøstyrelsen

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Deponiet er slutafdækket og ligger plant med bevoksning, der er ingen indhegning, da deponiet ikke drives længere. På deponiet lå et mindre oplag af sten til vedligeholdelse af stier, Miljøstyrelsen anslår at oplaget ikke overstiger behovet for vedligeholdelse. Der er langs deponiets nordvestlige side en boring, boringen har været brugt til udtagelse af prøver.

Miljøstyrelsen spurgte ind til driftspersonerne, de ville gerne vide hvem der stod for vedligeholdelsen af anlægget. Det blev aftalt kommunen vender tilbage herom, Det blev ligeledes aftalt at Miljøstyrelsen ville udrede hvorvidt personalet skulle have A-bevis eller lignende uddannelse, da der ikke længere driftes på anlægget.



Billede 1: Boringen på depotet, låget var ikke aflåst og der lå affald intet DGU-nummer fremgik.

Indretning og drift

Dæmningerne på deponiet blev inspiceret, de var i god stand og uden tydelige skader/slid. Der var på dæmningen vækst af alger eller lav, der var intet tydeligt affald opskyllet langs dæmningen. Ud fra dæmningen stak nogle rør, det ene hvid værende et potentielt dræn i den sydvestlige side af deponiet. I den sydøstlige side af deponiets dæmning stak et andet rør ud, fra dette rør var der trukket strøm. Røret i den sydøstlige del af dæmningen var i udkanten af depotet, det blev på tilsynet umiddelbart vurderet at røret kommer fra nabo matrikel syd for depotet. Miljøstyrelsen ønsker redegørelse for dræning rør, se under opsummering.



Billede 2: Rør fra dæmningen af depot, tv potentielt dræn fra depotet. Th rør fra matrikel ved siden af depot, røret havde en ledning løbende igennem



Billede 3: Billede af dæmningen omkring depotet, dæmningen fremstod i god tilstand.

Luftforurening

Der blev ikke ved tilsynet konstateret støvproblemer, der er ikke indtruffet klager over støvgener.

Lugt

Der blev ikke ved tilsynet konstateret lugtgener, der er ikke indgået klager over lugtgener.

Spildevand

Der udledes ikke spildevand fra anlægget, vand udsives gennem deponiets dæmning.

Støj

Der har ikke siden forrige tilsyn været aktiviteter på deponiet, der forekommer altså ikke støj.

Affald

Der var intet synligt affald på anlægget, det deponerede havnesediment var afdækket. Dæmningen og afdækningen blev gennemgået, der blev ikke noteret nogle problemer ved gennemgangen.

Overjordiske olietanke

Der er ikke olietanke på anlægget

Til- og frakørsel

Der har ikke været aktivitet på anlægget siden nedlukning, kørsel sker kun i sammenhæng med vedligeholdelse.

Indberetning/rapportering

Miljøstyrelsen har modtaget årsrapport for 2023 og 2024

Det blev ved tilsynet aftalt at årsrapport for 2025 prioriteres, da rapporten indgår i sagsbehandlingen af ansøgning om nedlukning.

Sikkerhedsstillelse

Der er stilet sikkerhed for det deponerede materiale. Mere herom i opfølgninger på årsrapporter og derfor ikke del af denne sag.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været indrapporteret driftsforstyrrelser, brud eller uheld siden seneste tilsyn.

Ophør

Der fra Holbæks Kommune indsendt ansøgning om nedlukning og overgang til passiv drift

Holbæk Kommune fik d. 28 april 2021 godkendt nedlukningsplanen, Holbæk Havbundssedimentdepot gik derefter i gang med nedlukning af deponiet. Der blev ført nedlukningstilsyn d. 15. juni 2023, ved tilsynet blev der konstateret bundforskydning. I sammenhæng med tilsynet aftales det, at Holbæk Havn observerer og afrapporterer omkring bundforskydningen på depotet.

Holbæk Kommune afventer afgørelse om nedlukning

Andet

Der har tidligere været bemærket mindre sætning af sedimentet, denne sætning var ikke tilgængelig for tilsynet, da der var vand på depotet efter nedbør og smeltevejr.



Billede 4: Billede af området hvor sætning var registreret ved forrige tilsyn, området umiddelbart omkring sætning hejnet af. Det var ikke muligt at se sætning, da der var opstuvet vand på depotet.

Der var mindre oplag af sten, disse bruges i vedligeholdelsen af depotets interne stier. Oplaget af sten var uniformt med belægningen på stierne, oplaget blev vurderet at være af passende størrelse til vedligeholdelsen.



Billede 5: T.v billede af oplaget af sten på depotet, th billede af sten fra stien på depotet.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Kommunen afklarer funktionen af rørene observeret på depotet, der skal redegøres for om der foregår dræning. Miljøstyrelsen ønsker at modtage afklaringen inden d. 15. juni 2026
2. Kommunen fremsender informationer omkring hvordan det praktisk foregår og hvem der foretager tilsyn og vedligeholdelse af depotet. Miljøstyrelsen ønsker at modtage redegørelse inden d. 15. juni 2026
3. Årsrapport har ikke tidligere været indsendt rettidigt. Der henstilles til at årsrapporten prioriteres at indsendes inden fristen d. 1. april hvert år.

På tilsynet aftaltes, at:

1. Miljøstyrelsen vil afklare tidsplan og status for afslutning af depotet.
2. Miljøstyrelsen vil opsummere kravene for nedlukning og overgang til passiv drift
3. Miljøstyrelsen vil afklare, hvorvidt brønden på depotet skal være aflåst.
4. Miljøstyrelsen vil afklare hvorvidt personalet skulle have A-bevis eller lignende uddannelse, da der ikke længere driftes på anlægget.

Miljøstyrelsens svar på de aftalte punkter

1+2. redegøres og besvares af Miljøstyrelsen hurtigst muligt i separat brev og Holbæk kommune vil modtage dette inden 15. juni 2026

f. Ja brønden skal være aflåst, forholdet omkring brønden omtales i brev med indskærpelse af 13. april 2026, se mere deri.

4. Ja Personale skal have A-bevis eller lignede selvom der ikke længere driftes på anlægget. Ved gennemgang af årsrapport 2018 blev der fremsendt oplysninger om at deponiet har en driftsleder med A -bevis ved udlicitering af opgaven til ekstern part.

- Holbæk kommune bedes hurtigst muligt og senest d. 15. juni 2026 fremsende oplysninger om det fortsat er gældende eller hvem der i så fald besidder driftslederbevis.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.