



RGS Nordic A/S
Selinevej 4
2300 København S

Miljøtilsyn: RGS Nordic A/S

Teknik- og Miljøforvaltningen, enhed for Virksomheder og VVM har d.
12. maj 2025 været på tilsyn:

Virksomhed:	RGS Nordic
Adresse:	Selinevej 4, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	15084790 / 1002966239
Deltagere:	Louise Sorgenfrei og Jens Arre Nord, RGS Nordic A/S Katja Mesterton og Sara Krogh, Virksomheder og VVM
Virksomheden er:	Omfattet af Revideret miljøgodkendelse i henhold til BAT-konklusioner, maj 2024.
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold med fokus på egenkontrol vilkår, samt opfølgning på klage.
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger RGS skal nedbringe bunkehøjder jf. vilkår 10 og fremsende procedure (miljøtilsyn juli 2023), som sikre, at bunkehøjder holdes nede og oplyse, hvornår nuværende høje

10. juni 2025

Sagsnr.
2025-0033606

Dokument nr.
2025-0033606-25

Sagsbehandler
Sara Krogh/ Katja Mesterton

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

	bunker er nedbragt. Fristen for fremsendelse af procedure er 31. juli 2025. RGS bedes fremsende datablade for den polymer, som tilsættes vandet i jordvaskeanlægget. Egenkontrol På tilsynet nåede vi ikke at se følgende dokumentation for egenkontrol, som RGS derfor bedes eftersende: Virksomheden skal fremsende dokumentation nedenstående dokumentation for RGS Sel-Port 6, OU6, jf. vilkår 90. g) Dato for og resultatet af pejlingen af sandfang og olieudskillerne h) Dato for og resultat af inspektionen af olieudskillere i) Dato for og resultatet af tæthedsprøvning af olieudskillerne k) Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskillere samt bortskaffelse af indhold til godkendt modtageanlæg Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. juli 2025 Spildevand Der skal udtages en ny prøve fra RGS Sel-Port 4 del1, OU3, perkolatbassin, som skal analyseres for kobber og kobolt, jf. vilkår 60. Prøven skal være udtaget senest den 15. juli 2025.
--	---

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Brugerbetalning på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Sara Krogh og Katja Mesterton
Miljøsagsbehandlere

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr 1519 af 29/06/2021

Tilsynsnotat

Tilsynet var et prioriteret tilsyn med fokus på port 5 med haveaffald og strukturmateriale samt det nye jordvaskeanlæg. På tilsynet blev følgende gennemgået:

Port 5 behandling af haveaffald

Der er modtaget enkelte klager over lugt fra anlægget fra samme borger.

Virksomhedens registrering, håndtering og svar af klager blev vist til tilsynsmyndigheden. Virksomheden har fundet frem til at det er transporten af strukturmateriale væk fra anlægget, når lastbilen kører forbi på motorvejen, som kan give anledning til lugtgener hos klager, hvis vinden er i en særlig retning.

For at minimere lugtgener fra transporten væk fra anlægget, er virksomheden meget opmærksom på vindretningen, når der skal køres strukturmateriale. Hvis vindretningen er ugunstig, aflyses transporten.

RGS skal dog samtidig overholde vilkår 47 om at strukturmaterialet højest må opbevares på anlægget i 7 dage efter det er neddelt, hvorfor det få gange har været nødvendigt at køre strukturmaterialet fra anlægget selvom vinden ikke har været fordelagtigt.

RGS oplyste, at der køres strukturmateriale væk fra virksomheden 2-3 dage om ugen med 8 lastbiler om dagen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer at virksomheden gør de nødvendige foranstaltninger for at reducere lugtgener fra anlægget.

Spildevand

Der udtages 7 spildevandsprøver til analyse i løbet af året fra bassiner på pladsen. Der er en prøvebrønd ved hvert bassin inden afledning til kloak.

Der udtages prøver fra Port 4 (2 prøver), Port 5, Port 6, Port 7 i marts og fra Port 3 (2 prøver) i september.

Prøver fra port 3 er regnbetinget.

Analyserne fra marts 2025 er ved en fejl ikke sendt til tilsynsmyndigheden. Analyseresultaterne er fremsendt efter tilsynet og det er rettet ved laboratoriet således resultaterne nu sendes direkte til tilsynsmyndigheden fra laboratoriet.

Analyserne viser at emissionsgrænser er overholdt i Port 4 del 2 OU4, Port 5, Port 6 og Port 7.

I Port 4 del1 OU3 er der overskridelser på to metaller: kobber er overskredet med 120 µg/L (40 % overskridelse) og kobolt er overskredet med 5 µg/L (50 % overskridelse). Derfor skal der udtages en ny prøve som analyseres for disse to parametre jf. vilkår 60.

I Port 6 er analyseværdierne tæt på emissionsgrænserne, hvorfor tilsynsmyndigheden har valgt at efterspørge dokumentation for kontrol og vedligehold af olieudskiller og sandfang jf. vilkår 90 om egenkontrol.

Vanding

Der bruges grundvand/brakvand til vanding af materialerne for at undgå støvgener.

Egenkontrol

Virksomhedens digitale system til egenkontrol blev fremvist. Det er de enkelte site managers som er ansvarlige for at indberette hvornår de føres egenkontrol med deres plads, fx ved løbende gennemgang af belægning eller tømning af olieudskiller.

Der blev gennemgået følgende vilkår i miljøgodkendelse. Vilkår uden en bemærkning blev ikke gennemgået.

Generelt	Bemærkning
1. Denne godkendelse skal være tilgængelig for personalet på virksomheden.	Ok
2. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og kende de vilkår, procedure og instrukser, der er relevante for den enkelte medarbejder.	Ok - sitemanagers var bekendt med vilkår i miljøgodkendelsen.
3. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.	
4. Virksomheden skal være bemandede når der modtages affald.	Ok
5. Ved driftsophør eller delvist driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.	Ikke relevant

Indretning og drift	
6. Virksomheden skal indføre og overholde et miljøledelsessystem, senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden (BAT 1)	Miljøledelsessystemet blev fremvist på tilsynet.
7. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktser, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. Driftsinstruksen skal som minimum indeholde: a) Procedure for affaldskarakterisering og forhåndsgodkendelse b) Procedurer for modtagelse af affald c) Et affaldssporingssystem og affaldssporingsregister d) Et kvalitetsstyringssystem for outputtet e) Foranstaltninger for sikring af adskillelse af affaldsstrømme f) Procedure for sortering af modtaget fast affald (BAT 2)	
8. Hele anlæggets areal skal være indhegnet, så vindflugt af affald forhindres (BAT 5)	Der sås en del byggeaffald på ydersiden af hegnet ved port 3 ud mod vandet mod vest. Der var bunker, som var højere end hegnet, så affald var trillet ned uden for hegnet. Der var afstand mellem betonelementer i hegnet, hvor affald kom igennem. RGS har 28. maj 2025 sendt besked om at affald er fjernet og vedlagt foto.
9. Hegnet skal være mindst 1,8 meter højt og indrettes med aflåselige porte så uvedkommende hindres adgang. Pladsen skal være aflåst udenfor beemandet åbningstid.	
10. Oplag af jord og affald må maksimalt være 6 meter høje.	Enkelte bunker var for høje og skal nedbringes.

11. Jord og affald omfattet af denne godkendelse skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder	
12. Oplag af jordgrupper og forskellige affaldsfraktioner skal holdes fysisk adskilt (BAT 4)	
Håndtering af affaldsfraktioner	
13. Virksomheden må modtage, oplagre og behandle uforurenede og forurenede affaldsfraktioner som beskrevet i tabel 1 og i tabel 2. Se bilag 1	
14. Deponeringsegnet affald af samme type må oplagres sammen, medmindre andet fremgår af anvisningen fra den pågældende anvisningsmyndighed.	
15. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller under tag på et område med tæt belægning og mulighed for opsamling af væske	
16. Der må kun neddeles sorterede materialer og affald til nyttiggørelse.	
17. Uforurenet jord er jord, hvor indholdet af miljøfremmede stoffer ligger under det til enhver tid gældende jordkvalitetskriterium, og der samtidig ikke findes andre typer af miljøfremmede stoffer end dem der er jordkvalitetskriterium for.	
18. Der må ikke modtages jord med fri olie- eller kemikaliefase.	
19. Hvert parti jord skal entydigt kunne identificeres	
20. Jord og affald omfattet af denne godkendelse skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder	

21. Der må anvendes biotilgængelige mineraler og næringsstoffer til biologisk behandling.	
22. Der må anvendes hjælpestoffer til justering af pH, som f.eks. soda og kalk.	
23. Hjælpestoffer som påtænkes anvendt, ud over dem, der er nævnt i godkendelsen, skal på forhånd være accepteret af både godkendelses- og affaldsmyndigheden inden anvendelse.	
24. Virksomheden skal opgøre mængder såvel type af de hjælpestoffer, der anvendes i de tilladte biologiske behandlingsprocesser. Hjælpestoffer eller lign. skal opbevares beskyttet for vejrlig indenfor eller under halvtag, så ukontrolleret vindflugt og afvaskning forhindres	
Slagger	
25. Virksomheden må kun modtage, håndtere og modne slagge fra affaldsforbrænding med henblik på, at den efterfølgende kan genanvendes i bygge- og anlægsprojekter	Virksomheden modtager p.t. ikke rene læs slagge. Der modtages jord med indhold af slagge.
26. Slaggebehandlingspladsen må ikke modtage slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3 % TOC	Virksomheden modtager p.t. ikke rene læs slagge.
27. Slaggen skal visuelt kontrolleres for uforbrændt organisk materiale ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i det dertil beregnede område. Hvis der er begrundet formodning om, at et leveret læs slagge indeholder for meget uforbrændt organisk materiale, kan tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden udtager repræsentative prøver af enkelte læs slagge og analyserer dem for TOC	Virksomheden modtager p.t. ikke rene læs slagge.
Kompostering	
28. Ved kompostering af have- og parkaffald, skal temperaturen som minimum registreres 1 gang pr. uge. Er temperaturen udenfor intervallet 45 – 70 grader °C i de første 4 uger af komposteringsforløbet, skal materialet enten vandes eller beluftes	Der komposteres ikke på anlægget p.t.

29. Modtaget have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 1 måned i perioden 1. maj – 1. september inden neddeling	Der komposteres ikke på anlægget p.t.
30. Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 7 dage inden kompostering	Der komposteres ikke på anlægget p.t.
31. Ved kompostering i miler med max højde på 6 meter og max bredde på 7 meter, skal materialet ligge minimum 1 måned inden første vending.	Der komposteres ikke på anlægget p.t.
32. Temperaturen skal som minimum registreres 1 gang pr. uge. Er temperaturen udenfor intervallet 45 - 70 grader °C i de første 4 uger af komposteringsforløbet, skal materialet enten vandes eller beluftes	Der komposteres ikke på anlægget p.t.
33. Virksomheden skal sikre, at overfladevand, der opsamles i et bassin med henblik på at blive genbrugt til vanding af kompost og oplag af råvarer, ikke giver anledning til lugtgener. Tilsynsmyndigheden kan ved lugtgener, der er væsentlige for omgivelserne, stille krav til iltindhold og pH i vandet	Der komposteres ikke på anlægget p.t.
34. Have- og parkaffaldet skal minimum vendes 3 gange i komposteringsforløbet	Der komposteres ikke på anlægget p.t.
35. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at lugtende udendørs miler overdækkes med 20 cm lag biofilter, f.eks. sigterest eller færdig kompost	Der komposteres ikke på anlægget p.t.
Vilkår fra planmæssig tilladelse af d. 15/3 2017	
36. Komposteringsanlægget må kun placeres ét sted indenfor lokalplanområdet.	Der komposteres ikke på anlægget p.t.
37. Det samlede komposteringsanlæg må ikke fylde mere end 3 hektar svarende til lokalplanens udlæg til komposteringsanlæg.	Der komposteres ikke på anlægget p.t.
38. De eksisterende plantebælter i området skal fastholdes	Der komposteres ikke på anlægget p.t.

Træ- og biomasseaffald som ikke komposteres på anlægget	
39. Bunker til biomasse skal have en størrelse som muliggør, at bunkerne kan vendes, samt at der kan identificeres og fjernes potentielle lugtende bunker	Ok
40. Træ- og biomasseaffald kan oplagres op til 6 måneder, så længe at der ikke afgives kraftigt lugt fra fraktionen	Ok
41. Haveaffald fra komprimatorbiler, må kun oplagres som biomasse, når finstoffet er blevet sorteret fra fraktionen. Finstoffet frasorteres indenfor 7 dage fra modtagelse af fraktionen.	Ok
42. I perioden august-oktober må fraktionerne indeholdende nedfaldsfrugt fra komprimatorbiler ikke oplagres.	Ok
43. De neddelte fraktioner til produktion af strukturmateriale må højst opbevares på anlægget i en måned. Hvis fraktionen oplagres i over 1 måned, skal bunkerne have en højde på højst 4 meter, størrelsen skal reduceres, antal af bunkerne øges og der igangsættes et program med vending af bunkerne. Opbevaring af fraktionen må højst være 2 måneder i alt	Ok
44. De ældre fraktioner skal holdes adskilt fra de nye neddelte fraktioner, når strukturmaterialet opstakkes og dette skal være tydeligt på anlægget.	Ok
45. Vending/omlastningerne må kun ske, når der er gunstige vindforhold (væk fra de mest følsomme boligområder). Vending af bunkerne begrænses til perioden mandag til torsdag.	Ok
46. I perioden august-oktober må fraktionerne indeholdende nedfaldsfrugt fra komprimatorbiler ikke anvendes til produktion af strukturmaterialet.	Ok
47. Neddelt have- og parkaffald må højst opbevares på anlægget i 7 dage, inden fraktionen skal køres til andet anlæg til aktiv kompostering	Ok
48. I perioden august-oktober må fraktionerne indeholdende nedfaldsfrugt neddeles og straks (senest 1 arbejdsdag efter) køres væk fra anlægget. Hvis der registreres lugtgener i forbindelse med neddeling af denne fraktion, skal neddeling	Ok

stoppes og fraktionen straks bortkøres fra anlægget uden neddeling	
49. Virksomheden skal i forbindelse med håndtering af haveparkaffald registrere følgende: 1. Meteorologiske forhold i.e. regn, vind, temperatur (dagligt) 2. Mængder og type af haveparkaffald, der modtages på anlægget. 3. Program for vending af bunkerne (dato, hvilket bunker, mm.) 4. Dato for og antal af udkørsler med haveparkaffald fra anlægget. 5. Måling af mængder og størrelse af haveparkaffald på anlægget (via dronemåling) 6. Situationer ved modtagelse/opståelse af særlige lugtende partier samt hvordan dette håndteres. 7. Temperaturmålinger af bunker med strukturmateriale	
50. Virksomheden skal registrere alle modtagne klager over lugt. For klager skal følgende oplysninger, som minimum registreres: 1. tid og sted for klagen 2. vindretning samt driftsforhold på klagetidspunktet 3. hvordan der er handlet på klagen og hvornår 4. hvordan der er svaret på klagen og hvornår En samlet opgørelse over modtagne klager skal kunne fremsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende og forud for hvert regelmæssigt tilsyn.	Ok - virksomhedens registrering system blev vist hvor det fremgik hvordan hver klage var håndteret. Virksomheden svarer selv på klager med kopi til tilsynsmyndigheden.
Støj	
51. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryk (L_r), må i de nævnte områder (Bilag 3) og i skel hertil (medmindre det er valgt referencepunkter) ikke overstige nedenstående grænseværdier, se bilag 2 :	Tilsynsmyndigheden har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden. Seneste støjberregning viser, at støjgrænserne overholdes. (Støjregdegørelse for omrokering af aktiviteter på Selinevej 4, København N5.011.25, SWECO, 10.03.2025)
52. Maksimalværdien for støjbidraget i nærmeste boligområde og lystbådehavn må om natten ikke overstige 50 dB(A).	-//-
Luftforurening	

53. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter (BAT 13) Tilsynsmyndighed kan såfremt der konstateres væsentlige lugtgener, kræve at kompostering, træ- og bioaffald samt andet opbevaring og håndtering af andet lugtende affald foregår i lukket hal med mekanisk ventilation og rensning med afkast ført over tag og årlig måling af lugtpåvirkning, som maksimalt må være 5 lugtenheder pr m³.	Ok.
54. Neddelingsanlæg skal være forsynet med støvførebyggende foranstaltninger som f.eks. et vanding- eller sprinklersystem	Ved neddeling af have- og park affald blev støjbekæmpet med vandvogn
55. Ved neddeling af forurenede materialer skal der ske kontinuerlig vanding (BAT 14)	
56. (også tom i godkendelsen)	
Spildevand	
57. Alt overfladevand fra arealer med oplag af affald og vand fra afvanding af jord og affald skal bortledes til spildevandskloak.	Ok
58. Spildevandet skal ved afledning til spildevandskloak overholde følgende emissionsgrænser: Tabel 3, se bilag 3	Ok
-	
59. Som dokumentation for overholdelse af grænseværdierne i vilkår 58; tabel 3, udtages en stikprøve af spildevandet 1 gange årligt (når renseforanstaltningen er i "ligevægt", så der kan udtages en repræsentativ prøve). Stikprøverne skal udtages efter renseforanstaltning, men før tilslutning til offentlig kloak.	Ok – Der udtages prøver for Port 4 (2 prøver), Port 5, Port 6 og Port 7 i marts. Der udtages prøver fra Port 3 (2 prøver) i september.

Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret firma/laboratorium, medmindre andet aftales med Område for Miljø og Byliv.	Analyseresultater fra marts er eftersendt til tilsynsmyndigheden efter tilsynet. Fremover sendes analyseresultaterne direkte fra analyselaboratoriet til tilsynsmyndigheden.
60. Hvis spildevandets indhold af forureningskomponenter overskrider grænseværdierne i vilkår 58; tabel 3, skal der foretages en ny spildevandsanalyse som dokumentation for overholdelse af vilkåret. Analyseresultaterne skal indsendes til Område for Miljø og Byliv jf. vilkår 44.	Senest analyser viser overskridelser af kobber og kobolt i port 4 og der skal derfor foretages nye analyser for disse to parametre jf. vilkår 60.
61. Etablering af olieudskillere skal udføres i overensstemmelse med DS 432 "Norm for afløbsinstallationer" eller den til enhver tid gældende tilsvarende standarder/anvisninger.	
62. Sandfang og olieudskillere skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm, i overensstemmelse med DS 432 "Norm for afløbsinstallationer" eller den til enhver tid gældende standard og/eller anvisning. I forbindelse med dimensionering skal der benyttes en klimafaktor på 1,4.	
63. Olieudskillere OU2 ifm. vaskepladsen skal være forsynet med et koalescensfilter, som skal renses/udskiftes efter behov	
64. I prøvetagningsbrønden skal det være muligt at udtage en spildevandsprøve fra en frit faldende vandstråle	Ok
65. Virksomheden skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie/slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.	
66. Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte og minimum 1 gang årligt. Perkolatbassiner skal minimum tømmes og renses 1 gang årligt.	
67. Inspektion af udskillere skal ske efter hver bundtømning, og minimum en gang årligt. Ved	

inspektion tjekkes, om udskillere har indvendige revner og er i forsvarlig stand, og flydelukke og alarm efterses og renses. Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter bundtømning.	
68. Ved vask af maskinel må der ikke anvendes vaske-midler som indeholder A- eller B-stoffer.	
69. Der må ikke anvendes højtryksspuling, hvis der anvendes vaskemidler.	
70. Virksomheden skal tæthedsprøve sandfang og olieudskillere samt tilløbsledninger ved nyetable-ring og ved mistanke om utætheder, og det skal foregå på følgende måde: - Olieudskillere skal spules rene før tæthedsprøvning. - Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester og udføres i henhold til Rørcentercenterets vejledning og skal udføres over minimum 1 time. - Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter tæthedsprøvning. Rapportering skal følge Rørcenterets vejledning og skal sendes til Område for Miljø og Byliv. Hvis der ved inspektion eller tæthedsprøvning af sandfang og udskillere samt tilløbs-ledninger konstateres skader eller uregelmæssigheder, skal skaden udbedres og registreres i driftsjournalen.	
71. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.	
72. Sprinkling af forurenede jord og affald samt køre-arealer op til disse oplag, må kun ske med vand fra afvandsområder med oplag af samme type affald eller oppumpet grundvand.	Der vandes med brakvand og ikke med vand fra afvandsområder.
73. Sprinkling af uforurenede jord og haveaffald til kompostering må kun ske med uforurenede vand fra afvandsområder med oplag af samme type affald eller oppumpet grundvand.	Ok

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	
74. Hele anlæggets areal skal befæstes med tæt belægning	Ok
75. Befæstede arealer, tankgårde og perkolatbassiner skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter de er konstateret	Ved tilsynet blev der fremvist fotodokumentation for ny membran i det bassin, som på tilsynet i 2024 havde vidst sig at være i stykker.
76. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Påfyldningsslangen skal indrettes således, at det ikke er muligt at tanke udenfor dette område. Udendørs spildbakker eller tankgårdskal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller tankgårdens volumen.	
77. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal mest muligt opbevares og håndteres i lukket/overdækket container med indbygget sump. I begrænset omfang kan disse fraktioner opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning	Der modtages ikke rene læs jern- og metal-skrot
78. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på areal med kontrolleret afledning af nedbør	OK, da hele arealet er befæstet og afleder til spildevandskloak
Affald, der produceres af virksomheden	
79. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal relevante afspærringsventiler straks lukkes	
80. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der	

forekommer spild med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt	
81. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt op-sugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt af-fald samt affald fra rengøring af emballager, con-tainere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til far-ligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes op-sugningsmateriale på virksomheden	
82. Kemikalier og farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, over-fladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares	
Driftsforstyrrelser og uheld	
83. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gi-ves alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med ri-siko for forurening af jord, luft eller vand, skal Cen-ter for Miljøbeskyttelse underrettes inden for 24 timer på virkmiljoe@kk.dk	
Ophør	
84. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nød-vendige foranstaltninger for at undgå forure-ningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstil-lende tilstand. En redegørelse for disse foranstalt-ninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør	Ikke relevant.
Egenkontrol	
85. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang år-ligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte be-lægninger, samt tankgårde, kar, gruber og perko-latbassiner. Godkendelsesmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig	Det digitale system til notering af løbende kontrol af belægningen blev fremvist på tilsynet.

sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.	
86. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer at vilkår 53-54 om støj er overholdt. Dokumentation skal ske i form af støjmåling og/eller støjberegning. Dokumentation skal foretages som "Miljømåling - ekstern støj" af et firma, der akkrediteret hertil. Støjdokumentationen skal indsendes til godkendelsesmyndigheden senest 3 måneder efter at målingerne er forlangt.	Støjrapport fra marts 2025 viser, at støjgrænserne overholdes. (Støjredegørelse for omrokering af aktiviteter på Selinevej 4, København N5.011.25)
87. Virksomheden skal 1 gang årligt udtage en prøve fra hvert enkelt afvandingsområde for stofferne nævnt i vilkår 60. Dertil kan tilsynsmyndigheden kræve analyse for andre miljøfremmede stoffer, som kan forventes at være i det oplagte affald, og med en højere frekvens. Prøvetagning og analyser skal udføres af et laboratorium akkrediteret hertil af DANAK eller lignende og fremsendes til Område for Miljø og Byliv. Analyseresultaterne skal fremsendes til myndigheden senest 10 dage efter at virksomheden har modtaget dem.	Der er efter tilsynet fremsendt analyser fra Port 4 (2 prøver), Port 5, Port 6 og Port 7. Emissionsgrænserne er overholdt, med undtagelse af en prøve som viser overskridelser på kobber og kobolt.
88. I tilfælde af driftsforstyrrelser med miljømæssige konsekvenser skal godkendelsesmyndigheden senest 14 dage efter hændelsen skriftligt orienteres. Der skal redegøres for baggrunden for uheldet, samt hvilke tiltag der påtænkes til forebyggelse af tilsvarende hændelser fremover	RGS har ikke oplyst at der skulle være sket disse driftsforstyrrelser.
89. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Teknik- og Miljøforvaltningen underrettes på virkmailto:joe@tmf.kk.dk	Tilsynsmyndigheden har ikke kendskab til større spild.
Driftsjournal	
90. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: <i>Affald generelt</i>	

a) Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Registrering af affaldsmængder

b) Register over årlig mængde modtaget uforurenet og forurenet affald samt den årlige indberetning til AffaldsDataSystemet.

c) Register over modtageanlæg og årlige mængder frakørt (herunder eksport) til nyttiggørelse, forbrænding, deponering og destruktion (samt identifikation af anlæg) opdelt på uforurenet og forurenet.

d) Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises.

Belægninger

e) Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, perkolatbassiner, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

f) Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, perkolatbassiner, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Spildevand

g) Dato for og resultatet af pejlingen af sandfang og olieudskillerne

h) Dato for og resultat af inspektionen af olieudskillere

i) Dato for og resultatet af tæthedsprøvning af olieudskillerne

j) Analyser af vandprøver

k) Dokumentation for tømning af sandfang / perkolatbassin og olieudskillere samt bortskaffelse af indhold til godkendt modtageanlæg

Kompostering

l) Registrering af mængder og typer af råvarer, som tilføres komposteringsanlægget.

m) Registrering af dato for hhv. modtagelse, neddeling og påbegyndt kompostering af have- og parkaffald.

n) Registrering af mængder af færdig kompost, som køres fra anlægget.

o) Registrering af oplag af have- og parkaffald.

p) Registreringer af mængder, kulstof/kvælstof (C/N-forhold), densitet og tørstofindhold (TS) ved oplægning til kompostering. Desuden skal temperaturer, tidspunkt for oplægning og eftermodning samt dato for vending registreres. For virksomheder, der komposterer andet end have- og parkaffald, skal der føres driftsjournal for hver oplagt mile eller madras under komposteringsforløbet og for hvert parti under eftermodning og sortering. q) Registreringer af tidspunkt for klager og eventuelt gennemførte afhjælpende lugtbegrænsende foranstaltninger. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af oplagrede affaldsfraktioner nævnt i tabel 1. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. RGS Nordic skal årligt fremsende hele eller dele af driftsjournal for egenkontrol efter aftale med tilsynsmyndigheden. Den årlig fremsendelse kan erstattes af et tilsyn med anlægget.	
--	--

Gennemgang af pladsen

Generelt

Pladerne fremstod generelt ryddeligt og ordnet.

Der blev på tilsynet observeret affald langs hegnet udenfor RGS' grund mod Sydhavnstippen. RGS har efter følgende, den 28. maj, sendt oplysning om og fotodokumentation for at affaldet er fjernet. Billedet er indsat til sidst i tilsynsnotatet.

Bunkehøjder

Der blev observeret bunker, som var væsentlig over 6 meter. Det indskræpes at bunkehøjderne skal nedbringes til 6 meter, jf. vilkår 10. Dette er for at minimere risikoen for støvgener fra anlægget.

Ved Miljøtilsyn 3. juli 2023 skulle RGS fremsende procedure for tjek af bunkerhøjde jf. vilkår 10 i miljøgodkendelsen 2024 (vilkår 8, tidligere miljøgodkendelse). Denne procedure er ikke modtaget af tilsynsmyndigheden. RGS har et system med dronebilleder til at overvåge omfanget af en bunke, men ikke til højden.

Ved tilsyn 12. maj sås meget høje bunker, som var højere end den omgivende vold. Dette kan give støvgener til omgivelserne og bunkerne skal nedbringes.

RGS skal derfor:

- nedbringe bunkehøjder,
- fremsende procedure, som sikrer, at bunkehøjder holdes nede,
- oplyse, hvornår nuværende høje bunker er nedbragt.

Port 5, Biomateriale:

Pladsen blev fremvist af sitemanager Ib.

På pladsen sorteres og neddeles biomateriale fra husstande og genbrugsstationer i en finfraktion som kaldes strukturmateriale. Denne fraktion kører til kompostering på et andet anlæg. Større fraktion kaldet biomasse lægges i miler til tørring. Når materialet er tørt køres det til forbrænding.

På tilsynet blev det oplyst at når der udtages en spildevandsprøve, udtager laboratoriet den direkte fra bassinet og ikke fra prøvetagningsbrønden efter olieudskiller.

På pladsen "produceres" også forskellige produkter af ren kompost blandet med forskellige andre fraktioner, fx knust tegl og sand.

Pladsen fremstod ryddelig. Forskellige bunker var langt med passende afstand til hinanden.

Sorteringens anlægget var i drift under tilsynet. Nær bunkerne på pladsen var der en sødlig kompost lugt. Denne lugt var ikke til stede på andre pladser på tilsynet.

Port 6, Jordvaskeanlæg:

Jordvaskeanlægget blev fremvist af sitemanager Arne.

Jordvaskeanlægget er lige opstillet og endnu ikke taget fuldt i drift.

Anlægget skal bruges til at "vaske" ren jord.

Anlægget tilføres kun klasse 0 og 1 jord. Jorden må ikke indeholde meget ler.

Outputtet for jordvaskeanlægget er fraktioner med forskellige kornstørrelser som kan bruges til at erstatte jomfruelige materialer.

Anlægget er i en indkøringsperiode, hvor den højeste kapacitet har været 50 ton /timen.

Den maksimale kapacitet når anlægget kan håndtere er 150 tons / timen.

Der benyttes vand til processen. Største delen af vandet recirkuleres i anlægget. Den finkornet fraktion bundfældes i et stort kar. For at optimere denne bundfældning tilsættes polymer til vandet.

Der er udført en støjrapport nr. N5.004.24 med tilføjelses af vaskeanlægget på Selinevej 4, den 23. januar 2024 som viser at støjgrænser fortsat overholdes.

Billeder fra tilsynet:

Port 5: Sortering af biomateriale til struktur og biomasse



Port 5: Bassin til overfladevand



Port 6: Jordvaskeanlæg



Port 6: Vandbeholderen til jordvaskeanlægget



Affald udenfor RGS' grund. Markeret med rød cirkel



Billede fremsendt 28. maj 2025 af affald ryddet.

Bilag 1: Positivlisten

Virksomheden må modtage, oplagre og behandle uforurenede og forurenede affaldsfraktioner som beskrevet i **tabel 1** og i **tabel 2**.

Affald	Oplagskrav	Tilladt behandling
Uforurenat		
Affald fra markedspladser		Sortering
Blandet bygge- og anlægsaffald		Sortering
Storskrald		Sortering
Asfalt		Sortering, neddeling
Beton		Sortering, neddeling
Uglaseret tegl		Sortering, neddeling
Keramik		Sortering, neddeling
Dæk		-
Glas (uden madrester)		Sortering, neddeling
Metal (jern og stål)		Sortering
Have- og parkaffald		Sortering, neddeling kompostering
Glas- og stenuld		Sortering, neddeling
Papir & pap	Overdækket	-
Blød og hård plast		Sortering
Træ		Sortering, neddeling
Gips		Sortering, neddeling
Forurenat affald		
Trykimprægneret træ (undtagen kreosotbehandlet træ)	Uoverdækket op til 7 dage efter neddeling	Sortering, neddeling
Kreosotbehandlet træ (fx lygtepæle og jernbane sveller)	Overdækket med fx presenning eller tag efter neddeling	Sortering, neddeling
Malet træ		Neddeling
Forurenat beton, brokker, mursten o.l. til nyttiggørelse.		Sortering, neddeling
Deponeringsegnet forurenat beton, brokker, mursten o.l.		Sortering, neddeling
Anvist bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB under 2,0 mg PCB total/kg		Sortering*, neddeling
Termoruder med PCB**	Overdækket med fx presenning eller	Sortering

	tag efter neddeling		
Slagger fra forbrændingsanlæg og bygge- og anlægsprojekter		Sortering, neddeling	
Sand fra sandblæsning		Sortering	
Affald fra gadefejning		Sortering, biologisk Behandling***	
Hav- og havnesediment		Afvanding, biologisk Behandling***	
Sediment fra oprensning af regnvandsbassiner		Afvanding, biologisk Behandling***	
Sediment fra boringer		Afvanding, biologisk Behandling***	
Sand og grus fra sandfang ifm veje og byggepladser		Afvanding, sortering, biologisk behandling***	
Sandfraktion fra sandfang ifm vaskepladser		Afvanding, sortering, biologisk behandling***	
Tabel 1 *Må kun sorteres iht. tilladelse fra affaldsmyndigheden for det konkrete parti. ** Sorteringen omhandler sortering af PCB-holdige dele. Aktiv adskillelse af dele og neddeling kræver særskilt godkendelse. *** Biologisk behandling af fraktionerne er kun tilladt hvis der foreligger relevant dokumentation for at fraktionerne er blevet klassificeret til jord og aktiviteten godkendt af affaldsmyndigheden			
Jord			
Jord	Oplagskrav	Tilladt behandling	
Uforurenet jord		Sortering, jordvask	
Jord til kartering		-	
Forurenet jord		Sortering, biologisk behandling	
Tabel 2			

Bilag 2: støjgrænser

Tidsrum Områdetype	Mandag- fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00- 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00- 22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00- 22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00
Lystbådehavn mod nord	59	55	55
Boliger og serviceerhverv C*	55	45	40
Etageboliger Støjlepladsen B4	50	45	40
Blandet erhverv E2	70	70	70
Etageboliger mod øst (Ørestad) C2*	50	45	40
Åben og lav bebyggelse mod vest (Sdr. Kystager- vej) O1	45	40	35
Kolonihaveområder mod nordvest (HF Musikbyen) O1	50	45	40
Kolonihaveområde mod nordøst (HF Sønderbro) O1	50	45	40

Maksimalværdien for støjbidraget i haveforening og nærmeste må om natten ikke overstige 55 dB(A).

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00. For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Bilag 3: Analyseparametre

Parameter	Emissions- grænse	Analysemetode (a)
Suspenderet stof	500 mg/l ⁽¹⁾	M041
pH	6,5 - 9 ⁽¹⁾	M051

Parameter	Emissions-grænse	Analysemetode (a)
Mineralsk olie	20 mg/l ⁽¹⁾	M060
Bly	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 - opløst metal
Cadmium	3 µg/l ⁽¹⁾	M013 - totalt metal
Chrom	300 µg/l ⁽¹⁾	M013 - både opløst og totalt metal
Kobber	300 µg/l ⁽²⁾	M013 - opløst metal
Kobolt	10 µg/l ⁽¹⁾	M013 - opløst metal
Kviksølv	3 µg/l ⁽¹⁾	M020 - totalt metal
Arsen	13 µg/l ⁽¹⁾	M013 - opløst metal
Nikkel	250 µg/l ⁽¹⁾	M013 - totalt metal
Zink	3 mg/l ⁽¹⁾	M013 - opløst metal
⁽¹⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006. ⁽²⁾ Grænseværdi fastsat konkret med udgangspunkt i tilsig- tet grænseværdi i vejledningen på 100 ug/l		