

VESTVÆRFTET APS
Nordhavnskaj 12
6960 Hvide Sande

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99741721
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
14. oktober 2020
Sagsnummer
20-016509

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Nordhavnskaj 12, 6960 Hvide Sande
Virksomhed:	Vestværftet ApS
Cvr.nr.:	18915642
Type:	A204 Virksomheden foretager aptering ved kajen af hjemkøbte fiskeskibsskrog og reparationer af skibe på beddingen.
Miljøtilsyn:	15. september 2020 kl. 9.30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Overfladebehandling

- I oplyste ved tilsynet, at der foretages overfladebehandling (primært blæserensning) af mindre metalemner i en aflukket del af den nye tilbygning, der er etableret i 2019. Jeg observerede ved tilsynet, at der lå brugt blæsemiddel inde i og uden for området i tilbygningen. Vi aftalte, at I vil sørge for, at blæsemiddel opsamles og opbevares i lukket container/holder, indtil det skal bortskaffes.

I oplyste, at I overvejer evt. at etablere procesudsugning til overfladebehandling (primært sandblæsning) fra området. Kommunen har efterfølgende vurderet, at aktiviteter med overfladebehandling (sandblæsning) af metalemner i den nye tilbygning ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse. Der skal derfor ansøges om en miljøgodkendelse af aktiviteten, som skal foregå i et område indrettet dertil, herunder med procesudsugning. I forbindelse med miljøgodkendelsen skal der stilles vilkår til blandt luftforurening fra processen. Ansøgning om miljøgodkendelse skal indsendes digitalt i portalen "Byg og Miljø". Det kan anbefales, at I anvender en miljørådgiver i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse. Det kan også anbefales, at I undersøger, om ændret anvendelse af bygningen til overfladebehandling medfører andre krav om godkendelse, tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse.

Spildevand

- Ved tilsynet talte vi om, at der ikke er en tilslutningstilladelse for udledning af spildevand fra højtryksspuling af skibsbunde på beddingsanlægget til offentlig kloak. Vi aftale, at I indsender oplysninger til brug for udarbejdelse af tilslutningstilladelse jf. tidligere fremsendt bilag (Bilag er vedlagt tilsynsrapporten).

Egenkontrol

- I oplyste ved tilsynet, at I ikke registrerer, hvornår bundfældningstanken for spildevand på beddingen tømmes til offentlig kloak samt mængde af udledt spildevand, som krævet i vilkår 23 i virksomhedens miljøgodkendelse. Der er ikke monteret vandmåler eller lignende på systemet. Vi aftalte ved tilsynet, at I fremadrettet som minimum skal notere dato for, hvornår spildevandstanken tømmes til offentlig kloak. Behov for måling af spildevandsmængderne vurderes i forbindelse med udarbejdelse af tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloak. Vi talte ved tilsynet også om, at I fremover samler slam fra bundfældningstanken i en affaldsfraktion/holder for sig, så der kan foretages registrering af mængden af bortskaffet slam jf. vilkår 23.

Der er i øvrigt ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

Øvrige bemærkninger

- Ved tilsynet observerede jeg, at der stod en palletank med spildolie samt tønder med olie på kajen ved beddingen. Vi aftalte, at olieaffald vil blive bortskaffet til affaldsmottager med det samme, ellers vil det blive opbevaret indendørs iht. vilkår i miljøgodkendelsen.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurennet jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.

- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj
 - Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen
 - Affaldshåndtering
 - Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.	5
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest onsdag d. 28. oktober 2020.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 2499,15 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 333,22 kr., og jeg har brugt 7,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	10/9, 14/9-2020	2,5
Fysisk miljøtilsyn	15/9-2020	1,5
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	15/9, 2/10, 14/10-2020	3,5

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).

Oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilslutningstilladelse.