

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.

Sagsbehandler
Steen Stokholm
Direkte telefon
99 74 17 79
E-post
steen.stokholm@rksk.dk
Dato
1. oktober 2024
Sagsnummer
24-019196

**Tilsynsrapport for miljøtilsynet torsdag den 12. september 2024 hos
Ringkøbing Entreprenørforretning / Ølstrup Vognmandsforretning,
Holstebrovej 39B, 6950 Ringkøbing**

Adresse: Holstebrovej 39B, 6950 Ringkøbing
Virksomhed: Ringkøbing Entreprenørforretning / Ølstrup Vognmandsforretning
Cvr.nr.: 29710708
Type: H 51. Garageanlæg
Miljøtilsyn: Torsdag den 12. september 2024 kl. 10:45

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor jeg gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Vaskeplads kræver tilladelse

- Virksomheden benytter en vaskeplads uden at der er blevet søgt om en tilladelse til brug af pladsen på en måde der sikrer, at der sker korrekt afledning af spildevandet. Du skal sørge for at søge om en udledningstilladelse. På sidste miljøtilsyn i 2023 blev du oplyst om, at der skulle søges tilladelse. Derfor indskærper Byg og Miljø, at du skal søge om en tilladelse til udledning af spildevand fra vask af køretøjer på virksomheden med installation af olieudskillere og sandfang. Hvis Byg og Miljø ikke har modtaget en ansøgning om udledning af spildevand fra din vaskeplads senest til udgangen af 2024 agter Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern kommune at tage yderligere skridt i sagen. Du bedes kontakte min kollega Gitte Laursen Vestergaard på tlf. nr. 99741438 eller på gitte.laursen@rksk.dk hvis du har brug for hjælp til hvordan du ansøger.



Oplag af og sortering af jord – ansøgning om Landzonetilladelse samt Miljøgodkendelse

- Virksomheden oplagrer fortsat jord på grunden, og foretager sortering. Det drejer sig øjensynlig om flere hundrede kubikmeter jord. På tilsynet i 2023 fik jeg indtryk af, at du selv ville kontakte min kollega, der arbejder med Landzonesager, om der kræves en landzonetilladelse. Derfor har jeg drøftet sagen med min kollega Iben Dyrby Vestergaard, som oplyser at du skal søge en lovliggørende Landzonetilladelse inden udgangen af 2024. Alternativt forventer kommunen at varsle et påbud om, at oplagene med jord skal bortskaffes til en godkendt modtager af jord. Hvis du har brug for hjælp til ansøgningen kan Iben Dyrby Vestergaard kontaktes på tlf. nr. 9741056 eller på e-mail iben.vestergaard@rksk.dk
- Der skal søges om en lovliggørende Miljøgodkendelse til oplagring og sortering af jord. Ansøgningen skal være indsendt til kommunen senest inden udgangen af 2024. Ved brug for hjælp til ansøgningen kan min kollega Yvonne Grandahl kontaktes på tlf. nr. 99741513 eller på e-mail yvonne.grandahl@rksk.dk

Brug af en professionel rådgiver

- Kommunen opfordrer dig til at tage kontakt til en professionel rådgiver, der har forstand på at udarbejde de forskellige ansøgninger i ansøgningssystemet BOM på www.bygogmiljoe.dk

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et prioriteret tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og dens afledte bekendtgørelser. Emnet for tilsynet var brug af vaskeplads og tilslutningstilladelse.
- Der er ført tilsyn med følgende: Vaskeplads, oplag af jord samt opbevaring af olieprodukter.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.	3
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest onsdag den 23. oktober 2024.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 1641,36 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 468,96 kr., og jeg har brugt 3,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	Torsdag den 29. august Fejl! Bogmærke er ikke defineret.	0,5 timer Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Fysisk miljøtilsyn	Torsdag 12. september	0,5 timer
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	Mandag 16. september	1,0 timer
	Mandag 30. september	0,5 timer
	Tirsdag den 1. oktober	1,0 timer

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).

Venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, reading "Steen Stokholm". The signature is written in a cursive style with a large, stylized 'S' at the beginning.

Steen Stokholm