



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 6638
Ref. major / antkr
Dato: 15. december 2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Nordalim A/S
Virksomhedens adresse	Samoavej 1, 8000 Århus C
CVR nummer	32242715
Virksomhedstype	4.1b Fremstilling af iltholdige kulbrinter
Tidspunkt for tilsynet	Den 1. december 2022
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Varsling af tilsynet	Den 12. oktober 2022
Deltagere fra virksomheden	Bjarne Maaløe og Henrik Melin
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Anders T. Kristensen og Marianne Jordt
Tilsynet omfattede	Vedligehold af tanke, emissionsmålinger, rengøring og kontrol af sandfiltre, belægninger mm
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
27-06-2019	Påbud om udarbejdelse af BTR	Påbud om udarbejdelse af BTR er efterkommet

Indberetninger om egenkontrol.

Miljøstyrelsen har den 15. december 2021 modtaget årsrapport for regnskabsåret 2021. Revideret årsrapport er modtaget den 18. februar 2022.

Miljøstyrelsens kvittering for modtagelse af årsrapport er fremsendt den 22. februar 2022.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Revurdering af miljøgodkendelse af 28. november 2013

Gennemgang af miljøforhold

Nordalim A/S orienterede om, at limkedlen efter uheldet i maj 2022 vil blive udskiftet med en ny kedel. Udskiftningen er en 1:1 udskiftning, som vil blive foretaget i uge 5 / 2023. Virksomheden overvejer desuden at opsætte en ekstra limtank i formalintankgården.

Methanoltankene vil blive vasket med algefjerne i 2023. Virksomheden foretager vask af tankene hvert 5. år og maling hvert 10. år.

Ved påslag for urea manglede der et par lameller.

Der skal foretages emissionsmåling i afkast 13 i 2022. Nordalim oplyste, at dette ikke kan nås og vil blive udført i 1. kvartal 2023

Nordalim A/S skal ved mistanke om utætheder, dog mindst en gang hvert 3. år foretage rengøring af limbassin, sandfiltre, klaringsbassin samt kontrol af produktionsområder og opsamlingsrender. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender dokumentation for seneste rengøring og kontrol jf. vilkår H1 og H2.

Virksomheden skal have fokus på utætheder i belægningerne.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Tankene med methanol skal vaskes i 2023
2. Ved påslag for urea skal de manglende lameller opsættes
3. Emissionsmålinger af incineratorer foretages i Q1 2023.
4. Fremsendelse af dokumentation for seneste rengøring og kontrol af limbassin, sandfiltre, produktionsområder mm
5. Fokus på vedligehold af belægningerne

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.