




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2100
Ref. PEMJE/SOEAN
Dato: 7. december 2020

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	A/S Jydsk Aluminium Industri, Hvidelvej
Virksomhedens adresse	Hvidelvej 19, 7400 Herning
CVR nummer	38523716
Virksomhedstype	A203 Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling
Tidspunkt for tilsynet	29. oktober 2020
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn Gennemført under hensyntagen til COVID 19-situationen
Varsling af tilsynet	25. august 2020
Deltagere fra virksomheden	Kvalitetschef Charlotte Hansen
Øvrige deltagere	Konsulent Carsten Lykke Nielsen, CG Rådgivning
Tilsynet udført af	Peter Møller og Søren Andersen, Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	Status for afdelingen
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
		Der er ikke foretaget håndhævelser siden sidste tilsyn.
		Tilsynet den 29. oktober 2020 gav ikke anledning til håndhævelser

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse af 31. oktober 2002
2. Tillæg til miljøgodkendelse af 17. oktober 2006 – Afkast fra vindsigte til regenereret sand, skift af katalysator, afkast fra svejsekabine

Generelle forhold

Afdelingen overgik i 2009 til ren bearbejdningsvirksomhed, og alle funktioner vedrørende kernemageri og støbning blev flyttet til Mørupvej.

Jydsk Aluminium Industri har overtaget ejendommen Mørupvej 5 beliggende ved siden af hovedvirksomheden Mørupvej 9. På den nye adresse er virksomhedens nye bearbejdningsafdeling under etablering og gradvis opbygning.

Det nuværende udgangspunkt er, at nye bearbejdningslinjer etableres på Mørupvej 5. På Hvidelvej 19 er der for nuværende kun 3 bearbejdningslinjer, som forventes videreført.

Den nugældende miljøgodkendelse er fra 2002 og omfatter både støbning og bearbejdningsvirksomhed. Virksomheden var såvel før som efter overgangen til ren bearbejdningsvirksomhed omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 2.

Bilag 2-virksomheder er ikke omfattet af en regelmæssig revurderingsfrekvens. Men på baggrund af skiftet til ren bearbejdningsvirksomhed er miljøgodkendelsen ikke længere passende til processerne, idet en lang række vilkår ikke er relevante – alle nuværende processer er fortsat omfattet.

Virksomheden må i dag antages at være omfattet "Maskinværkstedsbekendtgørelsen", BEK nr. 1477 af 12. december 2017, Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Miljøstyrelsen vender på et senere tidspunkt tilbage omkring dette punkt.

Gennemførelse af tilsynet

Som nævnt er aktivitetsniveauet reduceret på virksomheden siden seneste tilsyn og der er ikke mange vilkår i den gældende miljøgodkendelse, som er relevante for de tilbageværende aktiviteter på virksomheden.

Tiden tillod ikke en fysisk gennemgang af virksomheden og Miljøstyrelsen valgte derfor at gennemføre et kort udendørs tilsyn ved virksomheden.

Indretning og drift

Virksomheden er certificeret efter Miljøledelsessystem ISO 14001 og desuden efter Energiledelsessystem ISO 50001 og Kvalitetsledelsessystem ISO 9001. Virksomheden har således klare procedurer og overblik over alle elementer vedrørende driften og produktionen.

Luftforurening

Ikke relevant

Lugt

Der kunne ikke konstateret lugte fra virksomheden.

Spildevand

Virksomhedens spildevand afledes til offentlig kloakering. Tagvand og vand fra befæstede arealer afledes til offentligt regnvandssystem.

Støj

Kun bearbejdningsprocesser med beskedne støjemission.

Affald

Virksomheden er omfattet af kommunens affaldsregulativ, herunder er olieudskillere tilmeldt tømningsskema.

Overjordiske olietanke

Der forefindes ikke olietanke på virksomheden.

Jord og grundvand

Alle processer foregår indendørs og spåner m.m. opbevares indendørs. Kun færdige emner er placeret udendørs og den største del i telt.

Til- og frakørsel

Er ikke en problemstilling på virksomheden, som er relativt afsides beliggende i stort industrikvarter med gode ind- og udkørselsforhold. Der er kun få transporter dagligt.

Indberetning/rapportering

Efter virksomhedens ændring til ren bearbejdningsvirksomhed er der ikke de samme relevante krav til indberetninger.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden har procedurer i tilfælde af uheld m.m.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Miljøstyrelsen vender på et senere tidspunkt tilbage omkring virksomhedens tilknytning til "Maskinværkstedsbekendtgørelsen", BEK nr. 1477 af 12. december 2017, Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.