

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

21. marts 2025

Miljøtilsyn med Vrængmosevej 52 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 20. marts 2025 tilsyn med miljøforholdene på Vrængmosevej 52, 9750 Østervrå.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2019-01398

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter.
Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rappor-

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

ten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 20. marts 2025

Vrængmosevej 52, 9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Niels Møller Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	9,25

Ejer	Niels Møller
Adresse	Vrængmosevej 52, 9750 Østervrå

Telefon	Mobil	
E-mail	CVR nr.	29481512
Fax	P. nr.	1001107534

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Chinchilla-farm med 30 voksne ungdyr og 250 chinchillaer ialt. Ejer forventer, at nedlukke farm i 2025

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen
Møddingsplads	Ejer har lille møddingsplads, hvor gødning fra chinchillaer bortskaffes. Møddingen anvendes af ejer selv. Møddingspladsen er med opkant og fast bund. Mængderne er så små, at det vurderes, at det ikke er et problem, at der ikke er afløb fra møddingsplads.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler	Intet oplag af sprøjtemidler

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejer har nedslivningsanlæg, som fungerer tilfredsstillende og septiktank tømmes årligt.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen tanke på ejendommen. Ejer har træpillefyr

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Der er ikke registreret beskyttede naturtyper på ejers arealer
Ikke oplyst	Produktionsareal Avlsdyrbure: $147 \text{ stk} \times 0,6 \times 0,4 = 35,28$ Ungdyrbure: $298 \times 0,4 \times 0,4 = 47,68$ Ialt = 82,96. Vandboring på ejendommen er sløjfet for mange år siden og ejer får vand fra Østervrå vandværk