

Nordcoll A/S
Att.: Steen Seier Karlsen

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 13.12.2016
Sagsnr. 16/156

Sagsbehandler
Malene Kamstrup
Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Virksomhedens navn	Nordcoll A/S
Virksomhedens adresse	Egeskovvej 12, 3490 Kvistgård
CVR	13 59 64 33
Listepunkt	D54
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Dato for tilsynet	13. december 2016
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	OK
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn på jeres virksomhed den 13. december 2016. Dette brev er et referat.

Formålet med tilsynet var at kontrollere, at I driver og indretter virksomheden i overensstemmelse med jeres tilladelser af hhv. 23. juni 2014 og 2. december 2016 samt miljøbeskyttelsesloven generelt. Tilsynet var et prioriteret tilsyn på baggrund af:

- Ingen miljøledelse
- Været i drift uden at have anmeldt efter VOC-bekendtgørelsen
- Opbevarer kemikalier
- Jeres emissioner er reguleret i VOC-bekendtgørelsen
- Bor oven på drikkevand

Konklusion

- Send mig venligst en ansøgning med oplysning om hvilke typer affald i skaffer bort til Ekokem A/S, Så meddeler jeg en tilladelse.
- Farligt flydende affald skal opbevares på en måde, så et eventuelt spild kan samles op. Send mig venligst et foto af jeres løsning, når I får det bragt i orden.
- I bør reparere malingen på gulvet i den nye produktionshal.

Affald

I har indtil september i år brugt Henrik Tofteng A/S til at hente jeres affald. Han har indberettet data om dette affald til miljøstyrelsens affaldsdatasystem. Men meget af affaldet er indberettet forkert. Jeg har gjort virksomheden opmærksom på dette.

I fortalte, at I nu bruger Henry Andersen og Søn A/S til at hente affald. I sorterer i brændbart, pap og plastfolie, som han henter. I mangler så bare en ordning til jern- og metalskrot.

I er tilmeldt den kommunale ordning for dagrenovation. Jeg mindede om, at den ordning også omfatter, at I kan lægge småt elektronik, sparepærer og batterier i en gennemsigtig pose på låget.

Til Ekokem A/S afleverer I alt farligt affald. Det er både fast affald i form af pulver, og flydende affald i form af spildevand, mm.

Jeg glemte at sige, at I skal have en tilladelse af mig til at skaffe dette affald bort til Ekokem. Jeg vil derfor bede jer om at sende mig en ansøgning med oplysning om hvilke typer affald, det drejer sig om.

Vi talte om, at det jo slet ikke er alt dette affald, der er farligt. Det kan derfor være, at I betaler alt for meget for at komme af med det på denne måde. I var også i gang med at overveje, om noget af dette kunne ledes til kloak. For at finde ud af dette aftalte vi, at I tager en prøve af det klarede vand/affald og analyserer den for de stoffer, den kunne indeholde. Send mig analyseresultatet og eventuelt sikkerhedsdataark for de produkter, der kan være indeholdt i spildevandet. Så ser vi på det sammen.

VOC

Nu har jeg meddelt jeres tilladelse efter VOC-bekendtgørelsen. Den gælder indtil I får brug for at bruge andre stoffer eller større mængder. I har også sendt mig en opgørelse for 2015 for den diffuse og den samlede emission. En sådan opgørelse skal I fremover sende mig hvert år.

Det fysiske tilsyn

Vi så hele virksomheden, og der var aktiviteter overalt.

Under et halvtag samler I flydende farligt affald i tre palletanke. Fra den ene var der tydelige spild på toppen, ned af siden og ned på asfalten. Jeg mindede om, at Farligt affald skal opbevares under tag – som det gør – og på en måde, så et eventuelt spild kan samles op. Det kunne være ved at placere de tre palletanke inde i selve gården til råvarer eller ved at placere palletankene over en spildbakke, der kan rumme mindst 1000 liter.

Inde i den nye produktionshal var malingen på gulvet slidt af flere steder. Jeg mindede om, at I bør reparere denne maling, da det jo er den, der sikrer, at gulvet er helt tæt.

I sydenden af den nye produktionshal er to studse, hvor I får leveret varm bitumen. Der var spild fra disse studse, men så længe det bare er bitumen uden opløsningsmidler, løber det ikke nogen steder. Det bliver stift, når det bliver koldt.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så kom venligst med dem inden 2. januar 2017.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør