



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 26.11.2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Baldershøj 9, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Hans Schlüter.

Fra virksomheden deltog: Shahid Ikram.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

D56 = Aftapning, pakning af kemikalier (har en gammel godkendelse med kun 2 vilkår)

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2018 er timetaksten 322,49kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid der bruges på at sætte sig ind i lovgivningen. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.30.04-K08-5-18

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
58m	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
KOKI EUROPE A/S	Baldershøj 9	2635 Ishøj

Betaleradresse	Koki Europe A/S, Baldershøj 9, Ishøj Attention: CVRnr: 25877985
Tlf. / mobil / e-mail	43 71 40 60 / / hei@koki.dk
Hjemmeside	https://www.ko-ki.co.jp/en/
CVR- / P-nummer	25877985 / 1008257783
Etableringsdato	01.08.2001
Godkendelsesdato §33	10.07.2003
Kort beskrivelse	KOKI Europe A/S modtager udelukkende de færdige råvarer til deres loddepasta fra moder-firmaet i Japan, og blander produkterne i produktionshallen. Alle råvarer der benyttes i produktionen opbevares i et lagerrum uden afløb. Der er et tilhørende laboratorium, der udfører test af slutprodukterne inden de pakkes og sendes. Loddepastaen opbevares på køl og har en holdbarhedstid på et ½ år hvorefter oxidation ødelægger produktet.
Antal ansatte:	17, hvoraf de 8 er administrative.
Produktionsareal (m ²):	1.450
Driftstider (kl):	Hverdage: 7.30-18.00
Kommune-/lokalplanlægning	LP 1.19 Baldershøj
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri



Grundvandsindvindingsområde	Ja - OSD
Bemærkning	<p>KOKI Europe A/S fremstiller kemiske produkter ("KOKI loddepasta"), ud fra en færdig pulverblanding af tin, bly og sølv. Den blyholdige loddepasta er ved at blive udfaset. Den blyfri loddepasta består af tin, sølv og kobber. Førstnævnte er ca. 20 procent af salget og faldende.</p> <p>Virksomheden er godkendelsespligtig pga. at de får gammelt loddepasta retur som de genvinder på moderfabrikken i Japan.</p> <p>Loddepastaen laves ud fra pulver som bindes sammen af harpiks og da harpiksen med tiden hærder, er der en holdbarhed på ½ år.</p>

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	28-11-2018
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,01

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
		Ingen håndhævelser

Jord- og grundvandsbeskyttelse**Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kildesortering	Alle relevante fraktioner kildesorteres - OK.
Oplag af affald	<p>Forbrændingsegnet, pap-, papir- og klar plastaffald opbevares i lukkede containere uden-dørs - OK</p> <p>Metalaffald opbevares i åben container udendørs. Containerne er tæt. Der var på tilsynstidspunktet ikke metalaffald i containeren der var forurenet med miljøfremmede stoffer. Hvis containeren benyttes til metal med miljøfremmede stoffer skal den være beskyttet mod vejrlig.</p>
Farligt affald	<p>Alt farligt affald opbevares i udendørs aflåst skur. Flydende farligt affald opbevares på spillbakker - OK.</p> <p>Loddepasta der tages retur fra kunder og ompakkes og opbevares i stor transportcontainer som udskibes til moderfirmaet i Japan når containeren er fuld.</p> <p>4-5 lysstofrør blev opbevaret på en måde så de let bliver beskadiget. Der blev mundtligt henstillet til passende opbevaring. Sl oplyste at de straks ville finde en passende opbevaring samt at det er de sidste rør der skal bortskaffes da de er overgået til LED-rør - OK</p>

**Bortskaffelse af affald**

Affaldsart	Beholder (type)	Volumen/stk/vægt	Enhed	Placering/beskyttelse	Transportør
Elektriske og elektroniske produkter	Trådbur	3	m ³	Indendørs	Stena
Farligt affald ikke nævnt andetsteds	Container	20	Ton	Udendørs, overdækket	Egen transport
Forbrændingseget	Container	10	m ³	Udendørs, overdækket	City Container
Jern og metal "rent"	Container	10	m ³	Udendørs, ubeskyttet	Stena
Pap til genanvendelse	Container	10	m ³	Udendørs, overdækket	Stena
Papir til genanvendelse	Container	10	m ³	Udendørs, overdækket	City Container
Plast til genanvendelse	Container	10	m ³	Udendørs, overdækket	Stena
Træ	Ikke oplyst	300	Kg	Udendørs, ubeskyttet	Stena

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelt	<p>Jf. miljøgodkendelsens vilkår 1.1 må der ikke ske forarbejdning af returloddepasta (som har overskredet sidste anvendelsesdato). Vilkåret er overholdt.</p> <p>Jf. vilkår 1.2 må virksomheden kun arbejde på hverdage mellem 7 og 18. Vilkåret er overholdt.</p> <p>Jf. vilkår 2.1 skal der føres journal over mængderne af gammel loddepasta der tages retur og sendes til oparbejdning. Journalerne blev fremvist. Vilkåret er overholdt.</p> <p>Jf. vilkår 2.2 skal journalen gemmes i 5 år. Vilkåret er overholdt.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	I blanderiet er der punktudsug ved blandemaskinerne. Filtrene på afkastet skiftes hvert kvartal. Dokumentation fremvist - OK

Udført af: Hans Schlüter
Miljømedarbejder

telefon: 4357 7507
e-mail: HSchl@ishoj.dk