

Tilsynsrapport

Nørremosegård

Nørremosevej 8, 4930 Maribo

CVR-nr.: 14964592

CHR-nr.: 26417

Tilsynsdato: 12. oktober 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 866 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 845 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:** Ejer af ejendommen Niels Rasmussen
- **Virksomhedstype:** Landbrug med søer og smågrise
- **Maksimal tilladte besætning/årsproduktion:** Der er lovlig anmeldt et dyrehold på 470 årssøer med smågrise indtil 7,2kg., 14.000 stk. smågrise med vægtinterval 7,2 – 32kg., 2075 stk. slagtesvin med vægtinterval 32- 109kg., samt 225 stk. polte til egenproduktion.
- **Baggrund for tilsynet:** Prioriteret tilsyn
- **Punkter der er ført tilsyn med:** Gyllebeholdernes flydelag, logbøger og kadaverplads samt beholderalarm
- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:** Nej
- **Håndhævelser medført af tilsynet:** Tilsynet gav anledning til indskærpelse for utilstrækkeligt flydelag på beholderen på 750m³. Indskærpelse for manglende alarm på beholderen på 750m³. Indskærpelse for defekt indløb på gyllebeholderen på 1270m³ samt indskærpelse for defekt kadaverplads.
- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:** Ingen
- **Tilsynsførende:**
Martin Benjamin Westen
Natur- og Miljøsagsbehandler
og Jordbrugsteknolog

Vedhæftet fotos fra tilsynet:



Billederne viser utilstrækkeligt flydelag på beholderen på 750m³



Billederne viser tilstrækkeligt flydelag på beholderen på 1270m³ dog er indløbet defekt og skal udskiftes straks



Billederne viser tilstrækkeligt flydelag på beholderen på 2200m³



Billedet viser kadaverpladsen som er defekt, betonspalte skal udskiftes og desuden er presenning som overdækning af døde dyr utilstrækkelig