

Skorstensgaard Køge A/S

Ørnevej 4

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Skorstensgaard Køge A/S, Ørnevej 4, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Skorstensgaard Køge A/S
Virksomhedens adresse	Ørnevej 4, 4600 Køge
CVR nummer	32290264
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	25.02.2026
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
23-10-2023	Indskærpelser	Opbevaring og håndtering af olieprodukter og spildolie i skuret skal ske således, at evt. spild ikke kan afledes til jord eller grundvand, samt overfladevand og kloak, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 1-2 og § 13, stk. 1. I skal fremadrettet enten håndtere olie og spildolie i et lukket system, for at undgå spild ved overførsel, eller I skal etablere en tæt belægning under og omkring olietankene, hvor olie håndteres.	Efterkommet
23-10-2023	Indskærpelser	Flydende produkter (her: olie på værkstedet) skal opbevares på fx spildbakke, så spild ikke kan afledes til kloak, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 2. Køge Kommune henstiller til, at AdBlue også stilles på spildbakke.	Efterkommet
23-10-2023	Indskærpelser	Metalaffald (her: aluminiumscontaineren og de to motorblokke) skal opbevares beskyttet mod vejrlig, jf.	Efterkommet



		autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, stk. 1.	
23-10-2023	Henstillinger	Skrotbilen, som står på perlesten, skal enten opbevares korrekt, jf. bilskrotbekendtgørelsens § 11, stk. 5 , eller fjernes fra ejendommen.	Efterkommet
23-10-2023	Henstillinger	Restaffald/småt brændbart skal udsorteres i flere affaldstyper. Helt konkret bør I som minimum frasortere genanvendelsesegnet, husholdningslignende plastaffald (dvs. andet plastaffald end kofangere m.m.). Jf. affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 1, jf. stk. 4.	Efterkommet
23-10-2023	Henstillinger	Grundejer skal: I skal ajourføre BBR med oplysninger om olietanke: Fyringsolietanken skal afmeldes fra BBR og de to motorolietanke skal registreres. Vi anbefaler at I også registrerer spildolietanken.	Meddelt
23-10-2023	Henstillinger	I skal fremsende: Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller, samt kontrol af evt. alarm og flydelukke for perioden 2021-2023. Fakturaer/årsopgørelse, for bortskaffelse af affald i 2022-2023 (for olieholdigt fast, kølervæske, bremsevæske, bilbatterier, plastkofangere og autoglas).	Efterkommet
12-02-2024	Indskærpelser	Skorstensgaard A/S skal hurtigst muligt og senest den 16. februar 2024 få udført kontroleftersyn med olieudskilleren, herunder pejling, bundtømning, samt funktionskontrol og rengøring af evt. flydelukke og alarm. Skorstensgaard A/S skal fremadrettet sikre korrekt drift og vedligehold af olieudskilleren.	Efterkommet
27-11-2024	Indskærpelser	Skorstensgaard Køge ApS må ikke modtage udtjente køretøjer/skrotbiler, jf. bilskrotbekendtgørelsens § 11, stk. 1, jf. stk. 6. Virksomheden har ikke en	Efterkommet



		lovpligtig aftale med en registreret og godkendt autoophugger. Arealet, hvor skrotbiler opbevares, opfylder desuden ikke de miljømæssige krav. Alle modtagne skrotbiler som evt. stadig måtte befinde sig på ejendommen skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg hurtigst muligt.	
27-11-2024	Indskærper	Affald fra køretøjer, her i form af metal og plastdele, skal opbevares beskyttet mod vejrlig, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, stk. 1. Pap skal også opbevares beskyttet mod vejrlig. Helt konkret skal containerne holdes lukkede. Dette kontrolleres igen på fremtidige tilsyn.	Efterkommet
27-11-2024	Henstillinger	Miljøfarlige råvarer, i form af brændstof, skal opbevares i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 1-2. Indsend fotodokumentation.	Efterkommet
27-11-2024	Henstillinger	I skal indsende dokumentation vedr. de fem skrotbiler der stod på adressen på tilsynet, samt evt. andre skrotbiler som I måtte have modtaget og oplagret siden den 8. oktober 2024: Hvis I har købt eller overtaget bilerne fra de seneste ejere, skal I indsende kopi af købsaftaler og registreringsbeviser. Hvis I efterfølgende har solgt eller skrottet køretøjerne, skal I indsende dokumentation på dette, i form af enten salgspapirer eller skrotningsattester.	Efterkommet
27-11-2024	Henstillinger	Husholdningslignende affald skal sorteres korrekt. Helt konkret skal pizzabakker sorteres som restaffald og ikke pap, da kun rent og tørt pap kan genbruges. Affaldsbeholderen til plast/metal/mad- og drikkekartoner må kun benyttes til disse affaldstyper.	Efterkommet



		Dette kontrolleres igen på fremtidige tilsyn.	
22-08-2025	Indskærpelser	Skrotbiler / udtjente køretøjer skal opbevares i overensstemmelse med bilskrotbekendtgørelsens § 11, stk. 5. I skal senest den 30. november 2025 indsende dokumentation til Miljø & Affald på at kravene kan overholdes (skriftlig dokumentation og gerne fotos). Dokumentation skal sendes til miljoe@koege.dk.	Efterkommet
22-08-2025	Indskærpelser	Skrotbiler / udtjente køretøjer må max. opbevares på virksomheden i 4 uger, jf. bilskrotbekendtgørelsens § 11, stk. 4. I skal senest den 5. september 2025 indsende en redegørelse for, om politisagen vedr. dét køretøj, som var kørt ind i en lygtepæl (jf. bilag 1), nødvendiggør længerevarende oplagring hos jer, eller om en anden part evt. kan overtage ansvaret for køretøjet og opbevaringen. Hvis køretøjet skal oplagres i længere tid på jeres virksomhed, skal I redegøre for hvordan køretøjet kan opbevares korrekt, jf. bilskrotbekendtgørelsens § 11.	Efterkommet
22-08-2025	Henstillinger	I skal senest den 5. september 2025 oplyse om hvorvidt den røde Audi er modtaget mhp. videreformidling til autoophugger.	Efterkommet
17-04-2026	Indskærpelser	Opbevaring af skrotbiler: I skal opbevare skrotbiler lovligt, det vil sige på et impermeabelt areal med afløb til sandfang og olieudskiller eller indendørs/overdækket på et impermeabelt areal uden afløb til kloak, jf. bilskrotbekendtgørelsen § 13. Frist: 18. maj 2026	Efterkommet



Hvad er der ført tilsyn med	Opfølgende tilsyn på indskærpelser om opbevaring af skrotbiler på det udendørs areal.
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set på alle områder på virksomhedens areal.
Bemærkninger til egenkontrol	OK.