

Helsingør Beredskab
Att.: Mik Hansen

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 4.02.2019
Sagsnr. 19/1701

Sagsbehandler
Malene Kamstrup

Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Center for By, Land og Vand var på miljøtilsyn hos jeres fire brandstationer. Dette brev er et referat og en opfølgning.

Formålet med tilsynene var at tjekke at alle fire brandstationer er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.

Tilsynene gav anledning til følgende bemærkninger:

- Produkter der er faremærket med den døde fisk skal I opbevare på en måde, så der ikke kan ske spild til kloak. Det kan være på en spildbakke.
- I skal melde sandfang og olieudskillere på stationerne i Tikøb og Espergærde samt på brandskolen til ordning for tømning af olieudskillere og sørge for at de bliver tømt inden den 4. marts 2019.
- I skal fjerne tragt, rør og slange, som blev brugt når der blev tappet olie af bilerne over smøregraven.

Du fortalte, at I hverken servicerer eller reparerer biler på stedet. Enten kommer mekanikeren og servicerer bilerne på stationerne eller bilerne bliver kørt på værksted.

Opbevaring af kemikalier

På stationen på Klostermosevej var der mange dunke og andre beholdere med forskellige produkter som vaskemidler til bilvask, voks til bilvask, vaskemidler til tøjvask, kølervæske, additiv til skum til brandbekæmpelse, mm. Der var alene tale om nye produkter, og ikke affald. Produkterne fordeler I til de mindre stationer efter behov.

Den generelle tommelfingerregel siger, at benzin, olie og produkter, der er miljøfarlige skal opbevares på en måde, så der ikke kan ske spild til kloak. Det kan være på en spildbakke, der kan rumme hele beholderens indhold. Med miljøfarlige pro-

dukter menes produkter, der er faremærket med den døde fisk.

Desforuden skal I også være opmærksomme på at stoffer, der kan opløse olie er uheldige at lede til olieudskilleren. For så kan I risikere, at den olie, der er samlet i udskilleren bliver opløst i vandet, og ledt videre til kloakken. Det er emulgatorer som fx tensider i vaskemidler. Her vil jeg anbefale, at I kun opbevarer vaskemidler i mindre dunke på 5 – 10 liter eller opbevarer det over en spildbakke.

I havde lige købt et skab til opbevaring af disse produkter. Hver hylde i skabet var en spildbakke i sig selv.

Olietanke

På grunden er der i vores arkiver registreret flere olietanke. Tankene er ikke i brug længere, men vi mangler oplysninger om hvorvidt tankene er tømte og rengjorte, gravet op eller stadig ligger i jorden med en rest olie. Du fortalte, at I ikke har brugt nogen olietanke efter 2003, hvor kommunen overtog driften af brandstationen fra Falck. Der var heller ikke nogen synlige spor på jorden af tankene, hverken udluftning eller dæksler.

Vi var nede i begge smøregrave, som I ikke bruger længere. I den ene smøregrav var dog stadig den tragt, som blev brugt når der blev tappet olie af bilerne. Tragten var monteret på slange og rør, der ledte ud af smøregraven og sandsynligvis til tanken til spildolie. Hverken tragt eller rør var gjort rene, og der var tydelige spild af olie. Vi aftalte, at I fjerner tragt og rør. Men inden I gør dette, vil det være rart at vide om spildolietanken stadig ligger i jorden.

Affald

Du fortalte at I er tilmeldt den kommunale dagrenovation på klostermosevej.

Alt andet affald kører I til Skibstrup Genbrugsplads. Det farlige affald som især er brugt opsugningsmateriale afleverer I også til genbrugspladsen. Det kan ske, at I kommer ud til en bil, der drypper med olie eller benzin. I samler olien op med fx et drypkar, og har på Klostermosevej to tromler på spildbakker, hvor I samler disse spild. Også dette affald kører I til Skibstrup.

Spildevand

Nu ser det ud til at grundejer af stationen i Hornbæk kommer i gang med at få etableret sandfang og olieudskiller fra vaskepladsen og tilslutte spildevandet til kloak. Det ser ud til at vaskevandet i dag bliver ledt til faskine. Vi har derfor bedt grundejer at undersøge om der er sket en forurening.

I har i dag sandfang og olieudskillere til jeres vask af biler på de tre brandstationer i Helsingør, Espergærde og Tikøb. Men du kunne ikke vise mig dokumentation for at disse er blevet tømt eller tilset.

Jeg har nu spurgt Alfa Specialaffald, der for tiden står for den kommunale ordning for tømning og tilsyn. De oplyser at

- Sandfang og olieudskillere på stationerne i Tikøb og Espergærde samt på brandskolen endnu ikke er tilmeldt ordningen. Jeg vil derfor bede jer om at få disse tre gange sandfang og olieudskillere tilmeldt med det samme. Ring til 5488 1100, og bed om at få disse tre tømt inden den 4. marts 2019.
- Alfa har været på stationen på Klostermosevej
 - Den 21. juli 2017. Slamsuger var tilkaldt af Ejvind Larsen og Søn på grund af en alarm fra olieudskilleren.
 - Den 12. juni 2018, hvor sandfang og olieudskillere kun blev tilset og ikke tømt.
 - Den 24. juli 2018, hvor de henter 800 + 150 kg vand og olie fra de to olieudskillere. Den 24. juli henter Alfa også slam fra begge sandfang.
 - Den 29. august 2018, hvor de tømmer begge olieudskillere for hhv. 6.000 og 900 kg olie og vand. Slamsuger var tilkaldt af brandvæset, da der stadig er olie i udskillerne.
- Følgeseddel eller dokumentation for tilsyn og tømning har hidtil været sendt til ce@helsingor.dk. Jeg har nu bedt Alfa om også at sende denne følgeseddel til beredskab@helsingor.dk
- Regninger er sendt via EAN til Center for Ejendomme.

Jeg synes, at det er to meget overraskende oplysninger om den 21. juli 2017 og den 29. august 2018. Som du selv spurgte om: Hvor kommer al denne olie fra? Vi vil derfor tage fat på Center for Økonomi og Ejendomme, for at få dette undersøgt bedre.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden 18. februar 2019.

Virksomhedens navn	Helsingør Kommunes Beredskab
Virksomhedens adresse	Klostermosevej 106, 3000 Helsingør Bybjergvej 4, 3060 Espergærde Præstegårdsvej 15, 3080 Tikøb Birkehavevej 4, 3100 Hornbæk
CVR	64502018
Listepunkt	H51, Redningsstationer
Virksomhedstype	Brandstationer
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	31. januar 2019
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør

Kopi til Franck Lund Petersen, Center for ejendomme, flp11