



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00534
Ref. METHO/AMKLO
Dato: 4. juli 2019

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Arla Foods Amba Brabrand Mejeri
Virksomhedens adresse	Gjellerupvej 105, 8220 Brabrand
CVR nummer	25313763
Virksomhedstype	6.4c Behandling/forarbejdning af ublandet mælk >200 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	02.07.2019
Baggrunden for tilsynet	Nedlukningstilsyn
Deltagere fra virksomheden	Niels Henrik Pihl Lene Winther
Øvrige deltagere	Helle Lykke Sønderbo (Rambøll)
Tilsynet udført af	Mette Thorsen og Anne Mette kloster
Tilsynet omfattede	Tilsyn i forbindelse med nedlukning

Referat

Arla oplyste, at mejerigrunden forventes solgt til en investor, formentlig med henblik på at opføre boliger. Flere har vist interesse.

Mejeriets område blev besigtiget og status for afvikling og bortskaffelse af kemikalier, affald mm. blev drøftet.

Status:

FORHOLD	Bemærkninger
Oplag af kemikalier og olie	
Overjordiske tanke	Tanke til rengøringskemikalier var tømt. Der udestod kun nedtagning af kemikalie-skiltning.
Underjordiske tanke	Arla oplyser, at der ikke er underjordiske tanke
Mindre oplag Ex. spildbakker, palletanke, dunke	• Oplagsrum (2 stk.) til olieprodukter var tømt • Oplagsrum til rengøringskemikalier i mindre emballage var under tømning ved tilsynet. • Container til oplag af kemikalier ved spildevandsanlægget var tømt. • Laboratoriet var tømt for kemikalier • Tank til spildolie var tømt
Produktionsanlæg og rørsystemer	Bygninger og inventar stod endnu. Inventar afhændes løbende.
Oplag af affald og biprodukter	
Overjordiske tanke/containere	Affaldscontainere til sortering var fjernet. Tilbage var

	kun Arla's egne containere til brug under afvikling.
Oplagspladser	Oplagsplads til affald var tom.
Oplæg af råvarer [fx. mælk]	
Råvaresiloer	Tømt. Udstyr står der endnu.
Oplagspladser	Oplagsplads til ingredienser mm. var tømt
Trykbærende anlæg	
Ammoniakkøleanlæg	Tømt af Johnson Controls
Andet	Kun trykflasker tilbage - afventer afhentning
Spildevand	
Spildevandstanke	Tømt og spulet
Olieudskillere	Ingen
Sandfang	Tømt
Andet	
Fjernelse af produktionsanlæg [vær opmærksom på, at der for visse anlæg er underretningspligt hvis anlægget eksporteres, jf. bkg. nr. 1189 af 12/12/2011 om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg]	Ikke omfattet af bekg. nr. 1189
Oprydning på udendørsarealer	Udendørs arealer fremstod ryddelige. Håndværkere og Arla-ansatte var i gang med rydning og nedtagning af udstyr.

Vurdering i forhold til jordforurening

Miljøstyrelsen havde forud for tilsynet oplyst Arla om, at virksomheden i forbindelse med nedlukningen skal udarbejde et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 2 i Jordforureningsloven. Status vedr. områder, der allerede er kortlagt efter jordforureningsloven (V1 og V2), skal indgå i oplæg til vurdering. Indholdet af vurderingen kan med fordel baseres på bilag 7 til godkendelsesbekendtgørelsen.

Arla fremviste materiale fra tidligere jordforureningsredegørelser udarbejdet i forbindelse overagelse af naboarealer. Materiale herfra kan indgå i Arlas oplæg til vurdering.

På baggrund af Arlas oplæg til vurdering, skal Miljøstyrelsen jf. §38 k, stk. 3 tages stilling til oplægget, og meddele et påbud om hvordan vurderingen og evt. supplerende undersøgelser skal foretages.

Det blev aftalt, at Arla vender tilbage med en tidsplan for udarbejdelse af oplæg til vurdering.

Aftaler

Følgende blev aftalt ved tilsynet:

- Arla fremsender dokumentation for tømning og afhentning af kemikalier, ammoniak, spildolie mv.
- Arla udarbejder oplæg til vurdering efter jordforureningslovens §38 k, stk. 2. Tidsplan herfor sendes til Miljøstyrelsen efter sommerpausen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.