



Tilsynsrapport

Virksomhed	Helle Skytteforening (udendørs skydebane)	09-04-2024
Adresse	Vrenderupvej 40C, 6818Årre	LING Direkte tlf.: 7994 7464
CVR nr.	30060547	
Dato for tilsyn	Den 09.04.2024	Sagsnr.: GEO-2024-02348
Fra virksomheden deltog	Annette Smidt Mathiesen	
Tilsynet udført af	Line Rødgaard Greisen, Varde Kommune	
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	Ingen	
Type af virksomhed	J203	
Tilsynstype	Basistilsyn - Varslet	
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden. Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.	
Resultaterne af egenkontrollen	Skytteforeningen har ikke krav om egenkontrol.	
Konstateret jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening under tilsynet. Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt). Der anvendes blypatroner på skydebanen, hvilket betyder, at jorden i nedslagsområdet vil være påvirket af bly. Blyforureningen er dog begrænset til et mindre, veldefineret område. Blyet fjernes af og til fra jorden.	



Risikoscore 2,48

Brugerbetaling Ifølge brugerbetalingsbekendtgørelsens[i] § 2, stk. 2, er skydebaner, motorsportsbaner, knallertbaner, flyvepladser og ferskvandsdambrug til udklækning af fiskeyngel ikke omfattet af bekendtgørelsen, hvis de i overvejende grad anvendes til ikke-erhvervsmæssige fritids- og idrætsaktiviteter. Helle Skytteforening hører under denne kategori, så derfor vil der ikke blive opkrævet gebyr for tilsynet.

Side 2 / 2

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed.

Med venlig hilsen

Line Rødgaard Greisen
Miljøsagsbehandler

E ling@varde.dk