



**Varde
Kommune**

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

Tilsynsrapport

Virksomhed Ølgod Flyveklub

Adresse Vallundhedevej 8, 6870 Ølgod

CVR nr. 34543062

Dato for tilsyn Den 21.08.2025

**Fra virksomheden
deltog** Jan Eriksen

Tilsynet udført af Line Rødgaard Greisen, Varde Kommune

**Bemærkninger/opfølging
til tilsynet** **I skal søge landzonetilladelse og
byggetilladelse til skuret og klubhuset ved
kommunen.**

Se desuden under "Konstateret jordforurening".

Type af virksomhed H202

Tilsynstype Basistilsyn - Varslet

**Ved tilsynet er
følgende gennemgået** Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af
stamkort.
Fysisk gennemgang af virksomheden; støj,
spildevand, kemikalier.
Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og
tilladelser.

**Resultaterne af
egenkontrollen** Ølgod Flyveklub indsender hvert år, i
overensstemmelse med vilkår 8 i
miljøgodkendelsen, en opgørelse over
operationstallet til Varde Kommune. Opgørelse for
2024 er sendt til Varde Kommune den 10. februar
2025.

**Konstateret
jordforurening** Region Syddanmark har for nuværende ingen
oplysninger om jordforureninger på den
pågældende matrikel.

21-08-2025

LING

Direkte tlf.: 7994 7464

Sagsnr.: GEO-2025-05114

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



I hangar 1 foregår mindre reparationer af fly. Der var flere steder plamager med noget, der kunne ligne oliespild, se fotos i stamkort.

Side 2 / 3

Der er betongulv i hangar 1 som holder det meste spild tilbage, men I skal være opmærksomme på, at beton ikke er bestandig overfor olie over tid, så oliespild skal opsamles straks.

Varde Kommune henstiller at oliespild straks opsamles med kattegrus eller andet absorberende materiale. Det absorberende materiale skal efter anvendelse bortskaffes som farligt affald.

I forbindelse med tankning af traktorer og ultralet fly kan der ske spild af brændstof, hvorved der kan ske en forurening af jord og grundvand. Det vil oftest dreje sig om mindre mængder. Både traktor og ultralet fly står på underlag, der ikke kan holde oliespild tilbage.

Varde Kommune henstiller, at tankning skal foregå på tæt belægning, dvs. i hangar 1. Alternativt skal der bruges spildbakke under påfyldningshul.

Risikoscore

2,48

Brugerbetaling

Miljøtilsyn

Ifølge brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, er skydebaner, motorsportsbaner, knallertbaner, flyvepladser og ferskvandsdambrug til udklækning af fiskeyngel ikke omfattet af bekendtgørelsen, hvis de i overvejende grad anvendes til ikke-erhvervsmæssige fritids- og idrætsaktiviteter. Ølgod Flyveklub hører under denne kategori, så derfor vil der ikke blive opkrævet gebyr for tilsynet.

Affaldstilsyn

Ifølge lovgivning, der trådte i kraft 1. januar 2025, er det kommunens pligt at føre affaldstilsyn i forbindelse med et basistilsyn. Affaldstilsynet er omfattet af brugerbetaling med en takst på 719



kr. pr time. Kommunen skal opkræve brugerbetaling for forberedelse, transport, udførelse, rapport skrivning og opfølgning. Du vil modtage en særskilt regning for dette.

Side 3 / 3

Tid brugt på forberedelse, tilsyn, transport og afrapportering af affaldstilsyn indtil dags dato: 1½ timer.

Lovhenvvisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn.

Med venlig hilsen

Line Rødgaard Greisen
Miljøsagsbehandler

E ling@varde.dk