



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00280
Ref. CHOLE/BEVCH
Dato: 25. januar 2017

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ettrup Losseplads
Virksomhedens adresse	Grurupvej 8 7760 Hurup Thy
CVR nummer	29189560
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t Biaktiviteter: K211, K212 og K214
Tidspunkt for tilsynet	23. november 2016
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet var rettidigt varslet
Deltagere fra virksomheden	Søren Funder Larsen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Christian Olesen
Tilsynet omfattede	Der er ført tilsyn med de samlede miljøforhold.
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Der har ikke været håndhævelser siden sidste basistilsyn i 2013.

Indberetninger om egenkontrol.

I 2014 har miljøstyrelsen meddelt påbud om ændret egenkontrolprogram. Programmet omfatter kun grundvandsmonitoring.

Ifølge vilkår skal der hvert andet år (senest 1. oktober) indsendes årsrapport med de fortolkede egenkontrolldata. Dette skulle oprindeligt være sket i 2015, men på grund af at der blev gennemført forkerte analyser i 2015, er det accepteret, at første årsrapport omfattende det nye egenkontrolprogram skulle være fremsendt senest 1. oktober 2016. Årsrapporten er modtaget i januar 2017, og er kommenteret i et separat brev.

Gældende afgørelser:

1. Påbud om ændring af egenkontrolprogram 6. oktober 2014
2. Tillægsgodkendelse til genbrugsplads 18. juni 2008
3. Miljøgodkendelse af Ettrup miljøstation 13. februar 1997

Oprindelige godkendelser af deponiet fra 1980, 1981 og 1986 er ikke med på listen, men er i princippet stadig gældende.

Generelle forhold

Miljøstyrelsen er myndighed på både deponiet og de biaktiviteter, som foregår oven på deponiet.

Indretning og drift

Virksomheden fremstår ryddelig og veldrevet.

De nuværende godkendelser til biaktiviteterne er meddelt før der kom standardvilkår.

Kompostering foregår således på ubefæstet areal op hele genbrugspladsen er etableret med SF sten.

Luftforurening, lugt og støj

Der er ikke observeret luft-, lugt- eller støjforurening ved tilsynet og der er ikke modtaget klager siden seneste tilsyn.

Spildevand

I forbindelse med basistilsyn i 2013 har virksomheden aftalt med Miljøstyrelsen at virksomheden skulle indsende følgende:

- en beskrivelse af, hvordan det sikres, at perkolatbassinet ikke løber over og ned i Visby Å. Desuden skal
- en beskrivelse af, hvordan afledningen af perkolat fra bassinet til rensningsanlægget egentlig foregår.

Virksomheden har 23. januar 2014b indsendt en tegning af perkolatbassinet og følgende beskrivelse:

Overløbet er i 1998 blevet tilmuret, og der er i 2005 sat elektronisk overvågning på bassin og pumpestation. Overvågningen styres af A/S Thisted Vand, som ved nedbrud af pumpe, fejl på trykledning og fyldt pumpehus i pumpestation afsendes alarm til Thisted Vand. Ved alarm sender Thisted Vand straks en medarbejder til pumpestationen. Der findes ingen overløb til Visby Å i dag.

Da der således ikke er nogen udledning af spildevand til recipient, er det kommunen, som alene er spildevandsmyndighed.

Affald

Affald som modtages på genbrugspladsen er velsorteret og det opbevares fornuftigt.

I forhold til tilsynet i 2013 er der nu etableret ny container med selvlukkende låg til asbestaffald.

Det blev oplyst at genbrugspladsen stadig med mellemrum modtager en sæk dagrenovation, så tillægsgodkendelsen dateret 18. juni 2008

Overjordiske olietanke

Der er ingen overjordiske tanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen.

Jord og grundvand

Der er ikke konstateret jordforurening og ikke foretaget undersøgelser af jordforurening
Oplaget af farligt affald i miljørummet er fornuftigt og skønnes ikke at udgøre en risiko for jord og grundvand

Til- og frakørsel

Til og afkørselsforhold er indrettet hensigtsmæssigt og der er ikke konstateret gener fra til- og frakørsel.

Sikkerhedsstillelse

Der er ingen sikkerhedsstillelse for deponiet, idet deponeringen er afsluttet før 2001.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været hverken driftsforstyrrelser eller uheld siden seneste basistilsyn i 2013.

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Miljøstyrelsen vurderer at der ikke er risiko for større uheld.

Andet

Virksomheden oplyser at genbrugspladsen skal moderniseres og udvides. Det bliver formodentlig i 2018. Ansøgning om miljøgodkendelse skal i den forbindelse indsendes til Miljøstyrelsen via Byg og Miljø portalen.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til kritiske bemærkninger.

Det blev aftalt at årsrapporten for 2015/2016 indsendes hurtigst muligt.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.



Foto 1. Nedknust bygge og anlægsaffald



Foto 2. Perkolatbassinet



Foto 3. Kemikalierummet



Foto 4. Kemikalierummet



Foto 5. Flamingoneddeler