



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00934
Ref. ANJJO
Dato: 9. februar 2017

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Stena Recycling A/S - Roskilde
Virksomhedens adresse	Navervej 19, 4000 Roskilde
CVR nummer	24208362
Virksomhedstype	5.3b(iv) Bortskaf/nyttig Ikke-farligt >75 t/dg, shreddere
Tidspunkt for tilsynet	07.12.2016
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet er aftalt telefonisk og bagefter varslet den 21. november 2016.
Deltagere fra virksomheden	Steen Hansen og Mads Walther Tulinius
Øvrige deltagere	Juliane Albjerg
Tilsynet udført af	Anni Juul Jørgensen og Sanne Gärtner
Tilsynet omfattede	Luftforurening herunder håndtering af støv, egenkontrol og opbevaring af affald.
Materiale udleveret	

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
10-12-2015	Påbud §41b i MBL	Revurdering som er påklaget og ligger i Natur- og Miljøklagenævnet.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Luft	Der er indsendt præstationsmålinger og vilkår er overholdt.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Godkendelse af 23. november 2011
2. Revurdering af 10. december 2015(er påklaget og endnu ikke afgjort i Natur og miljøklagenævnet.)

Generelle forhold

På tilsynet er der fokuseret på opbevaring af affaldsfraktioner, egenkontrol og luftforening herunder håndtering af støv.

Indretning og drift

Indfødingen af skrot er set på tilsyn. Dette overvåges af shredderføreren. Han sikrer, at der ikke kommer skrot ind som kan give driftsforstyrrelser.

Oplaget af skrot var på tilsynet over højden af støjskærmen. Dette var et øjebliksbillede og det blev oplyst, at oplaget vil være under i løbet af dagen.

Luftforurening

Færdigvarer kan vandes. Der er indkøbt snekanoner til bekæmpelse af støv. Stena fejer de befæstede arealer hver dag i stedet for de tre gange om ugen som miljøgodkendelsen fordrer.

Præstationsmålinger for 2016, her er den første sendt i december 2016 og den sidste er på vej til MST. Er efterfølgende modtaget.

Venturiskrubberen er forsynet med differenstryk måler og ved tilsyn er set at den kan holde sig indenfor det godkendte interval.

Lugt

Ikke relevant på dette tilsyn.

Spildevand

Stena planlægger at omlægge håndteringen af overfladevand fra de befæstede arealer.

Støj

Dette er ikke diskuteret på dette prioriterede tilsyn.

Affald

Vilkår 34 om max oplag af affald og placeringen af dette er gennemgået ved rundgang på virksomheden.

Ved tjek af skemaer hørende til driftsinstruksen kan ses, at der har været enkelte overskridelser på oplagets størrelse af forskellige fraktioner. På tilsynet gav virksomheden udtryk for, at de gerne vil have revideret listen.

Stena oplyste, at de to fraktioner NF fines og NF mellem placeret bagest på pladsen fremover fra januar/ februar 2017 vil blive blandet sammen og kørt til Halmstad som fraktionen RAW.

Jord og grundvand

Belægningen på vaskepladsen fremstår meget nedslidt og med SFsten som er slidt helt væk.

Til- og frakørsel

Ikke relevant pt.

Indberetning/rapportering

Årsrapport fra 2015 er modtaget og driftsinstruksen er modtaget.

Sikkerhedsstillelse

Der er ikke sket ændringer i sikkerhedsstillelsen siden sidste tilsyn.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ekspllosioner indberettes efter gældende vilkår.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Indskærpelse om udbedring af belægning på vaskeplads
2. Præstationsmåling for andet halvår sendes ind når den er klar. (Er modtaget)

På tilsynet aftaltes, at

- Årsrapport sendes ind senest 1. februar 2017 (Er modtaget)
- Stena Recycling A/S sender ændringsønsker i forbindelse med vilkår 34 til Miljøstyrelsen

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.