

**By og Miljø**Hillerød Kommune  
Trollesmindealle 27  
3400 HillerødTlf. 7232 2170  
Fax 7232 3213  
miljo@hillerod.dk  
[www.hillerod.dk](http://www.hillerod.dk)

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2019

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Virksomhedsnavn/ejer | Dyrlægegaarden ApS          |
| Adresse              | Baunevej 17B, 3400 Hillerød |
| Dato for tilsyn      | 20-06-2019                  |
| Virksomhedstype      | L24p -Potentiel §16b        |
| CVR                  | 15133147                    |

Tilsynet var et prioriteret tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

På tilsynet blev der kigget på virksomhedens:

- Produktion/aktivitet
- Produktionsareal
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- olie- og kemikalieoplag mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har udtaget jordprøver, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

| På tilsynet blev der meddelt følgende håndhævelser: |               |  |
|---|---------------|--|
| 11-09-2019  | Indskærpelser | Indskærpelse om overdækning af fast husdyrgødning på møddingsplads   |
| 11-09-2019  | Indskærpelser | Indskærpelse om afløb fra møddingplads<br>Ved tilsynet stod der møddingsaft på møddingpladsen. Årsagen kunne ikke bestemmes, men det kan fx skyldes tilstoppelse af afløbet eller en overfyldt ajlebeholder. |

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
|            |               | Det indskærpes, at forholdet skal undersøges og bringes i orden hurtigst muligt, således at krav om opbevaring af husdyrgødning overholdes jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14 stk. 1:   |
| 11-09-2019 | Henstillinger | <p>Henstilling vedr. udbedring af møddingpladsens sidebegrænsning</p> <p>Møddingpladsens sidebegrænsning var beskadiget ved tilsynet, især på den ene side, hvor der aflæsses mødding.</p> <p>Vi henstiller, at det skal sikres, at sidebegrænsningen er intakt i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14 stk. 2 og 4:</p> |

**På tilsynet blev der konstateret følgende markstakke: Ingen**