

Returadresse:  
Land By og Kultur, Byg og Miljø  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

HydraSpecma A/S  
Bækgårdsvej 36  
6900 Skjern



Sagsbehandler  
Pernille Nielsen  
Direkte telefon  
99 74 17 21  
E-post  
pernille.nielsen@rksk.dk  
Dato  
24. maj 2022  
Sagsnummer  
22-006076

## Miljøtilsynsrapport

|              |  |
|--------------|--|
| Adresse:     | Bækgårdsvej 36, Kobbervej 1, 3, 5 og 7, Jernvej 13 og 19 samt Stålvej 12 og 16, 6900 Skjern  |
| Virksomhed:  | HydraSpecma A/S  |
| Cvr.nr.:     | 87552411   |
| Type:        | Virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m <sup>2</sup> eller derover. |
| Miljøtilsyn: | 26. april 2022 kl. 9.30  |

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

### Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

### Egenkontrol



- Ved tilsynet talte vi om vilkår i ”§ 19-tilladelse til etablering af en nedgravet opsamlingskøle” på Stålvvej 12, dateret 27. august 2019. Jeg gjorde opmærksom på, at iht. vilkår 3.3.2 i tilladelsen skal køle og tilhørende rørsystems tæthed kontrolleres af en sagkyndig på området mindst hvert 10. år.

Der er i øvrigt ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

### Nyt udsugningsanlæg fra rørsave

- I oplyste ved tilsynet, at der er etableret et nyt udsugningsanlæg fra rørsave på Jernvej 19 til afkast A7. Vi aftalte, at I ville eftersende dokumentation på det nye anlæg med luftmængder, filtertyper og effektivitet. I har efterfølgende fremsendt oplysningerne og en rapport med en opdateret OML-beregning. Beregningen viser, at B-værdien for mineralisk olietåge i vilkår 3.3.20 i miljøgodkendelsen fortsat overholdes med data for det nye udsugningsanlæg.

### Øvrige bemærkninger

- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

### Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
  - Virksomhedsaktiviteten
  - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
  - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
  - Luftforurening
  - Støj
  - Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen og spildevandstilladelse
  - Affaldshåndtering

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

- Spildevandshåndtering

## Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

| Kategori | Beskrivelse  | Score    |
|----------|--|----------|
| <b>A</b> | Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.   | <b>1</b> |
| <b>B</b> | Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse. | <b>1</b> |
| <b>C</b> | Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.   | <b>3</b> |
| <b>D</b> | Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.  | <b>3</b> |
| <b>E</b> | Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.  | <b>3</b> |

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

**Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest tirsdag d. 7. juni 2022.**

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

## Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Du skal betale 5.730,14 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 440,78 kr., og jeg har brugt 13 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

| Arbejdsopgave                                     | Tidspunkt / dato                  | Tid /timer |
|---|-----------------------------------|------------|
| Forberedelse af tilsyn                            | 22/4, 25,4-2022                   | 4,5        |
| Fysisk miljøtilsyn                                | 26/4-2022                         | 2,5        |
| Bearbejdning af tilsyn og registrering i database | 26/4, 28/4, 29/4, 23/5, 24/5-2022 | 6,0        |

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen  
Civilingeniør

## Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).