

Center Natur og Miljø

Per Salling Villumsen
Estrupvej 41, Estrup
9530 Støvring

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-K08-148-17
Ref.: Steffen Verlin Pedersen
Telefon: 99889527
E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 31-10-2017

Miljøtilsyn på ejendommen Estrupvej 41, Estrup, 9530 Støvring

Rebild Kommune har den 26. september 2017 udført miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Tilstede ved tilsynet var ejer Per Salling Villumsen og miljømedarbejder Steffen Verlin fra Rebild Kommune.

Dyrehold:

Ejendommens tilladte dyrehold er jf. anmeldelse af 20. september 1996 på:

- 15 voksne hunde med hvalpe.

På tilsynet var der 7 hunde på ejendommen

Rebild Kommune har ikke yderligere kommentar til dyreholdet.

Gødningsopbevaring:

Du oplyste på tilsynet, at hundenes efterladenskaber bliver smidt i kompostbunken.

Olietanke:

Jf. tilsynsbrev af 2. november 2011 har Rebild Kommune indskærpet, at olietanken straks skulle afblændes.

På tilsynsdagen blev det konstateret, at der står en olietank i kennelen nordøst for stuehuset. Olietanken er fra 1966.

- Rebild Kommune **indskærper**, jf. Olietankbekendtgørelsen¹ § 45 stk. 2., at tanken straks sløjfes forskriftmæssigt, som nævnt i §31 i samme bekendtgørelse. Tanken er for gammel og må ikke anvendes.

Overjordiske tanke må maksimalt være 30 år, dog må de være 40 år, hvis de er typegodkendte og har indvendig korrosionsbeskyttelse.

Tanken sløjfes ved at tømme den for restindhold og herefter enten at fjerne den fra ejendommen eller ved at påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så det ikke er muligt at fylde olie på.

Indskærpelsen skal efterkommes **staks**.

¹ BEK nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

BBR:

Under tilsynet nævnte jeg, at det altid er ejers ansvar at sørge for, at oplysningerne i BBR-registret stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen. Hvis du har spørgsmål eller ændringer til den udleverede BBR-meddelelse, kan du kontakte Center Plan, Byg og Vej på telefon 99 88 76 86 eller på mail bbr@rebild.dk.

Offentliggørelse:

Rebild Kommune skal offentliggøre dette tilsynsbrev, tilsynsrapporten og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til tilsynet. Du har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden 14. november 2017, vil dette brev være endeligt og offentliggøres.

Risikovurdering:

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen² skal alle landbrug miljørisikovurderes og tildeles en risikoscore. Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og konsekvensen heraf.

Der vurderes på:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Gødningsopbevaring og håndtering
- Størrelse af husdyrbruget
- Sårbarhed (afstand fra husdyrbrugets anlæg til søer, vandløb og indvindingsområder)

Der kan tildeles en score på 1, 3 eller 5, hvor 1 er lav og 5 er høj.

Rebild Kommune har på baggrund af dette tilsyn vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på 2,40 for landbruget.

Yderligere oplysninger:

Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen.

Bemærk, at der kan være forhold af miljømæssig betydning på din ejendom, der ikke er observeret ved tilsynet.

Hvis du har spørgsmål eller rettelser til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 99 88 95 27

Med venlig hilsen

Steffen Verlin Pedersen
Miljømedarbejder

² BEK nr. 866 af 23.06.2017 om miljøtilsyn

Vedlagt:

Oversigtskort over ejendommen.

Bekendtgørelse nr. 1611 af 10/12/2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Sløjfning

§ 31. Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder:

- 1) Tanken fjernes.
- 2) Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Stk. 2. Ejeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 4 uger efter sløjfning af anlægget give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet.

Stk. 3. Hvis brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Sløjfningsterminer m.v.

§ 45. Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:

- 1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode eller er typegodkendt som dobbeltvæggede tanke, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
- 2) Øvrige overjordiske ståltanke under 6.000 l, end nævnt i nr. 1, skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Stk. 2. Ejeren skal sikre, at overjordiske tanke af plast eller af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ejeren skal sikre, at typegodkendte overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast eller plast med udvendig væg af stål under 6.000 l, uanset stk. 2, sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Stk. 4. Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l, overjordiske enkeltvæggede tanke af plast under 6.000 l eller overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges.

Straf

§ 57. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

- 22) undlader at sløjfe et anlæg, som er taget varigt ud af brug, jf. § 24, stk. 3, og § 31, stk. 3,
- 52) undlader at sløjfe en tank i overensstemmelse med sløjfningsterminer anført i §§ 45-47,