

Tilsynsrapport

Navn	Gårdejer Steen S Christensen		
Adresse	Munkhauge 4, 9240 Nibe		
CVR-nummer	13464537	P-nummer	1000568971
Virksomhedstype	H16a21: Sohold IED		
Miljøriskoscore	3,59	Dato	20-06-2024
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	20-06-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Der skal udarbejdes og følges en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel. Indsendes i forbindelse med den årlige indberetning i slutningen af 2024.
Håndhævelse Dato	20-06-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Der skal føres logbog over udslusning af gylle fra stalde til slagtesvin inkl. polte i staldafsnit til slagtesvin. Der følges op på dette ved næste tilsyn.

Basisoplysninger

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygningsnr	Bygningsnavn	Bygningsareal (m ²)	Bemærkning
1	Stald 1	1080	
3	Stald 3	845	
2	Stald 2	1319	
4	Stald 4	1923	
5	Stald 5	866	
6	Stald 6	400	
7	Hestestald	40	

Tilladt Produktionsarealer

Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m ²) Måneder på græs	Dyretype	Tilladt dato	Udløbs dato	Bemærkning
1	3	272	Søer, golde og	06-07-2020		
1	2	350	Søer, golde og	06-07-2020		
1	1	240	Søer,	06-07-2020		
6	1	365	Søer,	06-07-2020		
5	1	668	Smågrise	06-07-2020		
4	2	1245	Smågrise	06-07-2020		
7	1	40	Heste	06-07-2020		
4	1	138	Slagtesvin og	06-07-2020		
3	1	584	Søer,	06-07-2020		
2	3	210	Søer, golde og	06-07-2020		
2	2	751	Søer, golde og	06-07-2020		
2	1	176	Slagtesvin	06-07-2020		

Opbevaringsanlæg - beholder

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	23-08-2002	14-05-2014	358	1505	Teltdug	afgørelse om ikke godk pligt vedr telt 2024. Frivilligt tiltag
Gyllebeholder	13-12-2004	14-05-2014	615	2550	Teltdug	
Gyllekanaler	23-08-2002		0	100		
Gyllekanaler	14-10-2003		0	250		
Fortank t. gyllebeh.	23-08-2002		0	21		
Gyllebeholder	01-01-2009	04-03-2020	966	4000	Teltdug	
Gyllebeholder	01-05-2013	08-04-2024	1000	4000	Teltdug	

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv

Intet at bemærke.

Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet

Ja. Siden sidste tilsyn er stald 6 bygget. Byggeriet er færdigmeldt i marts 2024. Før der kan gives ibrugtagningstilladelse skal faskine til nedsivning af tagvand færdigmeldes via Aalborg Kommunes hjemmeside. Landbruget nævnte, at jorden ikke har været til at arbejde med pga. mængden af nedbør.

Hypig udslusning svinestalde, dok.

Landbruget oplyser, at der udsluses gylle ugentligt. Det oplyses desuden, at der ikke er slagtesvin.
Ifølge miljøgodkendelsen er der 176 m² til polte i stald 2. Derudover er der givet tilladelse til 138 m² til flexgruppe med slagtesvin og smågrise i stald 4.
Vi drøftede, at der er krav om hyppig udslusning samt logbog herfor i alle typer staldafsnit til slagtesvin, jævnfør § 36 i miljøgodkendelsesbekendtgørelsen. Det gælder iøvrigt også for polte, der går i staldafsnit til slagtesvin.
For staldafsnit som er godkendt til både smågrise og slagtesvin, vil kravet om hyppig udslusning indtræde, når der er slagtesvin i staldafsnittet. Der er tale om slagtesvin, når dyret vejer over 31 kg, ifølge AU's normtal for konventionelle svin.
Landbruget oplyser, at der udsluses gylle ugentligt.
Der skal føres logbog over udslusning, der foregår i staldafsnit til slagtesvin jævnfør ovenstående beskrivelse. Dette er i henhold til § 39 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Ved næste tilsyn følges der op på om kravet om logbog over udslusning overholdes.

Møddingsplads, øvrige

Ingen møddingsplads.

Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Ingen bevoksning omkring beholderne. Den vestligste gyllebeholder (4000 m ³ fra 2013) blev ved beholderkontrol i 2024 konstateret utæt mellem elementer og banket, dvs. under jordoverfladen. Landbruget oplyste, at beholderen er tom bortset fra bundfald. Det er aftalt, at bundfaldet fjernes og bringes ud efter høst. Frist for reparation er sat til 31-10-2024. Ved tilsynet blev der umiddelbart ikke set tegn på udsivning på det overjordiske område omkring gyllebeholderen.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	De 3 store gyllebeholdere har teltoverdækning, og lugerne var lukket på tilsynstidspunktet. Den lille beholder (østligste) var tom ved tilsynet - bortset fra lidt regnvand og lidt hestemøg - og derfor var der ikke flydelag i den. Logbogen ikke fremvist ved tilsynet. Etablering af fast overdækning på den lille beholder er anmeldt til kommunen, og der er truffet afgørelse om, at etableringen ikke kræver tilladelse efter husdyrbrugloven. Teltoverdækningen vil formentlig blive etableret i løbet af 2024.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Gyllevogne med sugetårn.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Søen syd for ejendommen tidligere målt som værende ca. 115 m ² Terrænhældning målt fra nyeste beholder (den vestligste) til at være mindre end 6 grader. Afstanden er her over 100 meter. Staldbygningerne ligger desuden mellem gyllebeholderne og søen.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholder på 1.505 m ³ fra 2002 (T5 i BBR) - sidst kontrolleret i 2014, og skal kontrolleres igen senest 2024. Gyllebeholder på 2.505 m ³ fra 2004 (T6 i BBR) - sidst kontrolleret i 2014, og skal kontrolleres igen senest 2024. Gyllebeholder på 4.000 m ³ fra 2009 (T7 i BBR) - sidst kontrolleret i 2020, og skal kontrolleres igen senest 2030. Gyllebeholder på 4.000 m ³ fra 2013 (T8 i BBR) - sidst kontrolleret i 2024, og skal kontrolleres igen senest 2034. Ejer har selv ansvar for at bestille kontrol rettidigt.
Antal markstakke*	Ingen markstakke.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Olieskift foretages normalt af værksted, og spildolie medtages af værksted.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Der er vilkår om gyllekøling i miljøgodkendelsen (vilkår 12-19). Forudsætningen i miljøgodkendelse er 2.635 timer pr. år ved anvendelse af pumper med en samlet køleeffekt på 70 kW. Der er 30 kW varmepumpe med slanger i stald 5 og halvdelen af stald 4 (toklimastalde). Der er 40 kW varmepumpe med slanger i stald 2 og 3 (fare- og drægtighedsstalde). Der blev taget og vist fotos af varmepumpernes timetællere ved tilsynet. Forudsætningen i miljøgodkendelse er 2.635 timer pr. år ved anvendelse af pumper med en samlet køleeffekt på 70 kW. Sammenligning mellem timetæller fra dette tilsyn (juni 2024) og timetæller fra marts 2023 viser, at varmepumperne tilsammen har kørt i 6.132 timer, hvilket er markant højere end den driftstid, der er vilkår om. Vilkåret vurderes derfor overholdt.
Miljøledelse (å)	Der kunne ikke fremvises skriftlig miljøledelse og miljøpolitik for 2023. Landbruget oplyser, at der i 2023 har været mål om aftale med biogasanlæg ift. levering af gylle. Landbruget har desuden arbejdet med og indgået klimapartnerskabsaftale med Aalborg Kommune. Heri fremgår en række initiativer, som forventes igangsat i 2024 samt den potentielle reduktion af CO ₂ tons/år. Initiativerne er: levering af gylle til biogas og udbringning af afgasset biomasse, etablering af fast overdækning på gyllebeholder, mere arbejde med præcisionslandbrug, etablering af solceller. På nuværende tidspunkt vurderes det, at aftalen kan accepteres som alternativ til miljøledelse. Materialet skal gennemgås og evalueres minimum én gang årligt.

Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	IE-husdyrbrug skal udarbejde en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld. Denne er hverken lavet for 2023 eller 2024 og kunne derfor ikke fremvises. Et eksempel på en skabelon til kontrolplan og logbog er tilsendt ejer pr. mail. Husdyrbruget vælger selv, om det vejledende materiale anvendes, eller om eget materialet udarbejdes i stedet. Det vurderes, at det ikke giver mening at lave plan og logbog for 2023, da vi er så langt inde i 2024. Det er derfor aftalt, at plan inkl. logbog for gennemførte kontroller, reparationer og vedligeholdelse omhandlende år 2024 fremsendes i forbindelse med den årlige indberetning til kommunen senest 31-12-2024.
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Der anvendes hjemmeblandet foder. Der er 5 faser, og der anvendes mineralblandinger, som indeholder fytase og monocalciumfosfat (indlægsedler fra mineralblandingerne fremvist ved tilsyn).
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	I miljøgodkendelsen er vilkår om gyllekøling som ammoniakreducerende teknologi, og dokumentation for teknologien skal hvert år fremsendes til kommunen medmindre dokumentationen er fremvist på tilsyn. Dokumentation for gyllekøling blev fremvist ved dette års tilsyn. Se i øvrigt punktet "Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse".
Årlig indberetning til kommunen	De oplysninger, som er fremvist på tilsyn, er der ikke krav om at indsende til kommunen ifm. den årlige IE-indberetning. Der mangler således kun plan og logbog over gennemførte kontroller omhandlende 2024. Dette skal indsendes senest 31-12-2024.
Oplæringsmateriale personale (t)	Er lavet og fremvist på tilsynet.
Beredskabsplan (t)	Er lavet i forbindelse med miljøgodkendelsen. En beredskabsplan blev fremvist.
Energieffektiv belysning (t)	Alt er skiftet til LED.
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Der er overbrusning i staldene, og der tilsættes på nuværende tidspunkt animalsk fedt i foderet.
Øvrige bemærkninger	Ejer har i 2024 indgået klimapartnerskabsaftale med Aalborg Kommune.
Biogasegnede husdyrbrug*	Forsøger at få en aftale med Energi Vegger om levering af gylle.

Billeder



