

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hovervej 103, 6971 Spjald
CVR:	38254154
Type:	Landbrug primært kvæg (§10)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 22-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Nedgravet olietank ved stuehuset: Olietanken har overskredet anvendelsestiden på 40 år.
- Dybstrøelse/kompost nord for stald er kun delvist overdækket med plastik.
Vurdering:
Alt dybstrøelse skal overdækkes med plastik.
- 500 m3 gyllebeholder: Beholderkontrol sidst udført i 2024 med bemærkning: **Påkørsels skade skal reparerer.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Nedgravet olietank fra 1983 skal sløjfes (fjernes eller afblændes), da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i olietankbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019), §45 nedgravet.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
22-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Nedgravet olietank skal tages ud af drift (tømmes og afblændes eller graves op).

Tilsynskommentarer	
Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Sidste tilladelse	23-04-2009
Tilladte dyreenheder	95,13
Udnyttelse af tilladelse	§10 miljøtilladelse fra 2009 er udnyttet.
Staldtype	- Spaltegulvbokse: Der er støbt sengebåse oven på eksisterende gyllekanal. - Dybstrøelse. - Sengestald med fast gulv.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Gyllebeholder på 500 m ³ . har fast overdækning.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares i markstak.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årsopdr. 4-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	26	7,89	23-04-2009
St.r. årsopdr. 6-22 mdr.	Sengestald m. fast gulv	200	87,24	23-04-2009

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årsopdr. 3-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	29	8,6	0,0	102,5
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	130	55,6	750,6	0,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	40	17,1	261,1	0,0

Slagtekalv st.r. 3-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,4	0,0	5,2
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m. fast gulv	4	0,9	8,7	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 20-10-2025:</u> Kviehotel: 224 kvier. <u>Ifølge kvægdatabase, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 29 kvier (3-6 mdr.), 170 kvier (6 mdr.-kælvning), 6 slagtekalve (141-228 kg.), 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 26 kvier (3-6 mdr.), 176 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (3-6 mdr.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2022/2023: 12 årskøer, 22 kvier (3-6 mdr.), 204 kvier (6 mdr.-kælvning), 14 slagtekalv (3-6 mdr.), 14 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til 500 m3 gyllebeholder. - Ved tilsynet anvendes 1 ensilagesilo mod nordvest.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Tidligere møddingsplads er ændret til ensilagesilo. Afløb til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1980	435	600	0	
Ensilageplansilo	01-01-1995	450	650	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost nord for stald er kun delvist overdækket med plastik. <u>Vurdering:</u> Alt dybstrøelse skal overdækkes med plastik.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01-1800		60	99		Under gl. møddingsplads

Gyllebeholder	01-01-1987	25-11-2024	5	170	500	Fast låg	Beholder kontrolleret 25-11-2024 med bemærkning: påkørsels skade skal repareres på element nr.22.
Gyllebeholder	01-01-2000	25-11-2024	5	459	1.830	Flydelag	Beholder kontrolleret 25-11-2024.
Gyllebeholder	01-01-2006	15-03-2017	10	625	2.500	Flydelag	Beholderkontrol udført den 15-03-2017
Gyllekanaler	01-01-1997			302	220		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet til gylle på ejendommen.
Vold omkring gyllebeholder	Gyllebeholderne er beliggende i risikoområde. Risikoområde = område, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholder mod åbent vandløb eller sø. <u>Vurdering:</u> Der er etableret en vold mellem gyllebeholdere og vandløb.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på 500 og 1.830 m3 gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Alarmer er monteret.
Ajlebeholder	Under gl. møddingsplads.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 500 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2024 med bemærkning: Påkørsels skade skal repareres. - Gyllebeholderen har fast overdækning. (Anvendes til restvand/møddingssaft fra plansiloer).
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.830 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2024. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Vurderes ok - skummer en del ved tilsynet.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.500 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Muldbjerg Byvej 25		2.500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1983	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		31-12-2023
		Tank		1963	Mineralske olieprodukter		Nedgravet	Tanken er tømt og afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravet olietank ved stuehuset: Olietanken har overskredet anvendelsestiden på 40 år. Tanken skal tages ud af drift hurtigst muligt. Dieseltank fra 2013 står på fast bund i lade (tanken er ikke registreret i BBR). Registrering kan ske via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/olietank
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Opbevares på Muldbjerg Byvej 25.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Muldbjerg Byvej 25.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand på ejendommen.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 83.1319 og 83.1183): 65.196 m3. Tilladelsen bortfalder i 2029. Boringer ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Vask af maskiner foretages på Muldbjerg Byvej 25.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til bæk.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald håndteres via Muldbjerg Byvej 25.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	22-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.