

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 23-03-2026

Rolf Lysegaard Andersen
Tinghøjvej 13, Albøge, 8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn:	Rolf Lysegaard Andersen, ejer Annette Jessen, Norddjurs Kommune
Tilsynstype:	Basistilsyn. Der er ført tilsyn med alle miljøforhold på husdyrbruget.
Var tilsynet varslet?	Ja
Baggrund for tilsynet:	Miljøtilsynsbekendtgørelsen
CHR nr.:	95861
CVR nr.:	26948495
P nr.:	1002567972
Landbrugstype:	
H § 16 a, ikke IED:	Husdyrbrug med en ammoniakemission større end 3.500 kg NH ₃ -N pr. år (kategori 1b)
	Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
	Kategori 1b
Nyeste godkendelse/tilladelse:	09-11-2018
Godkendt produktionsareal:	2772 m ²

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
(vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk

www.sgav.dk

www.retsinfo.dk

www.cvr.dk

www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status
12-01-2024	Henstilling	Hul i dykket indløb på gyllebeholder skal repareres.	Meddelt
12-01-2024	Henstilling	Manglende logbog for hyppig gylleudslusning.	Efterkommet
19-02-2025	Henstilling	Døde grise skal opbevares og tilmeldes afhentning til destruktion efter gældende regler.	Efterkommet
19-02-2025	Henstilling	Teltdug på gyllebeholder skal lukkes efter endt gylleudbringning.	Efterkommet
24-03-2026	Henstilling	Knækket indløb i stor gyllebeholder med teltoverdækning skal repareres.	Meddelt

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

Stald	Staldsystem	Dato	Status	Produktionsareal (m ²)
Staldafsnit 1	Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv	09-11-2018	Etableret	420
Staldafsnit 2	Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv	09-11-2018	Etableret	420
Staldafsnit 3	Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv	09-11-2018	Etableret	420
Staldafsnit 4	Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv	09-11-2018	Etableret	420
Staldafsnit 6	Slagtesvin / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	09-11-2018	Etableret	506
Staldafsnit 7	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	09-11-2018	Etableret	586

Registreret produktion

Stald	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Fuld produktion
Staldafsnit 1	Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv	420	Ja
Staldafsnit 2	Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv	420	Ja
Staldafsnit 3	Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv	420	Ja
Staldafsnit 4	Smågrise / Toklimastald, delvis spaltegulv	420	Ja
Staldafsnit 6	Slagtesvin / Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	506	Ja
Staldafsnit 7	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	586	Nej

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Miljøgodkendelse /-tilladelse	Husdyrbruget har en § 16 a miljøgodkendelse af 9. november 2018.
Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	Ved tilsynet oplyste ejer, at der ved tilsynet ikke var så mange grise på ejendommen, men at der har været fuld produktion i smågrise-staldene og den ene slagtesvinestald. I stald 7 har der ikke været grise i ca. 1½ år.
Logbog for gyllebeholder	Logbog blev fremvist.

Kontrolpunkt	Bemærkning
Hyppig gylleudslusning (logbog)	Udslusning af gylle sker ca. en gang om ugen og datoer noteres.
Vilkår i miljøgodkendelse/miljøtilladelse	<p>I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om fast overdækning af den største gyllebeholder. Der er teltdug på beholderen. Teltdugen var lukket, men indløbet var defekt, idet røret var knækket af over teltdugen, således at teltdugen ikke slutter tæt. Der følges op på, at indløbet bliver repareret og ført ind under teltdugen.</p> <p>Da svinebruget ikke er godkendt som IE-brug, er der vilkår om at der højst må være 2000 stipladser til slagtesvin på husdyrbruget. Ifølge CHR er der 1590 svin over 30 kg.</p>
Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning	Ingen
Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet)	<p>Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen: 1150 m³ stor beholder fra 1995 975 m³ stor beholder fra 1988 3450 m³ stor beholder fra 2005</p> <p>Ifølge en vejledende beregning vurderer Norddjurs Kommune, at der er rigelig opbevaringskapacitet på ejendommen. Den største beholder modtager gylle fra staldene. Derudover opbevares der vaskevand og lidt kvæggylle i en af de andre beholdere og biogasgylle i den sidste af beholderne.</p> <p>Dykket indløb på en af de mindre beholdere er knækket af, men i øjeblikket pumpes der ikke gylle fra staldene til beholderen. Indløbet skal repareres inden der må pumpes gylle fra stald til beholder.</p> <p>Ingen fastmonterede pumperør til tømning af beholdere og ingen læsseplads.</p>
Fast overdækning på beholdere/flydelag	<p>Teltdugen på den største beholder var lukket.</p> <p>Der var flydelag i den ene af beholderne uden fast overdækning, og ifølge logbogen var der udbragt gylle fra den anden to dage før tilsynet.</p>
Krav om gyllealarm og beholderbarriere	Ingen krav
Beholderkontrol	Beholderne er senest kontrolleret i december 2016 og skal kontrolleres i år.
Vaskeplads og spildevand	Der er ingen vaskeplads på ejendommen, og der vaskes ikke maskiner på ejendommen. Traktor står på ejers ejendom i anden kommune og køres til ejendommen, når der er brug for den.

Kontrolpunkt	Bemærkning
Dieseltanke	2500 liter dieseltank fra 2011
Opbevaring af olieprodukter og spildolie	Ingen oplag
Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v.	Ingen oplag

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,8

Tilsyn udført af: Annette Jessen
Miljøsagsbehandler

Tlf: 24485340
E-mail: anje@norddjurs.dk