



Sørens Auto
Vilhelmsborgvej 75
7620 Struer

DATO: 14-02-2019

JOURNALNUMMER
09.20.02-K08-1-15

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
SUSANNE GAM
T: 8484 8487
E: SUSANNEGA@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport

Basistilsyn,

Tilsynsdato: 22. oktober 2018	Virksomhedstype: Hovedaktivitet: Autoværksted
Virksomhed: Sørens Auto Tilsynsadresse: Vilhelmsborgvej 75	Virksomhedsklasse¹: 3
CVR: 37339954 P. nr.: Tlf.: 20818064 E-mail: info@go-bil.dk	Virksomhedens kontaktperson: Søren Sørensen Tlf.: 20818064 E-mail: info@go-bil.dk
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 3 ar Ejendomsnummer:	Ejendommens ejer: Søren Sørensen
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ² § 65	Tilsynsførende: Susanne Gam

Den 22. oktober 2018 blev der afholdt miljøtilsyn hos Sørens Auto, Vilhelmsborgvej 75, 7620 Struer.

Ved tilsynet deltog:

- Søren Sørensen fra Sørens Auto
- Susanne Gam fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundring, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling. Tilsynet og konklusionerne herpå afreporteres i denne rapport.

¹ Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

² Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14³.

Læsevejledning

Tilsynsrapporten er inddelt således, at rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med evt. uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

Rapportens kapitel 2 indeholder oplysninger om kommunens risikoscore for virksomheden. Afsnittet er alene tænkt som en orientering til virksomheden om grundlaget for denne score samt resultatet af scoringen.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

³ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

Indhold

1. OPSAMLING, HÅNDHÆVELSER OG ØVRIGE BEMÆRKNINGER.....	5
1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes	5
1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles	5
1.3. Øvrige forhold	5
2. RISIKOSCORE – NYT MÅL FOR TILSYNSFREKVENST.....	6
3. BELIGGENHED, PLANFORHOLD, NATURFORHOLD, VANDINDVINDINGSINTERESSER, JORDFORURENINGSSTATUS MV.....	7
3.1. Zonestatus.....	7
3.2. Kommuneplan	7
3.3. Lokalplan.....	7
3.4. Zonetilladelse.....	7
3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse	7
3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)	7
3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	7
3.8. Jordforureningsstatus	7
4. MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER.....	7
5. REGULERINGSGRUNDLAG, GODKENDELSE, TILLADELSE, ANMELDELSE, BRUGERBETALING ETC.	7
5.1. Miljøvurdering (VVM).....	7
5.2. Miljøgodkendelse.....	7
5.10. Autoværksted.....	8
6. INDRETNING OG DRIFT.....	8
6.1. Etableringsår	8
6.3. Aktiviteter, processer, produktion	8
Karosseriarbejde (meget lidt)	8
Lakering (lakstift)	8
6.5. Maskiner og anlæg	8
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	8
6.7. Antal ansatte.....	8
6.8. Driftstid	8
7. RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER.....	9
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden.....	9
7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser	9
7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer	9
8. LUGT- OG LUFTEMISSION.....	10
8.1. Energianlæg.....	10
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening	10
8.3. Udsugningsanlæg.....	10
8.4. Filteranlæg.....	10
8.5. Afkast.....	10
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner	10
9. AFFALD.....	10
9.1. Generelle regler om affald.....	10
10. SPILDEVAND	11
11. STØJ, LAVFREKVENT STØJ, INFRALYD OG VIBRATIONER, ULTRALYD	11
11.1. Støjkloder	11
11.2. Vurdering vedr. støjforhold	11
12. JORD OG GRUNDVAND.....	11
12.2. Belægninger	11
12.3. Jordforurening	11
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold	11

Ingen aktiviteter der kan afstedkomme jordforurening.....	11
13.3. Egenkontrol i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen.....	11
13.6. Vurdering af egenkontrol.....	11
14. RENERE TEKNOLOGI.....	13
15. RISIKOFORHOLD.....	13
BILAG.....	13



1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærper, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes

Ingen

1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles

1. Plastikkofangere mv. indeholder brandhæmmere og må derfor ikke sammenblandes med det brandbare affald. De skal derfor frasorteres og bortskaffes som selvstændig fraktion. **Det henstilles derfor, at plastikkofangere mv. fremover frasorteres og bortskaffes til godkendt modtageanlæg.**
2. Det er efterfølgende oplyst, at jernaffald 1 gang er bortskaffet til en Tage Nielsen, tlf. 27978743. Han er ikke registreret i Energistyrelsens affaldsregister, hvorfor han ikke må anvendes fremover. **Det henstilles derfor, at du fremover anvender en virksomhed som må håndtere/transporterer metalskrot, og dermed er opført i førømtalte affaldsregister. Kontakt endelig os, hvis du er i tvivl.**

1.3. Øvrige forhold

1. Som oplyst på tilsynet, skal BBR opdateres med hensyn til det nye erhvervsareal. Dette kan gøres ved at rette henvendelse til byggekontoret.
2. Som oplyst på tilsynet, er der mindre end 20 m til nabobeboelse. Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, skal alle støjende aktiviteter i tidsrummet kl. 7.00-22.00 foregå indendørs for lukkede døre og vinduer, herunder motorafprøvninger. I tidsrummet kl. 22.00 – 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt.
3. Etablering af afkast skal anmeldes til byggekontoret, Tag kontakt med miljøsektionen inden etableringen, så vi er sikre på at afkasthøjden bliver rigtig.
4. På tilsynet blev udleveret autoværkstedsbekendtgørelsen samt Struer kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.



2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 3, B: 3, C: 1, D: 1, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = 2,68$$

For listevirksomheder⁴ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder⁵ fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

Til orientering:

[Klik her, hvis du vil læse mere om risikoscore i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.](#)

Se evt. også link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen: <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

⁴ Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

⁵ Virksomheder, omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.

3.1. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i byzone.

3.2. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i kommuneplanramme 5L2, centerområde Vilhelmsborgvej Linde, udlagt til Boligformål, off. formål samt mindre industri.

3.3. Lokalplan

Lokalplan for området er L234: Bevarende lokalplan for Struer Kommune til erhvervsområde/boligområde.

3.4. Zonetilladelse

Ingen

3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Nærmeste bolig er naboejendom < 20 m væk

3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 300 meter mod sydøst

Nærmeste beskyttede sø, afstand ca. 365 meter mod sydvest.

Der er ca. 5 km til nærmeste Natura 2000-område.

3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD⁶/OSD⁷)

Ejendommen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

3.8. Jordforureningsstatus

Ingen jordforurening eller områdeklassificering

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystemer eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens⁸ bilag 1 og/eller bilag 2.

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

⁶ Områder med drikkevandsinteresser

⁷ Områder med særlige drikkevandsinteresser

⁸ Miljø- og Fødevareministeriets lovebkendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

5.10. Autoværksted

Virksomheden reguleres som et autoværksted, omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen⁹, samt af brugerbetalingsbekendtgørelsens¹⁰ § 2, stk. 1, nr. 6.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort, samt af vedlagte fotos fra tilsynet.

6.1. Etableringsår

Virksomheden er etableret på lokaliteten den 4.1.2016

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Service
Reparation
Rudeskift
Dækskifte
Karosseriarbejde (meget lidt)
Lakering (lakstift)

Kun såkaldt ”skrueskader. Alle større reparationer, malerarbejder og undervognsbehandlinger bliver foretaget på større værksteder.

6.5. Maskiner og anlæg

1 stk. to – søjlede lift
Kompressor

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ifølge BBR:

Bygnings nr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Bolig	1998	72		Pillefyr	
2	Garage	1937	203			

De faktiske forhold:

I 2013 er nedrevet 50 m² garage og opført ny 80 m² garage til autoværksted.

BBR er ikke opdateret med de nye 80 m² erhvervsareal, hvorfor der bør **rettes henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.**

6.7. Antal ansatte

Ingen

6.8. Driftstid

Mandag til fredag kl. 7-16

⁹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

¹⁰ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

7. Råvarer og hjælpestoffer

7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden

Motor, gear og hydraulikolie
Sprinklervæske
Bremsevæske
Spraydåser
Kølevæske

Alle råvarer opbevares i oplagsrum bagerst i værkstedet. Der er ingen afløb, og friske olier opbevares i tromle på rist med spildbakke.

7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser

Råvarer skal opbevares i hht. bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens¹¹ § 12 om forebyggelse af jord- og vandforurening:

*Stk. 1. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.
Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.*

*Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.
Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.*

Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines¹².

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

Autoværkstedsbekendtgørelsen samt Struer Kommunes forskrift for olie og kemikalieaffald blev udleveret på tilsynet.

7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer

Opbevaring er ok, idet opbevaringen sker i oplagsrum, uden afløb til kloak og på riste med spildbakke under.

¹¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

¹² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

Ifølge BBR er der følgende energianlæg:

Pillefyr

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Ind og udkørsel.

8.3. Udsugningsanlæg

Virksomheden har ingen udsugningsanlæg, ingen krav fra arbejdstilsynet, da ingen ansatte.

8.4. Filteranlæg

-

8.5. Afkast

Ingen

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

Der køres kun ind og ud af værksted.

9. Affald

9.1. Generelle regler om affald

I hht. miljøbeskyttelseslovens § 43 gælder, at enhver, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen¹³, reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen¹⁴ §¹⁵ 13, reglerne i bilskrotbekendtgørelsen og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ¹⁶.

9.2 Virksomhedens affaldsproduktion

9.3 Farligt affald

Se vedlagte affaldsskema.

9.4 Ikke farligt affald

Se vedlagte affaldsskema.

9.6 Vurdering vedrørende affald

Alt affald (undtagen dæk) er opbevaret i oplagsrum, hvor der ingen afløb er. Der opbevares på reoler samt i tromler der står på riste med spildbakker under. Dvs. alt er opbevaret korrekt henhold til autoværkstedsbekendtgørelsen og Struer Kommunes forskrift for olie og kemikalier mv.

Plastkofangere mv. kommer i dag i brandbart. Men da de indeholder brandhæmmere og evt. opskummet CFC skal de frasorteres og bortskaffes særskilt.

¹³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018

¹⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

¹⁵ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motor-drevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

¹⁶ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

Jernskrot er 1 gang blevet afhændet til en Tage Nielsen, Tlf. 27978743. Det er ikke et registreret firma, som er godkendt som transportør eller behandler. Jernskrot skal derfor fremover afhændes til godkendt transportør/behandler, som er opført i Energistyrelsens affaldsregister.

10. Spildevand

10.4 Industrispildevand

Gulvvaskevand, opsamles og bortskaffes som affald.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjkilder

Af potentielle støjkilder kan nævnes (listen er ikke nødvendigvist udtømmende):

- til- og frakørsel
- kompressor i skur

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

11.2. Vurdering vedr. støjforhold

Der er gjort opmærksom på, at der ikke må foregå udendørs støjende aktiviteter, dvs. motorafprøvnin-ger skal foregå indendørs med lukkede døre og porte.

12. Jord og grundvand

12.2. Belægninger

Udendørs belægninger består af granitskærver.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

Ingens aktiviteter der kan afstedkomme jordforurening

13.3. Egenkontrol iht. autoværkstedsbekendtgørelsen¹⁷

Iht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, skal virksomheden på forlangende kunne forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende:

- Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

13.6. Vurdering af egenkontrol

Der gemmes faktura for indkøbte råvare samt aflevering af farligt affald.

¹⁷ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.



14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁸.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Susanne Gam, Civilingeniør
Struer Kommune

Bilag

Oversigtsplan over virksomheden indretning
Fotos fra miljøtilsynet den 22.10.2018
Skema over affald

¹⁸ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer