

Pava Center - Frederikshavn
Udviklingsvej 1
9900 Frederikshavn

Via mail: info@johansenauto.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

26. maj 2026

Rapport efter miljøtilsyn hos Pava Center - Frederikshavn beliggende Udviklingsvej 1, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2020-00178
Dokumentnummer: 8805526

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Frederikshavn Kommune har den 21.05.2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Janne Mikkelsen og Steffen Johansen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- **Indfør logbog over udskiftning af filtre**

Virksomheden skal, jf. Autoværkstedsbekendtgørelsen §14, føre kontrol med bl.a. tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Virksomheden registrerer ikke, hvornår filtre udskiftes, se bemærkning under "Egenkontrol (journal)" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, at de efter tilsynet indfører en logbog, hvor dato for udskiftning og kontrol af filtre kan indskrives.

- **Oplag af produkter må ikke give spild til kloakken**

Virksomheden havde under tilsynet flere tromler med undervognsbehandlingsprodukter stående i et rum, hvor der er afløb til kloak, se beskrivelse under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Ifølge § 12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen skal "Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand."

Ydermere står der i stk. 2 "Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området."

Det **aftales** med virksomheden, at der **inden den 26. juni 2026** laves en opkant eller etableres anden form for opsamling under tromlerne, således der ikke er risiko for afløb til kloakken i overensstemmelse med ovenstående.

Frederikshavn Kommune anmoder om billedokumentation på, at aftalen er efterkommet inden for tidsfristen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen

- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98438700	CVR nr.	41686243
		P. nr.	1029359462

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Nuværende forpagter har overtaget lokaliteten pr. 01-10-2020. Værkstedetsaktivitet er pr. 01-05-2025 udlejet til anden mand (Nordentoft Biler ApS), som der føres særskilt tilsyn med.</p> <p>PAVA foretager undervognsbehandling af biler. Virksomheden foretager klargøring (polerer samt rengøre) af biler i et særskilt lokale. Højsæsonen for undervognsbehandling er fra sep.-jan. Virksomheden behandler ca. 25 biler om ugen. Nedenfor ses billeder fra tilsynet:</p> 

	<p>Bygningerne ejes af Pava Produkter i Svendstrup.</p> <p>PAVA arbejder i tidsrummet: man.-tors. fra kl. 7.30-16.00 og fre. fra kl. 7.30-13.30.</p> <p>Antal ansatte: 6 og 2 stk. flexjobber og en elev.</p> <p>Der er ikke ændringer i drift og indretning siden seneste tilsyn.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Virksomheden skal, jf. autoværkstedsbekendtgørelsen §14, føre kontrol med:</p> <p>1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.</p> <p>Virksomheden kan fremvise dokumentation i form af fakturaer på indkøb af undervognsbehandlingsprodukter, opløsnings- og fortyndingsmidler.</p> <p>2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.</p> <p>Dette fremgår af ADS-portalen og blev gennemgået ifbm. det styrkede affaldstilsyn.</p> <p>3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.</p> <p>Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.</p> <p>Virksomheden skifter selv filtre efter behov - ca. 1-2 gange om måneden.</p> <p>Virksomheden registrerer ikke datoen for udskiftning af filtre, men vil efter tilsynet indføre en logbog herover.</p> <p>Frederikshavn Kommune kontaktede efter tilsynet i 2014 PAVA's hovedkontor i Svenstrup for datablad på filterne. Filterne skal jf. autoværkstedsbekendtgørelsen overholde § 10 stk. 4.</p> <p>Mærket på filtre er PaintStop, som fortsat anvendes, og disse overholder kravene i bekendtgørelsen.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet.
I øvrigt	Virksomheden opvarmes med naturgas.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er udsug efter forskrifterne og afkast er ført mere end 2 meter over tagryg. Filtre efterses visuelt og skiftes efter behov (ca. 1-2 gange om måneden) afhængigt af driften. Filterne afleveres med dagrenovation.

		<p>Ydermere foretager PAVAs hovedkontor ekstern kontrol på porte, lifte, afkast og udsugning.</p> <p>Værkstedet har et jævnt og stabilt forbrug af flygtige organiske opløsningsmidler (VOC), der ikke overstiger 5 tons på årsbasis, hvorfor der ikke skal foretages reduktion af udslip af VOC.</p> <p>Virksomheden oplyser på tilsynet, at de anvender ca. 1000 L opløsningsmidler om året. Opløsningsmidlet anvendes til at rengøre bilerne efter PAVA-påføringen. VOC-forbruget er desuden de seneste år reduceret yderligere, idet virksomheden har fået bedre produkter. En tromle med 208 L produkt kan behandle ca. 35 biler.</p>
--	--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs.</p> <p>Støjklender på virksomheden: Kompressor, luftpistol og udsugningsanlæg.</p> <p>Virksomhedens kompressor er placeret indendørs i aflukket rum.</p> <p>Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Sanitært spildevand ledes til off. kloak.</p> <p>Der forekommer processpildevand fra indendørs vaskeplads i klargøringen.</p> <p>Ydermere kan virksomheden rengøre bilerne inden de skal undervognsbehandles, men primært rengøres bilerne her med luftpistol.</p>


Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Processpildevand fra vaskeplads har afløb til olieudskillere. Olieudskillere tømmes automatisk af Stæten - ca. 2-4 gange årligt. Sidste tømning var den 6. feb. 2026.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle tanke på ejendommens BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende farligt affald:</p> <p>Tomme olietromler: Sæby Produkthandel Spraydåser og ubrugte produkter: Stena Recycling Brugte klude: Returordning med Berendsen</p> <p>Der drypper PAVA-materiale fra de nybehandlede biler ned i et stort kar. Mængden af materiale er meget begrænset, ca. 1 dl pr. bil. Karret tømmes efter behov af Stæten, hvilket er meget sjældent. Sidst tømning af karret skete i 2025 - og derfor inden var det i ca. 2005.</p> <p>Området hvor der foretages undervognsbehandling rengøres ca. 1 gang om året - vaskevandet kommer i det store kar.</p> <p>PAVA-produkterne opbevares i store tromler, som er placeret i rum uden afløb til kloak - ved spild løber produkterne i det store kar.</p>  <p>Dog havde virksomheden nogle tromler med bl.a. Dinitrol stående i rum ved siden af et afløb til kloak. Det aftaltes, at der laves en opkant omkring tromlerne eller disse fjernes og placeres, således et spild ikke ledes direkte i kloakken. Det er aftalt at dette gøres inden den 26. juni 2026.</p>  

	
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: HCS A/S Transport & Spedition</p> <p>Papir/pap: Begrænset mængde går sammen med dagrenovationen.</p> <p>Plast: Begrænset mængde går sammen med dagrenovationen.</p> <p>Metal: Sæby Produkthandel</p> <p>Det aftaltes med virksomheden på tilsynet, at de anskaffer særskilt(e) containere til Pap/papir og plast, således det kan frasorteres. Der blev under tilsynet taget kontakt til HCS A/S Transport & Spedition, således der kan findes en passende løsning til virksomheden.</p> <p>Nedenfor ses nuværende opbevaring af affald:</p> 