



Rapport for miljøtilsyn hos Houvej 142, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Ejer			
Arne Sindholt Sørensen	Houvej 142	9370 Hals	Ulsted
Morten Sindholt Sørensen	Drøvten 15	9370 Hals	Ulsted
Tilsynsdato	24-11-2020		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32907
Mobiltelefon		CVR nr.	30394364
E-mail		P. nr.	1013220685
Samkøring	Henrik Vadsholt Rørholtvej 12		

Godkendelsestype	Revurdering
Godkendelsesdato	23-10-2014
Tilladte dyreenheder	526,39 DE
Registrerede dyreenheder	623,20 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-07-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende overdækning af møg på møddingspladserne
30-07-2019	Aftale	Efterkommet	Fluebekæmpelse skal intensiveres

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	318	480,21	05-09-2011	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	80	21,62	05-09-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	13	6,19	05-09-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	54	18,36	05-09-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	196	25,34	0,00	326,54
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	332	501,36	11.239,61	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	104	27,82	0,00	330,70
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	150	68,68	1.048,73	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der er registreret 332 køer på gødningsregnskabet. Der er samkøring med Rørholtvej 12, hvor ca 40 goldkøer og 70 kvier er opstaldet. Det vurderes at dyreholdet er overholdt.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskab 2019/2020 samt udleveret mælkeproduktionsopgørelse.
Anvendelse af bygninger og stalde	Naturlig ventilation

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-03-2001	0	0	0	Areal ændret fra 196 til 0 efter tilsyn i 08
Fast mødding	01-03-2002	600	1.200	0	Arealet af gødningspladsen er beregnet ud fra luftfoto i forbindelse med tilsyn 07-10-08

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	27-05-2016	150	300		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Det støbte areal vurderes at være tæt.
Møddingsplads, sidebegrænsning	En meter høj mur på 3 sider.
Møddingsplads, afløb	Afløb til ajlebeholder under møddingspladsen
Møddingsplads, overdækning	Gødningen på møddingen var overdækket med plast ved tilsynet. En potion dybstrøelse blev brugt til at holde plasten nede. Her skal findes et andet alternativ, så alt dybstrøelsen kan blive dækket til.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tilløb
Opbevaringskapacitet fast møg	Ved pladmangel ligges i markstak
Ensilage, sidebegrænsning	Ingen bemærkninger
Ensilage, afløb	til gyllesystemet. Afløb i begge ender af plansiloerne.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning af tag/overfladevand
Ensilage i markstak - placering	Ingen bemærkninger

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1965	04-06-2011	315	207	Fast låg	Bygningsår fra beholderkontrolrapporten . Er kontrolleret
Gyllebeholder	01-01-1990	09-09-2020	615	1.230	Flydelag	Betonelement med kabler.
Gyllebeholder	01-01-2002	09-09-2020	731	3.000	Flydelag	Betonelement med kabler.
Gyllekana-ler	01-03-2001		301	700		
Fortank t. gyllebeh.	01-03-2001		12	24		
Gyllebeholder	27-05-2016			3.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Fin tilstand, ingen bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag ok. Logbøger blev ikke kontrolleret.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Intet spjæld
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation anvender gyllevogn med sugetårn
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er længere end 100 meter til nærmeste vandløb fra gyllebeholderne og der er ikke fald over 6% - så det vurderes at der ikke er krav om barriere, alarm eller terrænregulering.
Gyllebeholder, beholderkontrol	2 af beholderne blev kontrolleret i 2020. Den tredje skal først kontrolleres i 2026.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	En enkelt på tilsynet	1
Kompost i markstak, placering	Overholder afstandskrav	
Kompost i markstak, overdækning	Ja	

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Maskinstationen tager sig af sprøjtningen

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Olieaffald opbevares i maksinhus i opsamlingskar. Har aftale med Marius Pedersen. Andet farligt affald køres til genbrugspladsen ved Hou.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt obligatorisk afhentningordning ved Aalborg Kommune.
Opbevaring af kadavere	Afhentes af DAKA
Opbevaring af andet affald	Har mindre vippecontainer fra Marius Pedersen til mindre brændbare ting
Affald, øvrige	Afdækningsplast hentes af vognmand fra Simested som kører det til genbrug.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Afgiver ikke pt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energitiltag	Der er gjort overvejelser ift. energiforbrug og besparelser. Der er installeret en frekvensstyret mælkepumpe og vakumpumpen. Der skiftes løbende til LED. Forkølingen af mælk varmer stuehuset vha. varmepumpe.
Natur/sø*	Der er fokus på omkringliggende naturområder. Blandt andet en kultureng.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	Indvinder vand til markvadning - indberetter hvert år til Forsyningsvirksomhederne. Boring har en anden placering fysisk end markeringen på vores kort.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Anvender Neporax ved kalvene efter behov. Har fast aftale med Mortalin vedrørende rottebekæmpelse.
Olietanke	2 stk 1800 liters olietanke i maksinhuset til dieselolie fra 1992 og 1994. tilstand ok.
Støjkluder	Ingen væsentlige på tilsynstidspunktet
Vilkår i miljøgodkendelse	Robotskrabere i staldene der kører hver 2. time.
Øvrige bemærkninger	Miljøgodkendelsen er revurderet i 2014.